

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27







DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO VOLKSWAGEN SAVEIRO 16 CE CROSS	COR BRANCA
ANO FABRICAÇÃO 2011	ANO MODELO 2012	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	RENAVAM
COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA			INACESSÍVEL	
CIDADE VISTORIA CAMAÇARI	ESTADO VISTORIA BA	UF VISTORIA BA	PATIO VISTORIA	

Observações:

COLUNA A-B DIREITA, DANOS/REPAROS
COLUNA A-B ESQUERDA, DANOS/REPAROS
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA, DANOS/REPAROS
HODOMETRO INACESSÍVEL
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR, DANOS/REPAROS
NÚMERO DO CHASSI ESTADO INICIAL DE CORROSÃO
ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA AUSENTE





ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		ESTADO INICIAL DE CORROSÃO
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS		
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA		AUSENTE
CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO		









LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		







COLUNAS

COLUNA A-B MOTORISTA		LEVES DANOS/REPAROS
COLUNA B-C MOTORISTA		
COLUNA A-B PASSAGEIRO		LEVES DANOS/REPAROS
COLUNA B-C PASSAGEIRO		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO		
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		GRAVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA		

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA



45 DIANTEIRA



PLACA TRASEIRA




NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR




PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO



CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA




COLUNA B-C DIREITA



COLUNA A-B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA



PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA



FOTOS

COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO




FOTO EXTRA 1 - LATERAL ESQUERDA



VISTORIADOR (FILIPE LOPES ASSUNÇÃO)