

CLIENTE

Cliente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S

CNPJ
07.207.996/0001-50

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			YAMAHA FZ25 FAZER	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2025	2025			AZUL
COMBUSTÍVEL			RENOVAVAM	
GASOLINA			INACESSÍVEL	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
CURITIBA	PR	PR		














Observações:

PLACA DANIFICADA
HODÔMETRO INACESSÍVEL
FAROL/BLOCO ÓPTICO DANIFICADO(A)
GARFO DIANTEIRO DIREITO DANIFICADO(A)
LATERAL DIREITA DANIFICADO(A)
LATERAL ESQUERDA DANIFICADO(A)
CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA DANIFICADO(A)
CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A)







ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA		DANIFICADA
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		

ESTRUTURA

BALANÇA TRASEIRA DIREITA		
BALANÇA TRASEIRA ESQUERDA		
CARENAGEM DIREITA		DANIFICADO(A)
FAROL / BLOCO ÓPTICO		DANIFICADO(A)
MESA INFERIOR		
MESA SUPERIOR		
GARFO DIANTEIRO DIREITO		DANIFICADO(A)
GARFO DIANTEIRO ESQUERDO		
COLUNA DE DIREÇÃO		
HODÔMETRO		
PAINEL		
TANQUE		
CARENAGEM ESQUERDA		DANIFICADO(A)

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 DIANTEIRA DIREITA




45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA



45 TRASEIRA ESQUERDA



TRASEIRA




GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO




PAINEL DE INSTRUMENTOS



HODÔMETRO



GARFO DIANTEIRO DIREITO




GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



NÚMERO DO CHASSI




GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO ESQUERDO



FOTOS


45 TRASEIRA DIREITA



LATERAL DIREITA




PANORAMICA MOTOR DIREITA




CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA




NÚMERO DO MOTOR




DIANTEIRA




FAROL/BLOCO ÓPTICO




MESA INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA




MESA SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA




GARFO DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA DE DIREÇÃO (PESCOÇO)



TANQUE




FOTOS


LATERAL ESQUERDA



PANORAMICA MOTOR ESQUERDA



CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA



VISTORIADOR (ALEXANDRE BENTO RIBEIRO)