

**CLIENTE**

Cliente  
**BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S**

CNPJ  
**07.207.996/0001-50**







**DADOS DO VEÍCULO**

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO <b>VOLKSWAGEN FOX 10</b>	COR <b>PRETA</b>
ANO FABRICAÇÃO <b>2008</b>	ANO MODELO <b>2009</b>	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	RENAVAM
COMBUSTÍVEL <b>ALCOOL/GASOLINA</b>			KILOMETRAGEM <b>INACESSÍVEL</b>	
CIDADE VISTORIA <b>JABOATÃO DOS GUARARAPES</b>	ESTADO VISTORIA <b>PE</b>	UF VISTORIA <b>PE</b>	PATIO VISTORIA	

**Observações:**

**HODOMÉTRO INACESSÍVEL**  
**CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO LEVES DANOS/REPAROS**  
**CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS**  
**CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS**  
**CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS**  
**CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS**  
**CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS**  
**CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS**  
**COLUNA A-B DIREITA LEVES DANOS/REPAROS**  
**COLUNA A-B ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS**  
**COLUNA B-C DIREITA LEVES DANOS/REPAROS**  
**LONGARINA DIANTEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS**  
**LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS**  
**PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR LEVES DANOS/REPAROS**





**ESTADO AGREGADOS**

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS		
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA		
CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO		









**LONGARINAS**

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		

**COLUNAS**

COLUNA A-B MOTORISTA		LEVES DANOS/REPAROS
COLUNA B-C MOTORISTA		
COLUNA A-B PASSAGEIRO		LEVES DANOS/REPAROS
COLUNA B-C PASSAGEIRO		LEVES DANOS/REPAROS

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO		LEVES DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA




45 DIANTEIRA




PLACA TRASEIRA



NÚMERO DO CHASSI




NÚMERO DO MOTOR




PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR




PANORAMICA PAINEL INTERNO




HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO




CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA



COLUNA B-C DIREITA



COLUNA A-B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA



FOTO EXTRA 1 - LATERAL DIREITA





FOTO EXTRA 2 - LATERAL DIREITA




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA



FOTOS

CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA




FOTO EXTRA 1 - DIANTEIRA




FOTO EXTRA 2 - DIANTEIRA







FOTO EXTRA 3 - DIANTEIRA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA




COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



---

VISTORIADOR (VICTOR HENRICK ALBUQUERQUE DA SILVA)