

**CLIENTE**

Cliente  
**CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA**

CNPJ  
**35.626.178/0001-27**

**DADOS DO VEÍCULO**

|                   |                 |             |                             |
|-------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|
| PLACA             | CHASSI          | CHASSI BIN  | MARCA/MODELO                |
|                   |                 |             | <b>FIAT SIENA ATTRACTIV</b> |
| ANO FABRICAÇÃO    | ANO MODELO      | MOTOR BIN   | MOTOR OBSERVADO             |
| <b>2014</b>       | <b>2015</b>     |             | <b>1.4</b>                  |
| COMBUSTÍVEL       |                 |             | COR                         |
| <b>ALCO/GASOL</b> |                 |             | <b>PRATA</b>                |
|                   |                 |             | RENAVAM                     |
|                   |                 |             | KILOMETRAGEM                |
|                   |                 |             | <b>INACESSÍVEL</b>          |
| CIDADE VISTORIA   | ESTADO VISTORIA | UF VISTORIA | PATIO VISTORIA              |
| <b>CAMAÇARI</b>   | <b>BA</b>       | <b>BA</b>   |                             |

**Observações:**

AIR BAG NAO AVALIADO, HODÔMETRO DESLIGADO, CAIXA DE AR/SOLEIRAS (DIR/ESQ) DANIFICADO(A), CAIXA DE ESTEPE DANIFICADO(A), CAIXAS DE RODA DIANTEIRAS (DIR/ESQ) DANIFICADO(A), CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A), COLUNAS A (DIR/ESQ) REPARADO(A), COLUNAS C (DIR/ESQ) DANIFICADO(A), GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO SEM GRAVAÇÃO, GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA REMARCADO, GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO SEM GRAVAÇÃO, LONGARINA DIANTEIRA DIREITA DANIFICADO(A), LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA REPARADO(A), LONGARINA TRASEIRA DIREITA DANIFICADO(A), PAINEL CORTA FOGO DANIFICADO(A), PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR DANIFICADO(A), PAINEL TRASEIRO DANIFICADO(A), PLACA TRASEIRA DANIFICADO(A), TETO DANIFICADO(A)

VEICULO POSSUI HISTORICO DE RECALL PENDENTE.

**ESTADO AGREGADOS**

|                                      |                                                                                     |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| PLACA TRASEIRA                       |  | DANIFICADO(A) |
| PLACA DIANTEIRA                      |  |               |
| ETIQUETA ETA DO MOTOR                |  |               |
| ETIQUETA ETA DA COLUNA               |  |               |
| ETIQUETA ETA DO ASSOALHO             |  |               |
| NÚMERO DO MOTOR                      |  |               |
| NÚMERO DO CHASSI                     |  |               |
| GRAVAÇÃO DO VIGIA TRASEIRO           |  |               |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO   |  |               |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO  |  |               |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA      |  | REMARcado     |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO |  | SEM GRAVAÇÃO  |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO  |  | SEM GRAVAÇÃO  |
| PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO            |  |               |

**LONGARINAS**

|                              |                                                                                     |               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LONGARINA TRASEIRA DIREITA   |  | DANIFICADO    |
| LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA  |  |               |
| LONGARINA DIANTEIRA DIREITA  |  | DANIFICADO(A) |
| LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA |  | REPARADO(A)   |

**COLUNAS**

|                        |                                                                                     |             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| COLUNA A DIREITA       |  | REPARADO(A) |
| COLUNA CENTRAL DIREITA |  |             |



**COLUNAS**

|                         |                                                                                   |               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| COLUNA A ESQUERDA       |  | REPARADO(A)   |
| COLUNA CENTRAL ESQUERDA |  |               |
| COLUNA C ESQUERDA       |  | DANIFICADO(A) |

**DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS**

|                                  |                                                                                     |               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAIXA DE ESTEPE                  |    | DANIFICADO    |
| PAINEL TRASEIRO                  |    |               |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA   |    |               |
| ASSOALHO CENTRAL DIREITO         |    |               |
| CAIXA DE AR DIREITA              |    | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA  |    | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA |    | DANIFICADO(A) |
| PAINEL CORTA-FOGO                |    | DANIFICADO(A) |
| PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR        |    | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE AR ESQUERDA             |   | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA  |  | DANIFICADO(A) |
| ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO        |  |               |
| BLINDAGEM                        |  |               |

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**

|                                  |                                                                                     |        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SINISTRO ESPECIAL                |  |        |
| PARECER TÉCNICO                  |  |        |
| LEILÃO                           |  |        |
| HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO       |  | POSSUI |
| BASE HISTÓRICA SINISTRO/ACIDENTE |  |        |
| SEGURANÇA FINANCEIRA             |  |        |

FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA




45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA TRASEIRA



NÚMERO CHASSI



NÚMERO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO




GRAVAÇÃO VIDRO TAMPA PORTA MALAS




CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO




GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



COLUNA A DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA




ETIQUETA ETA COLUNA



COLUNA C DIREITA



ASSOALHO CENTRAL DIREITO



FOTOS

CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



PAINEL CORTA FOGO



PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




CAPO



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO  
MOTOR



GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA



COLUNA A ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA C ESQUERDA



**FOTOS**


**GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO  
ESQUERDO**



**GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO  
ESQUERDO**




**ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO**




**CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA**



**CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA**



**TETO**



VISTORIADOR (CARLOS HENRIQUE GUALBERTO DOS SANTOS)