

#### CLIENTE

Cliente  
**BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.**

CNPJ  
**07.207.996/0001-50**

#### DADOS DO VEÍCULO

|                   |                 |             |                            |               |
|-------------------|-----------------|-------------|----------------------------|---------------|
| PLACA             | CHASSI          | CHASSI BIN  | MARCA/MODELO               |               |
|                   |                 |             | <b>VOLKSWAGEN NOVO GOL</b> |               |
|                   |                 |             | <b>TL MCV</b>              |               |
| ANO FABRICAÇÃO    | ANO MODELO      | MOTOR BIN   | MOTOR OBSERVADO            | COR           |
| <b>2018</b>       | <b>2018</b>     |             |                            | <b>BRANCA</b> |
| COMBUSTÍVEL       |                 |             | KILOMETRAGEM               | RENAVAM       |
| <b>ALCO/GASOL</b> |                 |             | <b>91233</b>               |               |
| CIDADE VISTORIA   | ESTADO VISTORIA | UF VISTORIA | PATIO VISTORIA             |               |
| <b>MANAUS</b>     | <b>AM</b>       | <b>AM</b>   |                            |               |

#### Observações:

**NÚMERO CHASSI ESTADO INICIAL DE CORROSÃO**  
**PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR DANIFICADO(A)**

#### ESTADO AGREGADOS

|                                      |                                                                                     |                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| PLACA TRASEIRA                       |    |                                   |
| PLACA DIANTEIRA                      |   |                                   |
| ETIQUETA ETA DO MOTOR                |  |                                   |
| ETIQUETA ETA DA COLUNA               |  |                                   |
| ETIQUETA ETA DO ASSOALHO             |  |                                   |
| NÚMERO DO MOTOR                      |  |                                   |
| NÚMERO DO CHASSI                     |  | <b>ESTADO INICIAL DE CORROSÃO</b> |
| GRAVAÇÃO DO VIGIA TRASEIRO           |  |                                   |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO   |  |                                   |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO  |  |                                   |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA      |  |                                   |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO |  |                                   |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO  |  |                                   |
| PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO            |  |                                   |

#### LONGARINAS

|                              |                                                                                     |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| LONGARINA TRASEIRA DIREITA   |  |  |
| LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA  |  |  |
| LONGARINA DIANTEIRA DIREITA  |  |  |
| LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA |  |  |

#### COLUNAS

|                        |                                                                                     |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| COLUNA A DIREITA       |  |  |
| COLUNA CENTRAL DIREITA |  |  |
| COLUNA C DIREITA       |  |  |

**COLUNAS**

|                         |                                                                                   |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| COLUNA A ESQUERDA       |  |  |
| COLUNA CENTRAL ESQUERDA |  |  |
| COLUNA C ESQUERDA       |  |  |

**DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS**

|                                  |                                                                                     |               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAIXA DE ESTEPE                  |    |               |
| PAINEL TRASEIRO                  |    |               |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA   |    |               |
| ASSOALHO CENTRAL DIREITO         |    |               |
| CAIXA DE AR DIREITA              |    |               |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA  |    |               |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA |    |               |
| PAINEL CORTA-FOGO                |   |               |
| PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR        |  | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE AR ESQUERDA             |  |               |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA  |  |               |
| ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO        |  |               |
| BLINDAGEM                        |  |               |

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**

|                                  |                                                                                     |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SINISTRO ESPECIAL                |  |  |
| PARECER TÉCNICO                  |  |  |
| LEILÃO                           |  |  |
| HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO       |  |  |
| BASE HISTÓRICA SINISTRO/ACIDENTE |  |  |
| SEGURANÇA FINANCEIRA             |  |  |

FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA




45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA TRASEIRA




NÚMERO CHASSI



NÚMERO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA





FOTOS


45 TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO



GRAVAÇÃO VIDRO TAMPA PORTA MALAS



CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO




COLUNA A DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA



COLUNA C DIREITA



ASSOALHO CENTRAL DIREITO



FOTOS

CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA




PAINEL CORTA FOGO




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO  
MOTOR



GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA




COLUNA A ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA C ESQUERDA



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO  
ESQUERDO





FOTOS


GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO  
ESQUERDO




ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO



CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



TETO



VISTORIADOR (IVAN DA COSTA CIRIACO)