

Cliente: **CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA**CPF / CNPJ: **35.626.178/0001-27**Dt. Pedido: **07/08/2026**Dt. Vistoria: **10/08/2026**Dt. Baixa: **11/08/2026**Local: **VIP LEILÕES (SP)**

Nº Contrato:

Proprietário: **MAPFRE**Cidade: **VALINHOS**UF: **SP****I - Dados do Veículo****STATUS AVARIAS:**

Placa: **GDA1F15** Marca: **HONDA** Modelo: **CIVIC SEDAN (LXL-AT 1.8 16v(New)(Flex))** Cód. Molicar: **01902149-5**  
Chassi: **93HFB2650DZ214941** Motor: **R18Z3-3214928** Cor: **Cinza** Portas: **4** Ano/Modelo: **2012 / 2013**  
Chassi BIN: **93HFB2650DZ214941** Motor BIN: **R18Z3-3214928** Cor BIN: **CINZA** Combustível BIN: **ALCOOL/GASOLINA**  
Câmbio: **AUTOMATICO** Combustível: **Alcool/Gasolina** Renavam: **00493615253** KM: **Digital N/V** Cód. Fipe: **014065-1**

**II - Observações BIN****Histórico de Leilão****Histórico de Sinistro**

Situacao: **CIRCULACAO.**  
Observacao: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**  
Restricao 1: **NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA.**

**Não Verificado****Não Verificado****III - Acessórios****Manual do Fabricante****Chave Reserva**

Trava Eletrica, ABS, Cambio Automatico, Rodas de Liga Leve, Kit Multimidia, FORRAÇÕES EM COURO,  
AIR BAG, Direção Assistida, Vidros Elétricos, AR CONDICIONADO, ENGATE

Não Possui

Não Possui

**IV - Exame de Agregados****A) Chapa suporte da numeração do chassi:**

1.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

**B) Numeração identificadora do Chassi:**

1.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

**C) Base da gravação da numeração do motor:**

4.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

**D) Numeração identificadora do motor:**

4.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

**E) Etiquetas On-line (ETA)**

- Compartimento do motor  
ORIGINAIS

- Batente da Porta  
ORIGINAIS

**F) Gravação dos Vidros**

- Vidro dianteiro (Para-brisa)  
ORIGINAIS  
- Vidro traseiro (Vigia)  
ORIGINAIS

- Vidro da porta dianteira esquerda  
ORIGINAIS  
- Vidro da porta traseira esquerda  
ORIGINAIS

- Vidro da porta dianteira direita  
ORIGINAIS  
- Vidro da porta traseira direita  
ORIGINAIS

**G) Placa**

Original

**VI - Avarias Constatadas**

| Itens       | Estado | Operação | Valores | Descrição/Localização |
|-------------|--------|----------|---------|-----------------------|
| Não listado |        |          |         |                       |

**Detalhe das avarias**

Lateral Esquerda; Pára-Choque Dianteiro; Pára-Choque Traseiro; Pára-Lama Direito; Porta Direita Dianteira; Porta Direita Traseira; Lateral Direita, Semi-eixo dianteiro

|                                  |                                 |                             |                             |                               |                   |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Checklist Avarias                |                                 |                             |                             |                               |                   |
| Acionamento do Motor             |                                 |                             |                             |                               |                   |
| Bateria                          | Compartimento do Motor          |                             |                             |                               |                   |
| Sem Danos                        | Sem Danos                       |                             |                             |                               |                   |
| Bancos e Revestimentos           |                                 |                             |                             |                               |                   |
| Encosto de Cabeça Dianteiro      | Encosto de Cabeça Traseiro      | Estofado Passageiro         | Banco Dianteiro Direito     | Banco Dianteiro Esquerdo      |                   |
| Sem Danos                        | Sem Danos                       | Sem Danos                   | Sem Danos                   | Sem Danos                     |                   |
| Banco Traseiro                   | Estofado Motorista              | Tipo de Estofado            | Revestimento do Teto        | Revestimento Interno Laterais |                   |
| Sem Danos                        | Sem Danos                       | Sem Danos                   | Sem Danos                   | Sem Danos                     |                   |
| Estofado Traseiro                |                                 |                             |                             |                               |                   |
| Sem Danos                        |                                 |                             |                             |                               |                   |
| Equipamentos                     |                                 |                             |                             |                               |                   |
| Ar Condicionado                  | Cinto de Segurança              | Escapamento                 | Estado dos Vidros Blindados | Freios ABS                    |                   |
| Sem Danos                        | Sem Danos                       | Sem Danos                   | Sem Danos                   | Sem Danos                     |                   |
| Macaco                           | Para-sol                        | Placa Dianteira             | Placa Traseira              | Pneu Estepe                   |                   |
| Sem Danos                        | Sem Danos                       | Sem Danos                   | Sem Danos                   | Sem Danos                     |                   |
| Roda Estepe                      | Trava Elétrica                  | Triangulo                   | Vidros Elétricos Dianteiros | Vidros Elétricos Traseiros    |                   |
| Sem Danos                        | Sem Danos                       | Sem Danos                   | Sem Danos                   | Sem Danos                     |                   |
| Estrutura                        |                                 |                             |                             |                               |                   |
| Assoalho Central                 | Assoalho Porta Malas            | Caixa de Ar                 | Coluna Central Direita      | Coluna Central Esquerda       | Coluna Teto       |
| Sem Danos                        | Sem Danos                       | Sem Danos                   | Sem Danos                   | Sem Danos                     | Sem Danos         |
| Longarina Dianteira Esquerda     | Longarina Traseira Esquerda     | Longarina Traseira Esquerda | Painel Corta Fogo           | Painel de Instrumenros        | Estrutura do Teto |
| Sem Danos                        | Sem Danos                       | Sem Danos                   | Sem Danos                   | Sem Danos                     | Sem Danos         |
| Longarina Dianteira Esquerda     |                                 |                             |                             |                               |                   |
| Sem Danos                        |                                 |                             |                             |                               |                   |
| Lateral Esquerda                 |                                 |                             |                             |                               |                   |
| Retrovisor Esquerdo              | Gravação Vidro Dianteiro        | Gravação Vidro Traseiro     | Vidro Dianteiro             | Vidro Traseiro                |                   |
| Sem Danos                        | Sem Danos                       | Sem Danos                   | Sem Danos                   | Sem Danos                     |                   |
| Caixa de Roda Dianteira Esquerda | Caixa de Roda Traseira Esquerda | Coluna Dianteira Esquerda   | Coluna Traseira Esquerda    | Lateral Traseira Esquerda     |                   |
| Sem Danos                        | Sem Danos                       | Sem Danos                   | Sem Danos                   | Sem Danos                     |                   |
| Painel Inferior Esquerdo         |                                 |                             |                             |                               |                   |
| Painel Inferior Esquerdo         | Paralama Dianteiro Esquerdo     | Porta Dianteira E           | Porta Traseira E            | Pneu Frente E                 |                   |
| Sem Danos                        | Sem Danos                       | Bom                         | Sem Danos                   | Pneu Regular                  |                   |
| Pneu Traseiro E                  | Roda Dianteira                  | Roda Traseira               | Caixa de Ar                 |                               |                   |
| Pneu Regular                     | Sem Danos                       | Sem Danos                   | Bom                         |                               |                   |
| Parte Traseira                   |                                 |                             |                             |                               |                   |
| Lanterna T. Esquerda             | Lanterna T. Direita             | Gravação Para-brisa T.      | Para-brisa T. (vigia)       | Porta Malas                   | Parachoque T      |
| Sem Danos                        | Sem Danos                       | Sem Danos                   | Sem Danos                   | Bom                           | Com Danos         |
| Lateral Direita                  |                                 |                             |                             |                               |                   |
| Retrovisor Direito               | Gravação Vidro Dianteiro        | Gravação Vidro Traseiro     | Vidro Dianteiro             | Vidro Traseiro                |                   |
| Sem Danos                        | Sem Danos                       | Sem Danos                   | Sem Danos                   | Sem Danos                     |                   |
| Caixa de Roda Dianteira Direita  | Caixa de Roda Traseira Direita  | Lateral Traseira Direita    | Painel Inferior Direito     | Paralama Dianteiro Direito    |                   |
| Sem Danos                        | Sem Danos                       | Sem Danos                   | Sem Danos                   | Com Danos                     |                   |
| Porta Dianteira D                | Porta Traseira D                | Pneu Frente D               | Pneu Traseiro D             | Roda Dianteira                |                   |
| Com Danos                        | Com Danos                       | Pneu Regular                | Pneu Regular                | Sem Danos                     |                   |
| Roda Traseira                    | Caixa de Ar                     |                             |                             |                               |                   |
| Sem Danos                        | Bom                             |                             |                             |                               |                   |
| Parte Dianteira                  |                                 |                             |                             |                               |                   |
| Capo                             | Farol D. Esquerdo               | Farol D. Direito            | Grade                       | Gravação Para-brisa           | Para-brisa        |
| Bom                              | Sem Danos                       | Sem Danos                   | Sem Danos                   | Sem Danos                     | Bom               |

| Limpador de Para-brisa  | Coluna Dianteira Direita | Coluna Traseira Direita | Paracheque D | Teto do Veículo | Farol de Milha Direito |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| Sem Danos               | Sem Danos                | Sem Danos               | Ralado       | Bom             | Sem Danos              |
| Farol de Milha Esquerdo |                          |                         |              |                 |                        |
| Sem Danos               |                          |                         |              |                 |                        |
| Outros                  |                          |                         |              |                 |                        |
| Motor                   | Banco                    | Câmbio                  |              |                 |                        |
| Não Testado             | Bom                      | Não Testado             |              |                 |                        |

**VII - Conservação****RUIM****VIII - Comentários****NECESSÁRIO TROCA DE BATERIA, NÃO FOI POSSÍVEL COLETAR A QUILOMETRAGEM.****VEÍCULO POSSUI ENGATE PRA REBOQUE.****VEICULO POSSUI DANOS NÃO ESTUTURAIIS APARENTES:****SUSPENSÃO DIANTEIRA;  
LATERAL DIREITA;**

## X - Fotos



Foto da placa traseira



Foto 45º do lado esquerdo (traseira)




Foto da gravação do chassi : 93HFB2650DZ214941



Foto do número do motor : R18Z3-3214928



Foto 45º do lado direito (frente)



Foto do lacre da placa



Foto do interior do veículo



Foto do odômetro





Foto do compartimento do motor



Foto da etiqueta ETA (batente da porta)



Foto da etiqueta ETA (compartimento do motor)



Foto Estrutura Longarina Direita



Foto Estrutura Longarina Esquerda



Foto Estrutura Coluna Dianteira Esquerda



Foto Estrutura Coluna Central Direita



Foto Estrutura Teto



Foto Estrutura Assoalho



Foto Air Bag



Foto Ar Condicionado



Foto Direção Assistida



Foto Kit Multimídia




Foto Forrações em Couro



Foto Freios ABS



Foto Rodas de Liga Leve





Foto Cambio Automático



Foto Vidros Elétricos




Foto Travas Elétricas




Foto Pneu Dianteiro Direito



Foto Pneu Dianteiro Esquerdo



Foto Pneu Traseiro Direito



Foto Pneu Traseiro Esquerdo



Foto Pneu Estepe



Foto Estrutura Coluna Central Esquerda



Foto Estrutura Coluna Traseira Direita



Foto Estrutura Coluna Traseira Esquerda



Foto Estrutura Torre do Amortecedor Direito



Foto Estrutura Torre do Amortecedor Esquerdo




Foto Avaria Lateral Direita



Foto Avaria Lateral Esquerda



Foto Avaria Pára-Choque Dianteiro





Foto Avaria Pára-Choque Traseiro



Foto Avaria Pára-Lama Direito



Foto Avaria Porta Direita Dianteira



Foto Avaria Porta Direita Traseira



Porta Malas



Foto do Engate

## Informações importantes

*As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização.*

*A empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.*

*Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de Laudo Técnico de Vistoria Cautelar onde são utilizadas técnicas para verificação e análise de agregados (gravação das numerações de chassi e de motor, etiquetas identificadoras (ETA), gravação da numeração do chassi nos vidros e integridade do conjunto estrutural), avarias aparentes e acessórios.*

*A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da empresa por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.*

*Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, Air-Bag, Controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a empresa de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas, exceto quando contratados e informado no campo específico do Laudo.*

*A empresa não se responsabiliza por danos e ou avarias ocultas não observáveis a vista desarmada e passíveis de verificação apenas após desmontagem de componentes ou uso de ferramentas e ou equipamentos técnicos (como rampas e elevadores).*

*A Empresa utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas, bem como pesquisas de existência de Comunicação de Sinistro ou Registro de Leilão Público. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações não oficiais ou subjetivas. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores no momento da emissão, não se responsabilizando por informações surgidas ou inseridas após a data constante de emissão do Laudo.*

  
Vinícius de Souza Campos  
RG: 47.243.534-9

**Analista Técnico: VINÍCIUS DE SOUZA CAMPOS**