

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27







DADOS DO VEÍCULO

| | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|---------------|
| PLACA | CHASSI | CHASSI BIN | MARCA/MODELO | |
| | | | 104741 ONIX PLUS 10MT | |
| ANO FABRICAÇÃO | ANO MODELO | MOTOR BIN | MOTOR OBSERVADO | COR |
| 2022 | 2023 | | | BRANCA |
| COMBUSTÍVEL | | | KILOMETRAGEM | RENAVAM |
| ALCOOL/GASOLINA | | | 114992 | |
| CIDADE VISTORIA | ESTADO VISTORIA | UF VISTORIA | | |
| SÃO LUÍS | MA | MA | | |

Observações:

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO - LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO - LEVES DANOS/REPAROS
CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA - GRAVES DANOS/REPAROS
ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA - DANIFICADA

ESTADO AGREGADOS

| | | |
|--|---|-------------------|
| CONDIÇÃO DA PLACA |  | |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR |  | |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI |  | |
| CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS |  | |
| CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA |  | DANIFICADA |
| CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO |  | |









LONGARINAS

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA |  | |
| LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO |  | |
| LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA |  | |
| LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO |  | |

COLUNAS

| | | |
|-----------------------|---|--|
| COLUNA A-B MOTORISTA |  | |
| COLUNA B-C MOTORISTA |  | |
| COLUNA A-B PASSAGEIRO |  | |
| COLUNA B-C PASSAGEIRO |  | |

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

| | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA |  | |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA |  | |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA |  | |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA |  | |
| CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO |  | LEVES DANOS/REPAROS |
| PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR |  | |
| CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA |  | GRAVES DANOS/REPAROS |
| CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA |  | GRAVES DANOS/REPAROS |

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| SINISTRO ESPECIAL |  | |
| PARECER TECNICO |  | |
| LEILÃO |  | |
| HISTORICO DE ROUBO E FURTO |  | |
| BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE |  | |
| SEGURANÇA / FINANCEIRA |  | |

FOTOS

45 TRASEIRA




45 DIANTEIRA



PLACA TRASEIRA



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO



CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA



COLUNA B-C DIREITA




COLUNA A-B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA



FOTOS


COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



VISTORIADOR (WESLEY KAYO SILVA NEVES)