

Cliente: **CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA**CPF / CNPJ: **35.626.178/0001-27**Dt. Pedido: **27/07/2026**Dt. Vistoria: **28/07/2026**Dt. Baixa: **29/07/2026**Local: **HUB (PE)**

Nº Contrato:

Proprietário: **ALLIANZ SEGUROS**Cidade: **RECIFE**UF: **PE****I - Dados do Veículo****STATUS AVARIAS:**

Placa: **PCI2A13** Marca: **VOLKSWAGEN** Modelo: **POLO (COMFORTLINE 200 1.0 12v TSi AT6)** Cód. Molicar: **05110561-5**
Chassi: **9BWAH5BZ9JP018257** Motor: **DHS009464** Cor: **Branca** Portas: **4** Ano/Modelo: **2017 / 2018**
Chassi BIN: **9BWAH5BZ9JP018257** Motor BIN: **DHS009464** Cor BIN: **BRANCA** Combustível BIN: **ALCOOL/GASOLINA**
Câmbio: **AUTOMATICO** Combustível: **Alcool/Gasolina** Renavam: **01139479986** KM: **46468** Cód. Fipe: **-**

II - Observações BIN**Histórico de Leilão****Histórico de Sinistro**

Situacao: **CIRCULACAO.**
Observacao: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Restricao 1: **IND. ADMINISTRATIVA.**

Não Verificado**Não Verificado****III - Acessórios****Manual do Fabricante****Chave Reserva**

Ar Condicionado, Vidro Eletrico, Trava Eletrica, ABS, Cambio Automatico, Rodas de Liga Leve, Kit Multimidia, AIR BAG, Direção Assistida

Não Possui

Não Possui

IV - Exame de Agregados**A) Chapa suporte da numeração do chassi:**

1.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

B) Numeração identificadora do Chassi:

1.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

C) Base da gravação da numeração do motor:

4.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

D) Numeração identificadora do motor:

4.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

E) Etiquetas On-line (ETA)

- Compartimento do motor
ORIGINAIS

- Batente da Porta
ORIGINAIS

F) Gravação dos Vidros

- Vidro dianteiro (Para-brisa)
ORIGINAIS
- Vidro traseiro (Vigia)
ORIGINAIS

- Vidro da porta dianteira esquerda
ORIGINAIS
- Vidro da porta traseira esquerda
ORIGINAIS

- Vidro da porta dianteira direita
ORIGINAIS
- Vidro da porta traseira direita
ORIGINAIS

G) Número do Câmbio

Não Verificado

H) Placa

Original

V - Valores de Avaliação

Valor Molicar	Valor Fipe	Valor de Reparos (0%)	Depreciação (0%)	Sugestão Leilão (NAN%)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Acessórios / Carroceria:	R\$ 0,00
--------------------------	----------

VI - Avarias Constatadas

Itens	Estado	Operação	Valores	Descrição/Localização
Não listado				

Detalhe das avarias

Pára-Choque Traseiro; Pára-Lama Direito; Porta Esquerda Traseira; Pára-Choque Dianteiro; Lanterna Esquerda; Capô; Banco Dianteiro Esquerdo

Checklist Avarias					
Acionamento do Motor					
Bateria	Compartimento do Motor				
Sem Danos	Sem Danos				
Bancos e Revestimentos					
Encosto de Cabeça Dianteiro	Encosto de Cabeça Traseiro	Estofado Passageiro	Banco Dianteiro Direito	Banco Dianteiro Esquerdo	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Banco Traseiro	Estofado Motorista	Tipo de Estofado	Revestimento do Teto	Revestimento Interno Laterais	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Estofado Traseiro					
Sem Danos					
Equipamentos					
Air Bag	Ar Condicionado	Cinto de Segurança	Escapamento	Freios ABS	
Deflagrado	Com Danos	Sem Danos	Sem Danos	Com Danos	
Macaco	Para-sol	Placa Dianteira	Placa Traseira	Pneu Estepe	
Sem Danos	Sem Danos	Com Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Roda Estepe	Trava Elétrica	Triangulo	Veículo Modificado	Vidros Elétricos Dianteiros	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Não	Sem Danos	
Vidros Elétricos Traseiros					
Sem Danos					
Estrutura					
Assoalho Central	Assoalho Porta Malas	Caixa de Ar	Coluna Central Direita	Coluna Central Esquerda	Coluna Teto
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Longarina Dianteira Com Danos Esquerda	Longarina Traseira Sem Danos	Longarina Traseira Sem Danos Esquerda	Painel Corta Fogo Sem Danos	Painel de Instrumentos Sem Danos	Estrutura do Teto Sem Danos
Longarina Dianteira Com Danos					
Com Danos					
Lateral Esquerda					
Retrovisor Esquerdo	Gravação Vidro Dianteiro	Gravação Vidro Traseiro	Vidro Dianteiro	Vidro Traseiro	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Caixa de Roda Dianteira Sem Danos Esquerda	Caixa de Roda Traseira Sem Danos	Coluna Dianteira Esquerda Sem Danos	Coluna Traseira Esquerda Sem Danos	Lateral Traseira Esquerda Sem Danos	
Painel Inferior Esquerdo Sem Danos	Paralama Dianteiro Esquerdo Com Danos	Porta Dianteira E Com Danos	Porta Traseira E Sem Danos	Pneu Frente E Pneu Ruim	
Pneu Traseiro E Pneu Ruim	Roda Dianteira Sem Danos	Roda Traseira Sem Danos	Caixa de Ar Sem Danos		
Parte Traseira					
Lanterna T. Esquerda Sem Danos	Lanterna T. Direita Sem Danos	Gravação Para-brisa T. Sem Danos	Para-brisa T. (vigia) Sem Danos	Porta Malas Sem Danos	Paracheque T Com Danos
Lateral Direita					
Retrovisor Direito Sem Danos	Gravação Vidro Dianteiro Sem Danos	Gravação Vidro Traseiro Sem Danos	Vidro Dianteiro Sem Danos	Vidro Traseiro Sem Danos	
Caixa de Roda Dianteira Sem Danos	Caixa de Roda Traseira Direita Sem Danos	Lateral Traseira Direita Sem Danos	Painel Inferior Direito Sem Danos	Paralama Dianteiro Direito Sem Danos	
Porta Dianteira D Com Danos	Porta Traseira D Sem Danos	Pneu Frente D Pneu Ruim	Pneu Traseiro D Pneu Ruim	Roda Dianteira Sem Danos	
Roda Traseira Sem Danos	Caixa de Ar Bom				
Parte Dianteira					

Capo	Farol D. Esquerdo	Farol D. Direito	Grade	Gravação Para-brisa	Para-brisa
Com Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Limpador de Para-brisa	Coluna Dianteira Direita	Coluna Traseira Direita	Parachoque D	Teto do Veículo	Farol de Milha Direito
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Com Danos	Sem Danos	Com Danos
Farol de Milha Esquerdo					
Com Danos					
Outros					
Motor	Banco	Câmbio			
Não Testado	Com Danos	Não Testado			

VII - Conservação**RUIM****VIII - Comentários****VEICULO POSSUI DANOS NO CONJUNTO ESTRUTURAL:****PAINEL DIANTEIRO DIREITO;
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA;
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA;*******AIR BAG MOTORISTA E PASSAGEIRO DEFLAGRADOS*****

X - Fotos



Foto da placa traseira



Foto 45º do lado esquerdo (traseira)




Foto da gravação do chassi : 9BWAH5BZ9JP018257



Foto do número do motor : DHS009464



Foto 45º do lado direito (frente)



Foto do lacre da placa



Foto do interior do veículo



Foto do odômetro




Foto do compartimento do motor



Detalhe da Avaria



Detalhe da Avaria



Detalhe da Avaria



Detalhe da Avaria



Detalhe da Avaria



Detalhe da Avaria



Detalhe da Avaria



Foto da etiqueta ETA (batente da porta)




Foto da etiqueta ETA (compartimento do motor)



Foto Estrutura Longarina Direita



Foto Estrutura Longarina Esquerda



Foto Estrutura Coluna Dianteira Esquerda



Foto Estrutura Coluna Central Direita



Foto Estrutura Teto



Foto Estrutura Assoalho



Foto Air Bag




Foto Ar Condicionado



Foto Direção Assistida



Foto Kit Multimídia



Foto Forrações em Couro



Foto Freios ABS



Foto Rodas de Liga Leve



Foto Cambio Automático



Foto Vidros Elétricos



Foto Travas Elétricas




Foto Pneu Dianteiro Direito



Foto Pneu Dianteiro Esquerdo



Foto Pneu Traseiro Direito



Foto Pneu Traseiro Esquerdo



Foto Pneu Estepe



Foto Estrutura Coluna Central Esquerda



Foto Estrutura Coluna Traseira Direita



Foto Estrutura Coluna Traseira Esquerda



Foto Estrutura Torre do Amortecedor Direito



Foto Estrutura Torre do Amortecedor Esquerdo



Foto Avaria Banco Dianteiro Esquerdo



Foto Avaria Capô



Foto Avaria Lanterna Esquerda



Foto Avaria Pára-Choque Dianteiro



Foto Avaria Pára-Choque Traseiro



Foto Avaria Pára-Lama Direito



Foto Avaria Porta Esquerda Traseira

Informações importantes

As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização.

A empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.

Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de Laudo Técnico de Vistoria Cautelar onde são utilizadas técnicas para verificação e análise de agregados (gravação das numerações de chassi e de motor, etiquetas identificadoras (ETA), gravação da numeração do chassi nos vidros e integridade do conjunto estrutural), avarias aparentes e acessórios.

A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da empresa por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.

Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, Air-Bag, Controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a empresa de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas, exceto quando contratados e informado no campo específico do Laudo.

A empresa não se responsabiliza por danos e ou avarias ocultas não observáveis a vista desarmada e passíveis de verificação apenas após desmontagem de componentes ou uso de ferramentas e ou equipamentos técnicos (como rampas e elevadores).

A Empresa utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas, bem como pesquisas de existência de Comunicação de Sinistro ou Registro de Leilão Público. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações não oficiais ou subjetivas. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores no momento da emissão, não se responsabilizando por informações surgidas ou inseridas após a data constante de emissão do Laudo.


Vinícius de S. Campos
RG: 47.243.534-9

Analista Técnico: VINÍCIUS DE SOUZA CAMPOS

APROVADO COM RESTRIÇÃO, sendo que para emissão do Laudo de Transferência, o item destacado deve ser regularizado, pois trata-se de status REPROVÁVEL, conforme Detran.