

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2024	2025			AZUL
COMBUSTÍVEL				RENAVAM
ALCOOL/GASOLINA			22840	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
MARABÁ	PA	PA		

Observações:

PLACA DANIFICADA

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA		DANIFICADA
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		

ESTRUTURA

BALANÇA TRASEIRA DIREITA		
BALANÇA TRASEIRA ESQUERDA		
CARENAGEM DIREITA		
FAROL / BLOCO ÓPTICO		
MESA INFERIOR		
MESA SUPERIOR		
GARFO DIANTEIRO DIREITO		
GARFO DIANTEIRO ESQUERDO		
COLUNA DE DIREÇÃO		
HODÔMETRO		
PAINEL		
TANQUE		
CARENAGEM ESQUERDA		

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS


45 DIANTEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA ESQUERDA



PLACA



45 TRASEIRA ESQUERDA



TRASEIRA



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



PAINEL DE INSTRUMENTOS



HODÔMETRO



GARFO DIANTEIRO DIREITO



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



NÚMERO DO CHASSI



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO ESQUERDO



FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA



LATERAL DIREITA



PANORAMICA MOTOR DIREITA



CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA



NÚMERO DO MOTOR




DIANTEIRA



FAROL/BLOCO ÓPTICO



MESA INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA



MESA SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA



GARFO DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA DE DIREÇÃO (PESCOÇO)



TANQUE




FOTOS

LATERAL ESQUERDA



PANORAMICA MOTOR ESQUERDA



CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA



VISTORIADOR (JOSÉ RENATO FURTADO DE LIMA)