

Cliente: **BANCO PAN S.A.** CNPJ: **59.285.411/0001-13**

Data Solicitação: **24/08/2025** Data Conclusão: **27/08/2025**

Empresa Solicitante: **Despachante Moratti** Cidade/UF: **ILHOTA - SC** Estado do Bem: **P**

Local (Pátio):

COM RESTRIÇÃO

DADOS DO VEÍCULO

Placa: Marca: PEUGEOT Modelo: 408 SEDAN (GRIFFE 2.0 16v(Flex)(Tiptr.)) Cód. Molicar: 03804404-3 KM:

Chassi Motor: Renavam Comb: ALCOOL/GASOLINA Ano/Mod: 2011/2012

Câmbio: não verificado Cor: PRATA Portas: 4

Chassi BIN: Motor BIN:

HISTÓRICO E OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

Histórico de Leilão: sem registro Histórico de Sinistro: sem registro

Histórico de Roubo ou Furto: **sem registro**Restrição: **sem registro**Conservação: **REGULAR**

Observações: Pontos de riscos e amassados decorrentes de uso, Necessário trocar pneus, peças de tapeçaria, elétrica, Várias peças com vestígios de repintura e reparação, Tapeçaria interna avariada, Caixas de ar ambos os lados e assoalho central avariados, para choque traseiro, laterais traseiras, tampa traseira avariadas,

parte dianteira, para choque dianteiro, painel dianteiro, capo, paralamas avariados

ESTIMATIVA DE REPAROS (DETALHADO)		
	ACESSÓRIOS	
	ESTADO	OPERAÇÃO
BLINDAGEM	Não possui	Não Possui
CHAVE RESERVA	Não possui	Não Possui
DIREÇÃO	Hidráulica	Conforme
LIMPADOR TRASEIRO	Não possui	Não Possui
MANUAL DE INSTRUÇÃO	Possui	Possui
POSSUI CALOTAS	Não possui	Não Possui
TAPETE	Possui	Possui
	ACIONAMENTO DO MOTOR	
	ESTADO	OPERAÇÃO
BATERIA	Meia-vida	Conforme
COMPARTIMENTO DO MOTOR	Sem danos	Conforme
VEÍCULO COM CHAVE	Não possui	Não Possui
	BANCOS E REVESTIMENTOS	
	ESTADO	OPERAÇÃO
ENCOSTO DE CABEÇA DIANTEIRO	Sem danos	Conforme
ENCOSTO DE CABEÇA TRASEIRO	Sem danos	Conforme
ESTOFADO MOTORISTA	Sem danos	Conforme
ESTOFADO PASSAGEIRO	Sem danos	Conforme
ESTOFADO TRASEIRO	Sem danos	Conforme
REVESTIMENTO DO TETO	Sem danos	Conforme
REVESTIMENTO INTERNO (LATERAIS)	Sem danos	Conforme
TIPO DE ESTOFADO	Couro	Conforme
	DIANTEIRA	
	ESTADO	OPERAÇÃO
CAPÔ	Com danos / reparo	Reparo
ETIQUETA ETA	Original	Conforme
FAROL DE MILHA DIREITO	Sem danos	Conforme
FAROL DE MILHA ESQUERDO	Sem danos	Conforme



FAROL DIANTEIRO DIREITO	Com danos / reparo	Conforme	
FAROL DIANTEIRO DIREITO	Com danos / reparo	Reparo	
FAROL DIANTEIRO ESQUERDO	Com danos / reparo	Conforme	
FAROL DIANTEIRO ESQUERDO	Com danos / reparo	Reparo	
GRADE	Sem danos	Conforme	
GRAVAÇÃO DO PARA-BRISA	Original	Conforme	
LIMPADOR DE PARA-BRISA	Sem danos	Conforme	
NUMERO DO MOTOR	Original	Conforme	
PAINEL DIANTEIRO	Sem danos	Conforme	
PARA-BRISA	Sem danos	Conforme	
PARA-CHOQUE DIANTEIRO	Com danos / reparo	Reparo	
PLACA DIANTEIRA	Com danos	Troca	
TORRE AMORTECEDOR LADO DIREITO	Sem danos	Conforme	
TORRE AMORTECEDOR LADO ESQUERDO	Sem danos	Conforme	
	EQUIPAMENTOS		
	ESTADO	OPERAÇÃO	
AIR BAG	Não deflagrado	Conforme	
AR CONDICIONADO	Possui	Conforme	
CHAVE DE RODA	Possui	Conforme	
CINTO DE SEGURANÇA	Possui	Conforme	
ESCAPAMENTO	Sem danos	Conforme	
ESTADO DOS VIDROS BLINDADOS	Não possui	Não Conforme	
FREIOS ABS	Não possui	Não Possui	
MACACO	Possui	Conforme	
PARA-SOL	Sem danos	Conforme	
PNEU ESTEPE	Ruim	Troca	
RODA ESTEPE	Possui	Conforme	
TRAVA ELÉTRICA	Possui	Conforme	
TRIANGULO	Possui	Conforme	
VEÍCULO MODIFICADO	Não	Conforme	
VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS	Possui	Conforme	
VIDROS ELÉTRICOS TRASEIROS	Possui	Conforme	
	ESTRUTURA		
	ESTADO	OPERAÇÃO	
ASSOALHO CENTRAL DIREITO	Sem danos	Conforme	
ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO	Sem danos	Conforme	
ASSOALHO DO PORTA MALAS	Sem danos	Conforme	
CAIXA DE AR ESQUERDA	Com danos / reparo	Conforme	
CAIXA DE AR ESQUERDA	Com danos / reparo	Reparo	
CAIXA DO ESTEPE	Sem danos	Conforme	
COLUNA CENTRAL DIREITA	Sem danos	Conforme	
COLUNA CENTRAL ESQUERDA	Sem danos	Conforme	
COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA	Sem danos	Conforme	
ESTRUTURA DO TETO	Sem danos	Conforme	
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA	Sem danos	Conforme	
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA	Sem danos	Conforme	
LONGARINA TRASEIRA DIREITA	Sem dano	Conforme	
	Sem dano		
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	Sem danos	Conforme	
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA PAINEL TRASEIRO (EXTERNO)		Conforme Conforme Conforme	



	LATERAL DIREITA		
	ESTADO	OPERAÇÃO	
CAIXA DE AR DIREITA	Com danos / reparo	Conforme	
CAIXA DE AR DIREITA	Com danos / reparo	Reparo	
COLUNA DIANTEIRA DIREITA	Sem danos	Conforme	
COLUNA TRASEIRA DIREITA	Sem danos	Conforme	
ETIQUETA ETA	Original	Conforme	
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO	Original	Conforme	
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO	Original	Conforme	
LATERAL TRASEIRA DIREITA	Sem danos	Conforme	
NUMERO CHASSI	Original	Conforme	
PARALAMA DIANTEIRO DIREITO	Com danos / reparo	Conforme	
PARALAMA DIANTEIRO DIREITO	Com danos / reparo	Reparo	
PNEU DIANTEIRO DIREITO	Meia-vida	Conforme	
PNEU DIANTEIRO DIREITO	Meia-vida	Troca	
PNEU TRASEIRO DIREITO	Ruim	Troca	
PORTA DIANTEIRA DIREITA	Sem danos	Conforme	
PORTA TRASEIRA DIREITA	Sem danos	Conforme	
RETROVISOR DIREITO	Sem danos	Conforme	
RODA DIANTEIRA DIREITA	Sem danos	Conforme	
RODA DIANTEIRA DIREITA	Sem danos	Reparo	
RODA TRASEIRA DIREITA	Sem danos		
RODA TRASEIRA DIREITA	Sem danos	Reparo	
VIDRO DIANTEIRO DIREITO	Sem danos	Conforme	
VIDRO TRASEIRO DIREITO	Sem danos	Conforme	
	LATERAL ESQUERDA		
	ESTADO	OPERAÇÃO	
COLUNA TRASEIRA ESQUERDA	Sem danos	Conforme	
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO	Original	Conforme	
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO	Original	Conforme	
HODÔMETRO	Sem danos	Conforme	
LATERAL TRASEIRA ESQUERDA	Sem danos	Conforme	
PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO	Com danos / reparo	Conforme	
PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO	Com danos / reparo	Reparo	
PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	Ruim	Troca	
PNEU TRASEIRO ESQUERDO	Meia-vida		
PNEU TRASEIRO ESQUERDO	Meia-vida	Troca	
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	Sem danos	Conforme	
PORTA TRASEIRA ESQUERDA	Sem danos	Conforme	
RETROVISOR ESQUERDO	Sem danos	Conforme	
RODA DIANTEIRA ESQUERDA	Sem danos	Conforme	
RODA DIANTEIRA ESQUERDA	Sem danos	Reparo	
RODA TRASEIRA ESQUERDA	Sem danos		
RODA TRASEIRA ESQUERDA	Sem danos	Reparo	
VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO	Sem danos	Conforme	
VIDRO TRASEIRO ESQUERDO	Sem danos	Conforme	
	TRASEIRA		
	ESTADO	OPERAÇÃO	
GRAVAÇÃO DO VIDRO VIGIA	Original	Conforme	
LANTERNA TRASEIRA DIREITA	Sem danos	Conforme	



LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA Sem danos Conforme PARA-CHOQUE TRASEIRO Conforme Com danos / reparo PARA-CHOQUE TRASEIRO Com danos / reparo Reparo PLACA TRASEIRA Sem danos Conforme TAMPA PORTA-MALAS Com danos / reparo Conforme VIDRO VIGIA Sem danos Conforme

EMITIDO EM: 01/09/2025 às 09:51

Pág: 4 de 14

vww.alesca.com.br



FOTOS



DIANTEIRA DIREITA 45º



TRASEIRA DIREITA 45º



NUMERO CHASSI



HODÔMETRO



DIANTEIRA ESQUERDA 45º



TRASEIRA ESQUERDA 45º



NUMERO DO MOTOR



PLACA TRASEIRA









ESTOFADO TRASEIRO



ETIQUETA ETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



ESTOFADO PASSAGEIRO




REVESTIMENTO DO TETO



ETIQUETA ETA





GRAVAÇÃO DO PARA-BRISA




GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO





GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO DO VIDRO VIGIA









LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



ESTRUTURA DO TETO





COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA







COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL DIREITA



CAIXA DE AR DIREITA



ASSOALHO CENTRAL DIREITO



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE AR ESQUERDA



ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO





PNEU DIANTEIRO DIREITO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



RODA DIANTEIRA DIREITA





PNEU TRASEIRO DIREITO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



RODA TRASEIRA DIREITA



RODA TRASEIRA ESQUERDA





PNEU ESTEPE



CAIXA DO ESTEPE



ASSOALHO DO PORTA MALAS



PAINEL TRASEIRO (INTERNO



PAINEL TRASEIRO (EXTERNO)



LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA



FAROL DIANTEIRO ESQUERDO






FAROL DIANTEIRO DIREITO



PARA-CHOQUE DIANTEIRO



CINTO DE SEGURANÇA



TRIANGULO



GRADE



PARA-CHOQUE TRASEIRO



CHAVE DE RODA



MACAC





RODA ESTEPE



ESCAPAMENTO



DIREÇÃO



AIR BAG



FREIOS ABS*



TRAVA ELÉTRICA*



VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIRO*



VIDROS ELÉTRICOS TRASEIRO*







AVARIA PLACA DIANTEIRA



LIMPADOR DE PARA-BRISA



PARA-BRISA



PAINEL DIANTEIRO