

CLIENTE

Cliente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S

CNPJ
07.207.996/0001-50


DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			164058 KWID ZEN 10MT	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2021	2022			PRATA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
ALCOOL/GASOLINA			69796	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
SÃO LUÍS	MA	MA		

Observações:

TETO DANIFICADO(A)
PAINEL TRASEIRO DANIFICADO
LATERAL DIREITA DANIFICADO
LATERAL ESQUERDA DANIFICADO
PLACA TRASEIRA DANIFICADO(A)
COLUNA C ESQUERDA DANIFICADO(A)
LONGARINA TRASEIRA DIREITA DANIFICADO
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA DANIFICADO
CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A)
GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO SEM GRAVAÇÃO
VEÍCULO POSSUI HISTÓRICO DE RECALL PENDENTE.

ESTADO AGREGADOS

PLACA TRASEIRA		DANIFICADO(A)
PLACA DIANTEIRA		
ETIQUETA ETA DO MOTOR		
ETIQUETA ETA DA COLUNA		
ETIQUETA ETA DO ASSOALHO		NÃO OBRIGATÓRIA
NÚMERO DO MOTOR		
NÚMERO DO CHASSI		
GRAVAÇÃO DO VIGIA TRASEIRO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO		SEM GRAVAÇÃO
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO		
PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO		AUSENTE

LONGARINAS




LONGARINA TRASEIRA DIREITA		DANIFICADO
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA		DANIFICADO
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA		
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA		

COLUNAS














COLUNA A DIREITA		
COLUNA CENTRAL DIREITA		









COLUNAS

COLUNA A ESQUERDA		
COLUNA CENTRAL ESQUERDA		
COLUNA C ESQUERDA		DANIFICADO(A)

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS


CAIXA DE ESTEPE		
PAINEL TRASEIRO		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		
ASSOALHO CENTRAL DIREITO		
CAIXA DE AR DIREITA		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
PAINEL CORTA-FOGO		
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		
CAIXA DE AR ESQUERDA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		DANIFICADO(A)
ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO		
BLINDAGEM		

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TÉCNICO		
LEILÃO		
HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTÓRICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA FINANCEIRA		

FOTOS


45 TRASEIRA ESQUERDA




45 DIANTEIRA ESQUERDA



PLACA TRASEIRA




NÚMERO CHASSI



NÚMERO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO



GRAVAÇÃO VIGIA TRASEIRO



LATERAL DIREITA



CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO




COLUNA A DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA




COLUNA C DIREITA




FOTOS

ASSOALHO CENTRAL DIREITO




CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



PAINEL CORTA FOGO




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR




GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA




COLUNA A ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA




COLUNA C ESQUERDA




FOTOS


GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO
ESQUERDO




GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO
ESQUERDO




ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO



CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



ETIQUETA ETA ASSOALHO



TETO



VISTORIADOR (WESLEY KAYO SILVA NEVES)