

Cliente:	CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA		CPF / CNPJ:	35.626.178/0001-27	
Dt. Pedido:	14/08/2026	Dt. Vistoria:	17/08/2026	Dt. Baixa:	18/08/2026
Local:	HUB (PE)		Nº Contrato:		
Proprietário:	ALLIANZ	Cidade:	RECIFE	UF:	PE

I - Dados do Veículo					STATUS AVARIAS:				
Placa:	SLC7J13	Marca:	BYD	Modelo:	SONG (PLUS GS DM-I 1.5)	Cód. Molicar:	29601205-1		
Chassi:	LGXC74C4XR0002580	Motor:	S23037049	Cor:	Preta	Portas:	4	Ano/Modelo:	2023 / 2024
Chassi BIN:	LGXC74C4XR0002580	Motor BIN:	S23037049	Cor BIN:	PRETA	Combustível BIN:	GASOLINA/ELETRICO		
Câmbio:	AUTOMATICO	Combustível:	Gasolina/Elétrico	Renavam:	01359508110	KM:	Digital N/V	Cód. Fipe:	095005-0

II - Observações BIN	Histórico de Leilão	Histórico de Sinistro
Situacao: CIRCULACAO. Observacao: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO. Restricao 1: IND. ADMINISTRATIVA.	Não Verificado	Não Verificado

III - Acessórios	Manual do Fabricante	Chave Reserva
Trava Eletrica, ABS, Cambio Automatico, Rodas de Liga Leve, Teto Solar, Kit Multimidia, FORRAÇÕES EM COURO, AIR BAG, Direção Assistida, Vidros Elétricos, AR CONDICIONADO	Não Possui	Não Possui

IV - Exame de Agregados		
A) Chapa suporte da numeração do chassi:		B) Numeração identificadora do Chassi:
1.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.		1.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
C) Base da gravação da numeração do motor:		D) Numeração identificadora do motor:
4.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.		4.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
E) Etiquetas On-line (ETA)		
- Compartimento do motor		- Batente da Porta
ORIGINALS		ORIGINALS
F) Gravação dos Vidros		
- Vidro dianteiro (Para-brisa)		- Vidro da porta dianteira esquerda
ORIGINALS		ORIGINALS
- Vidro traseiro (Vigia)		- Vidro da porta dianteira direita
NÃO POSSUI		ORIGINALS
		- Vidro da porta traseira esquerda
		ORIGINALS
- Vidro da porta traseira direita		ORIGINALS
G) Número do Câmbio		
Não Verificado		
H) Placa		
Original		

VI - Avarias Constatadas				
Itens	Estado	Operação	Valores	Descrição/Localização
Não listado				

Detalhe das avarias

Teto; Pára-Choque Traseiro; Pára-Lama Direito; Pára-Lama Esquerdo; Porta Direita Dianteira; Porta Direita Traseira; Porta Esquerda Dianteira; Porta Esquerda Traseira; Retrovisor Direito; Retrovisor Esquerdo; Tampa do Porta Malas; Vidro Pára-brisa; Pára-Choque Dianteiro; Lateral Esquerda; Lanterna Esquerda; Lanterna Direita; Capô; Coluna dianteira direita; Coluna dianteira esquerda; Airbag Motorista; Air bag passageiro;

Checklist Avarias					
Acionamento do Motor					
Bateria	Veículo com Chave	Compartimento do Motor			
Com Danos	Sim	Sem Danos			
Bancos e Revestimentos					
Encosto de Cabeça Dianteiro	Encosto de Cabeça Traseiro	Estofado Passageiro	Banco Dianteiro Direito	Banco Dianteiro Esquerdo	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Banco Traseiro	Estofado Motorista	Tipo de Estofado	Revestimento do Teto	Revestimento Interno Laterais	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Estofado Traseiro					
Sem Danos					
Equipamentos					
Air Bag	Ar Condicionado	Cinto de Segurança	Escapamento	Estado dos Vidros Blindados	
Deflagrado	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Freios ABS	Macaco	Para-sol	Placa Dianteira	Placa Traseira	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Pneu Estepe	Roda Estepe	Trava Elétrica	Triângulo	Vidros Elétricos Dianteiros	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Vidros Elétricos Traseiros					
Sem Danos					
Estrutura					
Assoalho Central	Assoalho Porta Malas	Caixa de Ar	Coluna Central Direita	Coluna Central Esquerda	Coluna Teto
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Longarina Dianteira Esquerda	Longarina Traseira Esquerda	Longarina Traseira Esquerda	Painel Corta Fogo	Painel de Instrumentos	Estrutura do Teto
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Longarina Dianteira Direita					
Sem Danos					
Lateral Esquerda					
Retrovisor Esquerdo	Gravação Vidro Dianteiro	Gravação Vidro Traseiro	Vidro Dianteiro	Vidro Traseiro	
Com Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Caixa de Roda Dianteira Esquerda	Caixa de Roda Traseira Esquerda	Coluna Dianteira Esquerda	Coluna Traseira Esquerda	Lateral Traseira Esquerda	
Sem Danos	Com Danos	Com Danos	Sem Danos	Com Danos	
Painel Inferior Esquerdo	Paralama Dianteiro Esquerdo	Porta Dianteira E	Porta Traseira E	Pneu Frente E	
Com Danos	Com Danos	Com Danos	Com Danos	Pneu Ruim	
Pneu Traseiro E	Roda Dianteira	Roda Traseira	Caixa de Ar		
Pneu Ruim	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos		
Parte Traseira					
Lanterna T. Esquerda	Lanterna T. Direita	Gravação Para-brisa T.	Para-brisa T. (vigia)	Porta Malas	Paracheque T
Com Danos	Com Danos	Sem Danos	Com Danos	Com Danos	Com Danos
Lateral Direita					
Retrovisor Direito	Gravação Vidro Dianteiro	Gravação Vidro Traseiro	Vidro Dianteiro	Vidro Traseiro	
Com Danos	Sem Danos	Sem Danos	Com Danos	Com Danos	
Caixa de Roda Dianteira Direita	Caixa de Roda Traseira Direita	Lateral Traseira Direita	Painel Inferior Direito	Paralama Dianteiro Direito	
Sem Danos	Sem Danos	Com Danos	Sem Danos	Com Danos	
Porta Dianteira D	Porta Traseira D	Pneu Frente D	Pneu Traseiro D	Roda Dianteira	
Com Danos	Com Danos	Pneu Ruim	Pneu Ruim	Sem Danos	
Roda Traseira	Caixa de Ar				
Sem Danos	Sem Danos				
Parte Dianteira					

Capo	Farol D. Esquerdo	Farol D. Direito	Grade	Gravação Para-brisa	Para-brisa
Com Danos	Com Danos	Com Danos	Com Danos	Sem Danos	Com Danos
Limpador de Para-brisa	Coluna Dianteira Direita	Coluna Traseira Direita	Parachoque D	Teto do Veículo	Farol de Milha Direito
Sem Danos	Com Danos	Com Danos	Com Danos	Com Danos	Com Danos
Farol de Milha Esquerdo					
Com Danos					
Outros					
Motor	Banco	Câmbio			
Não Testado	Bom	Não Testado			

VII - Conservação

RUIM

VIII - Comentários

NÃO FOI POSSÍVEL COLETAR A QUILOMETRAGEM, VEÍCULO NÃO LIGA O CONTATO.
VEICULO POSSUI DANOS NO CONJUNTO ESTRUTURAL:

TETO DANIFICADO;
COLUNA DIANTEIRA DIREITA DANIFICADA;
COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA DANIFICADA;
COLUNA ESTRUTURAL DO TETO DANIFICADA;
ASSOALHO DO PORTA MALAS DANIFICADAS;
PAINEL DINTTEIRA DANIFICADO;
PAINEL TRASEIRA DANIFICADO;

AIRBAG MOTORISTE E PASSAGEIRO DEFLAGADOS

X - Fotos



Foto da placa traseira




Foto 45º do lado esquerdo (traseira)



Foto da gravação do chassi : LGXC74C4XR0002580



Foto do número do motor : S23037049



Foto 45º do lado direito (frente)



Foto do lacre da placa




Foto do interior do veículo



Foto do odômetro



Foto do compartimento do motor



Foto da etiqueta ETA (batente da porta)



Foto da etiqueta ETA (assolho)



Foto da etiqueta ETA (compartimento do motor)




Foto Estrutura Longarina Direita



Foto Estrutura Longarina Esquerda



Foto Estrutura Coluna Dianteira Esquerda



Foto Estrutura Coluna Central Direita



Foto Estrutura Teto



Foto Estrutura Assoalho



Foto Air Bag



Foto Ar Condicionado



Foto Direção Assistida



Foto Kit Multimídia



Foto Forrações em Couro



Foto Freios ABS



Foto Rodas de Liga Leve



Foto Cambio Automático




Foto Vidros Elétricos




Foto Travas Elétricas



Foto Teto Solar




Foto Pneu Dianteiro Direito




Foto Pneu Dianteiro Esquerdo




Foto Pneu Traseiro Direito



Foto Pneu Traseiro Esquerdo



Foto Pneu Estepe



Foto Estrutura Coluna Central Esquerda



Foto Estrutura Coluna Traseira Direita



Foto Estrutura Coluna Traseira Esquerda



Foto Estrutura Torre do Amortecedor Direito



Foto Estrutura Torre do Amortecedor Esquerdo



Foto Avaria Capô




Foto Avaria Lanterna Direita



Foto Avaria Lanterna Esquerda



Foto Avaria Lateral Esquerda



Foto Avaria Pára-Choque Dianteiro



Foto Avaria Pára-Choque Traseiro



Foto Avaria Pára-Lama Direito



Foto Avaria Pára-Lama Esquerdo



Foto Avaria Porta Direita Dianteira




Foto Avaria Porta Direita Traseira



Foto Avaria Porta Esquerda Dianteira



Foto Avaria Porta Esquerda Traseira



Foto Avaria Retrovisor Direito



Foto Avaria Retrovisor Esquerdo



Foto Avaria Tampa do Porta Malas




Foto Avaria Teto




Foto Avaria Vidro Pára-brisa

Informações importantes

As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização.

A empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.

Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de Laudo Técnico de Vistoria Cautelar onde são utilizadas técnicas para verificação e análise de agregados (gravação das numerações de chassi e de motor, etiquetas identificadoras (ETA), gravação da numeração do chassi nos vidros e integridade do conjunto estrutural), avarias aparentes e acessórios.

A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da empresa por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.

Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, Air-Bag, Controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a empresa de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas, exceto quando contratados e informado no campo específico do Laudo.

A empresa não se responsabiliza por danos e ou avarias ocultas não observáveis a vista desarmada e passíveis de verificação apenas após desmontagem de componentes ou uso de ferramentas e ou equipamentos técnicos (como rampas e elevadores).

A Empresa utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas, bem como pesquisas de existência de Comunicação de Sinistro ou Registro de Leilão Público. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações não oficiais ou subjetivas. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores no momento da emissão, não se responsabilizando por informações surgidas ou inseridas após a data constante de emissão do Laudo.



Analista Técnico: VINÍCIUS DE SOUZA CAMPOS

APROVADO COM RESTRIÇÃO, sendo que para emissão do Laudo de Transferência, o item destacado deve ser regularizado, pois trata-se de status REPROVÁVEL, conforme Detran.