



BANCO ITAÚ
PLENAVER VISTORIA VEICULAR
CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031-4102

Data: 31/07/2025

Placa	Chassi	Chassi BIN	Código Molicar	Código FIPE
Ano Fabricação	Ano Modelo	Motor RIN	05115501-1	005291-4
2014	2015		Motor Observado	Cor
Combustível	Motorização	Tipo de câmbio	191535	BRANCA
GASOLINA	2.0	Automático	Odômetro (KM)	Renavam
Marca	Modelo	Versão Veículo	Quantidades de portas	Tipo de Direção
VOLKSWAGEN	TIGUAN	TSI	5	Hidráulica
Histórico de leilão	Status Itaú	Chassi Remarcado?	Motivo Reprova/ Restrição	Situação Chassi
Não Possui	Regular 1		---	Em circulação
Cidade Vistoria	Estado Vistoria	UF Vistoria	Patio Vistoria	
São Paulo	SP	SP		

Observações:


VEÍCULO BLINDADO / COLUNAS PARCIALMENTE ANALISADAS, NECESSÁRIO DESMONTAGEM DE PEÇAS

Estado: São Paulo Código MOLICAR: 05115501-1 VOLKSWAGEN TIGUAN 4MOTION 2.0 TSi TIP 4p Gas. Ano Fabricação: 2014 Ano Modelo: 2015
Passageiros: 5 Peso em ordem de marcha(kg): 1660 Potência Máxima: 200 CV


LATERAL DIANTEIRA PASSAGEIRO




LATERAL DIANTEIRA MOTORISTA




LATERAL TRASEIRA PASSAGEIRO




LATERAL TRASEIRA MOTORISTA



ESTOFAMENTO DIANTEIRO



ESTOFAMENTO TRASEIRO



COMPARTIMENTO MOTOR



PAINEL INTERNO



ESTADO DO VEÍCULO

PARTE DIANTEIRA

CAPÔ	Danificado Reparável
FAROL ALTO DIANTEIRO DIREITO	Não Funciona
FAROL DE NEBLINA DIREITO	Não Funciona
FAROL DE NEBLINA ESQUERDO	Não Possui
FAROL ALTO DIANTEIRO ESQUERDO	Não Funciona
GRADE	Sem Danos
GRAVAÇÃO DO PARA-BRISA DIANTEIRO	Preservada
LANTERNA DIANTEIRA DIREITA	Não Funciona
LANTERNA DIANTEIRA ESQUERDA	Não Funciona
LIMPADOR DE PARA-BRISA DIANTEIRO	Possui
PARA-CHOQUE DIANTEIRO	Necessita de Troca
PARA-SOL	Possui
VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS	Não Funcionando

PARTE TRASEIRA

GRAVAÇÃO DO PARABRISA TRASEIRO	Preservada
LANTERNA TRASEIRA DIREITA	Não Funciona
LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	Não Funciona
LIMPADOR DE PARA-BRISA TRASEIRO	Possui
PARA-CHOQUE TRASEIRO	Danificado Reparável
PNEU ESTEPE	Não Possui
PORTA MALAS	Sem Danos
VIDROS ELÉTRICOS TRASEIRO	Não Funcionando



BANCO ITAÚ
PLENAVER VISTORIA VEICULAR
CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031-4102

Data: 31/07/2025

ESTADO DO VEÍCULO

BANCOS E REVESTIMENTO

ESCOTO DE CABEÇA DIANTEIRO	Bom
ENCOTO DE CABEÇA TRASEIRO	Bom
ESTOFADO	Bom
TIPO DE ESTOFADO	Pano

LATERAL ESQUERDA

GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO	Preservada
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO	Preservada
LATERAL TRASEIRA ESQUERDA	Sem Danos
PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO	Danificado Reparável
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	Sem Danos
PORTA TRASEIRA ESQUERDA	Sem Danos

LATERAL DIREITA

GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO	Preservada
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO	Preservada
LATERAL TRASEIRA DIREITA	Sem Danos
PARALAMA DIANTEIRO DIREITA	Danificado Reparável
PORTA DIANTEIRA DIREITA	Danificado Reparável
PORTA TRASEIRA DIREITA	Danificado Reparável

ACIONAMENTO DO MOTOR

VEÍCULO COM CHAVE	Possui
TIPO DE CHAVE	Canivete
VEÍCULO LIGA	Não
CHAVE ORIGINAL	Sim
CHAVE RESERVA	Não Possui
CÂMBIO ENGATA	Sim

ESTRUTURA

ASSOALHO CENTRAL	Sem Danos
ASSOALHO DO PORTA MALAS	Sem Danos
CAIXA DE AR	Sem Danos
COLUNA	Sem Danos
DANO ESTRUTURAL DO TETO	Sem Danos
ESCAPAMENTO	Possui
FUNILARIA	Bom
LONGARINA	Sem Danos
REVESTIMENTO DO TETO	Ruim
REVESTIMENTO INTERNO LATERAIS	Bom
TAPETE	Bom
TETO	Sem Danos
VEÍCULO MODIFICADO	Não

EQUIPAMENTOS

AIR BAG	Possui
BLINDAGEM	Possui
CHAVE DE RODA	Não Possui
CINTO DE SEGURANÇA	Possui
ESTADO DO AIRBAG	Não Deflagrado
ESTADO DOS VIDROS BLINDADOS	Não Possui
FREIOS ABS	Possui
TIPO DE BLINDAGEM	Completo
TRAVA ELÉTRICA	Não Funcionando
TRIANGULO	Não Possui
VIDROS ELÉTRICOS	Dianteiro e Traseiro Elétrico
AR CONDICIONADO	Não Funciona
MANUAL DE INSTRUÇÃO	Não Possui
MACACO	Não Possui

LATERAL DIREITA

PNEU DIANTEIRO DIREITO	Necessário a Troca
PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	Necessário a Troca
PNEU TRASEIRO DIREITO	Necessário a Troca
PNEU TRASEIRO ESQUERDO	Necessário a Troca
POSSUI CALOTAS	Não Possui
RODA ESTEPE	Necessita de Troca
TIPO DE RODA	Liga Leve

FOTOS

ODÔMETRO (KM)



CAPO



PARA-CHOQUE DIANTEIRO



PARA-SOL



PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO



PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



PORTA TRASEIRA ESQUERDA




PARA-CHOQUE TRASEIRO



PNEU ESTEPE



PORTA MALAS



PARALAMA DIANTEIRA DIREITA




PORTA DIANTEIRA DIREITA




PORTA TRASEIRA DIREITA




PNEU DIANTEIRO DIREITO




PNEU TRASEIRO DIREITO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO




PNEU TRASEIRO ESQUERDO




RODA ESTEPE



MACACO



TRIANGULO




CHAVE DE RODA




REVESTIMENTO INTERNO LATERAIS



MANUAL DE INSTRUÇÃO



ASSOALHO CENTRAL



ASSOALHO DO PORTA MALAS




REVESTIMENTO DO TETO




TETO




TIPO DE CHAVE



NUMERAÇÃO DO CHASSI



NUMERAÇÃO DO MOTOR



VISTORIADOR (MARCELO DOMINGUES DA SILVA)