

**CLIENTE**

Cliente  
**BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S**

CNPJ  
**07.207.996/0001-50**







**DADOS DO VEÍCULO**

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			<b>153326 KA SE 1.5 HA B</b>	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
<b>2017</b>	<b>2018</b>			<b>BRANCA</b>
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
<b>ALCOOL/GASOLINA</b>			<b>INACESSÍVEL</b>	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
<b>SÃO LUÍS</b>	<b>MA</b>	<b>MA</b>		

**Observações:**

CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA, DANOS/REPAROS  
 CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA, DANOS/REPAROS  
 CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA, DANOS/REPAROS  
 CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA, DANOS/REPAROS  
 HODOMETRO INACESSÍVEL  
 CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA, DANOS/REPAROS  
 PANORAMICA PAINEL INTERNO, DANOS/REPAROS

**ESTADO AGREGADOS**

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS		
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA		
CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO		









**LONGARINAS**

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		

**COLUNAS**

COLUNA A-B MOTORISTA		
COLUNA B-C MOTORISTA		
COLUNA A-B PASSAGEIRO		
COLUNA B-C PASSAGEIRO		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO		
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA		GRAVES DANOS/REPAROS

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA




45 DIANTEIRA




PLACA TRASEIRA




NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR




PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO




HODOMETRO




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO



CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA



COLUNA B-C DIREITA



COLUNA A-B DIREITA




ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA



FOTO EXTRA 3 - LATERAL DIREITA




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



FOTOS

FOTO EXTRA 1 - DIANTEIRA



FOTO EXTRA 2 - DIANTEIRA




FOTO EXTRA 3 - DIANTEIRA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA



COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



FOTO EXTRA 1 - LATERAL ESQUERDA



FOTO EXTRA 2 - LATERAL ESQUERDA



FOTO EXTRA 3 - LATERAL ESQUERDA



VISTORIADOR (SIDNEY CHARLES PINTO SILVA)