

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO FIAT STRADA FIRE CE FLEX	
ANO FABRICAÇÃO 2007	ANO MODELO 2007	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR PRATA
COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA			KILOMETRAGEM INACESSÍVEL	RENAVAM
CIDADE VISTORIA GOIÂNIA	ESTADO VISTORIA GO	UF VISTORIA GO	PATIO VISTORIA	

Observações:

CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS
 LONGARINA DIANTEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS
 LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS
 LONGARINA TRASEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS
 LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS
 HODOMETR INACESSÍVEL
 CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA GRAVES DANOS/REPAROS
 CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA GRAVES DANOS/REPAROS
 CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA GRAVES DANOS/REPAROS
 COLUNA A-B ESQUERDA GRAVES DANOS/REPAROS
 PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR GRAVES DANOS/REPAROS
 ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR COM NUMERAÇÃO ILEGÍVEL OU INCOMPLETA
 ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA AUSENTE

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS		
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA		AUSENTE
CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO		COM NUMERAÇÃO ILEGÍVEL OU INCOMPLETA

LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		LEVES DANOS/REPAROS

COLUNAS

COLUNA A-B MOTORISTA		GRAVES DANOS/REPAROS
COLUNA B-C MOTORISTA		
COLUNA A-B PASSAGEIRO		
COLUNA B-C PASSAGEIRO		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		GRAVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		GRAVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO		
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		GRAVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA		GRAVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA




45 DIANTEIRA




PLACA TRASEIRA




NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO



CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA



COLUNA B-C DIREITA



COLUNA A-B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA



FOTO EXTRA 1 - LATERAL DIREITA



PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



FOTOS

FOTO EXTRA 1 - DIANTEIRA



FOTO EXTRA 2 - DIANTEIRA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA



COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO




FOTO EXTRA 1 - LATERAL ESQUERDA



VISTORIADOR (ALEX HENRIQUE PIRES MESQUITA)