

**CLIENTE**

Cliente  
**CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA**

CNPJ  
**35.626.178/0001-27**

**DADOS DO VEÍCULO**

|                      |                 |             |                              |                 |
|----------------------|-----------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| PLACA                | CHASSI          | CHASSI BIN  | MARCA/MODELO                 |                 |
|                      |                 |             | <b>YAMAHA FZ15 FAZER ABS</b> |                 |
| ANO FABRICAÇÃO       | ANO MODELO      | MOTOR BIN   | MOTOR OBSERVADO              | COR             |
| <b>2024</b>          | <b>2024</b>     |             |                              | <b>VERMELHA</b> |
| COMBUSTÍVEL          |                 |             | KILOMETRAGEM                 | RENAVAM         |
| <b>ALCO/GASOL</b>    |                 |             | <b>1556</b>                  |                 |
| CIDADE VISTORIA      | ESTADO VISTORIA | UF VISTORIA | DATUM VISTORIA               |                 |
| <b>VÁRZEA GRANDE</b> | <b>MT</b>       | <b>MT</b>   |                              |                 |

**Observações:**

**TANQUE DANIFICADO**  
**GARFO DIANTEIRO - SUSPENSÃO DIANTEIRA DANIFICADA**  
**LATERAL DIREITA DANIFICADA**  
**PANORAMICA PAINEL - GUIDÃO DANIFICADA**  
**PLACA TRASEIRA AUSENTE**

**ESTADO AGREGADOS**

|                              |                                                                                     |                |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| CONDIÇÃO DA PLACA            |    | <b>AUSENTE</b> |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR  |   |                |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI |  |                |

**ESTRUTURA**

|                                       |                                                                                     |                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| BALANÇA TRASEIRA / SUSPENSÃO TRASEIRA |  |                   |
| CANOTE / COLUNA DE DIREÇÃO            |  |                   |
| GARFO DIANTEIRO / SUSPENSÃO DIANTEIRA |  | <b>DANIFICADA</b> |
| PANORAMICA PAINEL / GUIDÃO            |  | <b>DANIFICADA</b> |
| TANQUE                                |  | <b>DANIFICADO</b> |

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**

|                                  |                                                                                     |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SINISTRO ESPECIAL                |  |  |
| PARECER TECNICO                  |  |  |
| LEILÃO                           |  |  |
| HISTORICO DE ROUBO E FURTO       |  |  |
| BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE |  |  |
| SEGURANÇA / FINANCEIRA           |  |  |

FOTOS

DIANTEIRA DIREITA 45



DIANTEIRA ESQUERDA 45



PANORAMICA PAINEL - GUIDÃO



TRASEIRA ESQUERDA 45




TRASEIRA DIREITA 45



BALANÇA TRASEIRA - SUSPENSÃO  
TRASEIRA




CANOTE - COLUNA DE DIREÇÃO



GARFO DIANTEIRO - SUSPENSÃO  
DIANTEIRA



HODOMETRO



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PLACA TRASEIRA



FOTOS

LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



TANQUE



---

VISTORIADOR (ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA)