



BANCO ITAÚ
PLENAVER VISTORIA VEICULAR
CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031-4102

Data:04/08/2025

Placa	Chassi	Chassi BIN	Código Molicar	Código FIPE
Ano Fabricação	Ano Modelo	Motor BIN	Motor Observado	Cor
2020	2021		01615461-7	003408-8
Combustível	Motorização	Tipo de câmbio	Odômetro (KM)	Renavam
ALCO/GASOL	1.0	Manual	191864	
Marca	Modelo	Versão Veículo	Quantidades de portas	Tipo de Direção
FORD	KA	SE 1.0 HA C	4	Hidráulica
Histórico de leilão	Status Itaú	Chassi Remarcado?	Motivo Reprova/ Restrição	Situação Chassi
Não Possui	Regular 1		---	Em circulação
Cidade Vistoria	Estado Vistoria	UF Vistoria	Patio Vistoria	
Manaus	AM	AM		

Observações:


CXS DE AR AVARIADAS

Estado: Amazonas Código MOLICAR: 01615461-7 FORD KA SE 1.0 12V 4p Eta./Gas. Ano Fabricação: 2020 Ano Modelo: 2021 Passageiros: 5 Peso em ordem de marcha(kg): 1007 Potência Máxima: 80 CV


LATERAL DIANTEIRA PASSAGEIRO



LATERAL DIANTEIRA MOTORISTA




LATERAL TRASEIRA PASSAGEIRO




LATERAL TRASEIRA MOTORISTA




ESTOFAMENTO DIANTEIRO




ESTOFAMENTO TRASEIRO



COMPARTIMENTO MOTOR



PAINEL INTERNO



ESTADO DO VEÍCULO

PARTE DIANTEIRA

CAPÔ	Sem Danos
FAROL ALTO DIANTEIRO DIREITO	Não Funciona
FAROL DE NEBLINA DIREITO	Não Funciona
FAROL DE NEBLINA ESQUERDO	Não Possui
FAROL ALTO DIANTEIRO ESQUERDO	Não Funciona
GRADE	Sem Danos
GRAVAÇÃO DO PARA-BRISA DIANTEIRO	Preservada
LANTERNA DIANTEIRA DIREITA	Não Funciona
LANTERNA DIANTEIRA ESQUERDA	Não Funciona
LIMPADOR DE PARA-BRISA DIANTEIRO	Possui
PARA-CHOQUE DIANTEIRO	Danificado Reparável
PARA-SOL	Possui
VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS	Funcionando

PARTE TRASEIRA

GRAVAÇÃO DO PARABRISA TRASEIRO	Preservada
LANTERNA TRASEIRA DIREITA	Não Funciona
LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	Funciona
LIMPADOR DE PARA-BRISA TRASEIRO	Possui
PARA-CHOQUE TRASEIRO	Danificado Reparável
PNEU ESTEPE	Meia-Vida
PORTA MALAS	Danificado Reparável
VIDROS ELÉTRICOS TRASEIRO	Não Possui



BANCO ITAÚ
PLENAVER VISTORIA VEICULAR
CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031-4102

Data:04/08/2025

ESTADO DO VEÍCULO

BANCOS E REVESTIMENTO

ESCOTO DE CABEÇA DIANTEIRO	Bom
ENCOTO DE CABEÇA TRASEIRO	Bom
ESTOFADO	Bom
TIPO DE ESTOFADO	Pano

LATERAL ESQUERDA

GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO	Preservada
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO	Preservada
LATERAL TRASEIRA ESQUERDA	Sem Danos
PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO	Sem Danos
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	Sem Danos
PORTA TRASEIRA ESQUERDA	Sem Danos

LATERAL DIREITA

GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO	Preservada
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO	Preservada
LATERAL TRASEIRA DIREITA	Sem Danos
PARALAMA DIANTEIRO DIREITA	Danificado Reparável
PORTA DIANTEIRA DIREITA	Danificado Reparável
PORTA TRASEIRA DIREITA	Danificado Reparável

ACIONAMENTO DO MOTOR

VEÍCULO COM CHAVE	Possui
TIPO DE CHAVE	Canivete
VEÍCULO LIGA	Não
CHAVE ORIGINAL	Sim
CHAVE RESERVA	Não Possui
CÂMBIO ENGATA	Sim

ESTRUTURA

ASSOALHO CENTRAL	Sem Danos
ASSOALHO DO PORTA MALAS	Sem Danos
CAIXA DE AR	Danificado Reparável
COLUNA	Sem Danos
DANO ESTRUTURAL DO TETO	Sem Danos
ESCAPAMENTO	Possui
FUNILARIA	Bom
LONGARINA	Sem Danos
REVESTIMENTO DO TETO	Bom
REVESTIMENTO INTERNO LATERAIS	Bom
TAPETE	Bom
TETO	Sem Danos
VEÍCULO MODIFICADO	Não

EQUIPAMENTOS


AIR BAG	Possui
BLINDAGEM	Não Possui
CHAVE DE RODA	Possui
CINTO DE SEGURANÇA	Possui
ESTADO DO AIRBAG	Não Deflagrado
ESTADO DOS VIDROS BLINDADOS	Não Possui
FREIOS ABS	Possui
TIPO DE BLINDAGEM	Não Possui
TRAVA ELÉTRICA	Funcionando
TRIANGULO	Possui
VIDROS ELÉTRICOS	Dianteiro Elétrico
AR CONDICIONADO	Não Funciona
MANUAL DE INSTRUÇÃO	Não Possui
MACACO	Possui

LATERAL DIREITA


PNEU DIANTEIRO DIREITO	Meia-Vida
PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	Meia-Vida
PNEU TRASEIRO DIREITO	Meia-Vida
PNEU TRASEIRO ESQUERDO	Meia-Vida
POSSUI CALOTAS	Possui
RODA ESTEPE	Sem Danos
TIPO DE RODA	Ferro

FOTOS

ODÔMETRO (KM)




CAPO




PARA-CHOQUE DIANTEIRO




PARA-SOL




PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO




PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



PORTA TRASEIRA ESQUERDA



PARA-CHOQUE TRASEIRO




PNEU ESTEPE



PORTA MALAS



PARALAMA DIANTEIRA DIREITA



PORTA DIANTEIRA DIREITA




PORTA TRASEIRA DIREITA




PNEU DIANTEIRO DIREITO




PNEU TRASEIRO DIREITO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



RODA ESTEPE



MACACO



TRIANGULO



CHAVE DE RODA




REVESTIMENTO INTERNO LATERAIS



MANUAL DE INSTRUÇÃO




ASSOALHO CENTRAL




ASSOALHO DO PORTA MALAS



REVESTIMENTO DO TETO




TETO




TIPO DE CHAVE



NUMERAÇÃO DO CHASSI



NUMERAÇÃO DO MOTOR



VISTORIADOR (ANDERSON GOMES FILOMENO)