

COLUNA B-C PASSAGEIRO

CLIENTE

LAUDO CAUTELAR PLENAVER VISTORIA VEICULAR



CNPJ: 22.749.502/0001-52 (11) 5031- 4102 Data Vistoria: 18/08/2025

| Cliente CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA | | | CNPJ 35.626.178/0001-27 | | | | |
|---|--------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| DADOS DO VEÍCULO | | | | | | | |
| PLACA | CHASSI | CHASSI BIN | MARCA/MODELO HONDA HR-V EX CVT | | | | |
| ANO FABRICAÇÃO 2018 COMBUSTÍVEL | ANO MODELO 2018 | MOTOR BIN | MOTOR OBSERVADO KILOMETRAGEM | COR VERMELHA RENAVAM | | | |
| ALCOOL/GASOLINA CIDADE VISTORIA | ESTADO VISTORIA | UF VISTORIA | INACESSÍVEL PATIO VISTORIA | | | | |
| SÃO PAULO | SP | SP | PATIO VISTORIA | \ / | | | |
| CAIXA DE ESTEPE - PA CAIXAS DE AR - SOLEI CAIXAS DE RODA DIAN CAIXAS DE RODA TRA CAIXAS DE RODA TRA | | ROS IOS ROS OS | | | | | |
| ESTADO AGREGADOS | | | | W/ | | | |
| CONDIÇÃO DA PLACA | <u> </u> | | | K | | | |
| CONDIÇÃO NUMERAÇ | | | | | | | |
| CONDIÇÃO NUMERAÇ | | Ø | | | | | |
| CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS | | Ø | | | | | |
| CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA | | Ø | | | | | |
| CONDIÇÃO ETIQUETA | AS DE NUMERAÇÃO | ⊘ | | \ // | | | |
| LONGARINAS | | | | | | | |
| LONGARINA DIANTEIR | RA MOTORISTA | Ø | | 11/ | | | |
| LONGARINA DIANTEIR | RA PASSAGEIRO | ⊘ | | V/V | | | |
| LONGARINA TRASEIR | A MOTORISTA | ⊘ | | | | | |
| LONGARINA TRASEIR | A PASSAGEIRO | <u>^</u> | LEVES DANOS/REPAROS | | | | |
| COLUNAS | | | | | | | |
| COLUNA A-B MOTORI | STA | ✓ | | | | | |
| COLUNA B-C MOTORI | STA | Ø | | | | | |
| COLUNA A B BASSAC | EIDO | | | | | | |



LAUDO CAUTELAR



PLENAVER VISTORIA VEICULAR
CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031- 4102
Data Vistoria: 18/08/2025

| DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS | 11/ | | |
|-----------------------------------|----------|---------------------|--|
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA | <u>^</u> | LEVES DANOS/REPAROS | |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA | Ø | | |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA | <u>^</u> | LEVES DANOS/REPAROS | |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA | <u>^</u> | LEVES DANOS/REPAROS | |
| CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO | <u>^</u> | LEVES DANOS/REPAROS | |
| PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR | Ø | | |
| CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA | <u>^</u> | LEVES DANOS/REPAROS | |
| CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA | Ø | | |
| RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA | | | |
| SINISTRO ESPECIAL | Ø | | |
| PARECER TECNICO | ⊘ | | |
| LEILÃO | Ø | | |
| HISTORICO DE ROUBO E FURTO | Ø | \\ / \ | |
| BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE | Ø | | |
| SEGURANÇA / FINANCEIRA | (| | |



LAUDO CAUTELAR PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52 (11) 5031- 4102 Data Vistoria: 18/08/2025




FOTOS




























LAUDO CAUTELAR PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52 (11) 5031- 4102 Data Vistoria: 18/08/2025



FOTOS



























LAUDO CAUTELAR PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52 (11) 5031- 4102 Data Vistoria: 18/08/2025



FOTOS













VISTORIADOR (VICTOR HUGO PONTES ALGARVES)