

CLIENTE

Cliente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

CNPJ
07.207.996/0001-50

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	FIAT PALIO ATTRACT 1.0	COR
2016	2016		MOTOR OBSERVADO	BRANCA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
ALCOOL/GASOLINA			254491	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
BELÉM	PA	PA		




Observações:

GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO SEM GRAVÃÇÃO
GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA SEM GRAVÃÇÃO
CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A)
CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA DANIFICADO(A)
COLUNA A DIREITA DANIFICADO(A)
COLUNA CENTRAL ESQUERDA DANIFICADO(A)
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA DANIFICADO(A)
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A)
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR DANIFICADO(A)
PLACA TRASEIRA DANIFICADO(A)
TETO DANIFICADO(A)
LATERAL DIREITA DANIFICADO
LATERAL ESQUERDA DANIFICADO
LONGARINA TRASEIRA DIREITA DANIFICADO
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA DANIFICADO

ESTADO AGREGADOS

PLACA TRASEIRA		DANIFICADO(A)
PLACA DIANTEIRA		
ETIQUETA ETA DO MOTOR		
ETIQUETA ETA DA COLUNA		
ETIQUETA ETA DO ASSOALHO		
NÚMERO DO MOTOR		
NÚMERO DO CHASSI		
GRAVAÇÃO DO VIGIA TRASEIRO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA		SEM GRAVÃÇÃO
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO		SEM GRAVÃÇÃO
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO		
PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO		




LONGARINAS

LONGARINA TRASEIRA DIREITA		DANIFICADO
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA		DANIFICADO
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA		DANIFICADO(A)
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA		DANIFICADO(A)














COLUNAS

COLUNA A DIREITA		DANIFICADO(A)
COLUNA CENTRAL DIREITA		
COLUNA C DIREITA		







COLUNAS

COLUNA A ESQUERDA		
COLUNA CENTRAL ESQUERDA		DANIFICADO(A)
COLUNA C ESQUERDA		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE ESTEPE		
PAINEL TRASEIRO		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		DANIFICADO(A)
ASSOALHO CENTRAL DIREITO		
CAIXA DE AR DIREITA		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
PAINEL CORTA-FOGO		
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		DANIFICADO(A)
CAIXA DE AR ESQUERDA		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		
ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO		
BLINDAGEM		

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TÉCNICO		
LEILÃO		
HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTÓRICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA



45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA TRASEIRA




NÚMERO CHASSI



NÚMERO MOTOR




PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO



GRAVAÇÃO VIGIA TRASEIRO



LATERAL DIREITA



CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO




COLUNA A DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA



COLUNA C DIREITA




FOTOS


ASSOALHO CENTRAL DIREITO



CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA




45 DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



PAINEL CORTA FOGO



PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA




COLUNA A ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA C ESQUERDA



FOTOS

GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO
ESQUERDO




GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO
ESQUERDO



ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO



CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



ETIQUETA ETA ASSOALHO



TETO



VISTORIADOR (ANDERSON CRISTIANO SILVA DA SILVA)