

CLIENTE

Cliente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S

CNPJ
07.207.996/0001-50







DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO 149558 CLASSIC LS(NACIONAL)	MOTOR OBSERVADO	COR PRETA
ANO FABRICAÇÃO 2012	ANO MODELO 2013	MOTOR BIN	KILOMETRAGEM 202121	RENAVAM	
COMBUSTÍVEL ALCOOL-GASOL	CIDADE VISTORIA VÁRZEA GRANDE	ESTADO VISTORIA MT	UF VISTORIA MT	PATIO VISTORIA	

Observações:

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO GRAVES DANOS/REPAROS / CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS / COLUNA A-B ESQUERDA GRAVES DANOS/REPAROS / COLUNA B-C ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS / ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA DANIFICADA / ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR DANIFICADA / LONGARINA TRASEIRA DIREITA GRAVES DANOS/REPAROS

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS		
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA		DANIFICADA
CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO		DANIFICADA









LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		GRAVES DANOS/REPAROS







COLUNAS

COLUNA A-B MOTORISTA		GRAVES DANOS/REPAROS
COLUNA B-C MOTORISTA		LEVES DANOS/REPAROS
COLUNA A-B PASSAGEIRO		
COLUNA B-C PASSAGEIRO		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO		GRAVES DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA		

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA


SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		POSSUI
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA



45 DIANTEIRA




PLACA TRASEIRA




NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR




PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA




FOTOS

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO



CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA



COLUNA B-C DIREITA




COLUNA A-B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR




CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA




CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA



FOTOS



VISTORIADOR (ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA)