

Cliente: **Banco Pan S/A**CPF / CNPJ: **59285411000113**

RESULTADO

Dt. Pedido: **28/08/2025**Dt. Vistoria: **29/08/2025**Dt. Baixa: **01/09/2025**

Local:

Nº Contrato:

Proprietário: **ENTRADA**Cidade: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ****COM RESTRIÇÃO****I - Dados do Veículo****STATUS AVARIAS:****P**

Placa: Marca: **VOLKSWAGEN** Modelo: **FOX HATCH (1.6 8v(G2)(I-Trend)(TotalFlex))** Cód. Molicar: **05116124-2**
Chassi: Motor: Cor: **Preta** Portas: **4** Ano/Modelo: **2012 / 2013**
Chassi BIN: Motor BIN: Cor BIN: **PRETA**
Câmbio: **MANUAL** Combustível: **Alcool/Gasolina** Renavam: KM: **Digital N/V** Cód. Fipe: **005306-6**

II - Observações BIN**Histórico de Leilão****Histórico de Sinistro**

Situacao: **EM CIRCULACAO.**
Observacao: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**

Não Possui**Não Possui****III - Acessórios****Manual do Fabricante****Chave Reserva**

Ar Condicionado, Vidro Eletrico, Trava Eletrica, Rodas de Liga Leve, CD PLAYER/MP3, KIT GNV, Direção Assistida

Não Possui**Não Possui****IV - Exame de Agregados****A) Chapa suporte da numeração do chassi:**

1.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

B) Numeração identificadora do Chassi:

1.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentando anormalidade.

C) Base da gravação da numeração do motor:

4.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

D) Numeração identificadora do motor:

4.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentando anormalidade.

E) Etiquetas On-line (ETA)**- Compartimento do motor**

ORIGINAIS

- Batente da Porta

ORIGINAIS

- Assoalho

ORIGINAIS

F) Gravação dos Vidros**- Vidro dianteiro (Para-brisa)**

ORIGINAIS

- Vidro da porta dianteira esquerda

ORIGINAIS

- Vidro da porta dianteira direita

ORIGINAIS

- Vidro traseiro (Vigia)

ORIGINAIS

- Vidro da porta traseira esquerda

ORIGINAIS

- Vidro da porta traseira direita

ORIGINAIS

G) Número do Câmbio

Não Verificado

H) Placa

Original

VI - Avarias

Itens	Estado	Operação	escrção/Localização
Pneu Dianteiro Direito		Reparo	
Pneu Dianteiro Esquerdo		Reparo	
lateral Direita		Reparo	
Lateral Esquerda		Reparo	
Para Choque Dianteiro		Reparo	
Para Choque Traseiro		Reparo	
Para Lamas		Reparo	
Porta Traseira Direita		Reparo	
Caixa de Ar Lado Direito		Reparo	
Caixa de Ar Lado Esquerdo		Reparo	

Checklist Avarias					
Lanterna T. Esquerda	Capo	Lanterna T. Direita	Farol D. Esquerdo	Gravação Para-brisa T.	Retrovisor Esquerdo
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Retrovisor Direito	Farol D. Direito	Gravação Vidro	Gravação Vidro	Para-brisa T. (vigia)	Grade
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Encosto de Cabeça Dianteiro	Bateria	Gravação Para-brisa	Encosto de Cabeça Traseiro	Gravação Vidro	Porta Malas
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Pontos de Pedra
Assoalho Central	Gravação Vidro	Para-brisa	Vidro Dianteiro	Assoalho Porta Malas	Vidro Dianteiro
Sem Danos	Sem Danos	Bom	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Limpador de Para-brisa	Caixa de Ar	Vidro Traseiro	Estofado Passageiro	Vidro Traseiro	Banco Dianteiro Direito
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Paracheque D	Coluna Dianteira	Coluna Dianteira Esquerda	Estofado Traseira Esquerda	Caixa de Roda Dianteira Esquerda	Caixa de Roda Traseira Esquerda
Quebrado	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Estofado Traseira	Coluna Traseira Direita	Banco Traseiro	Estofado Motorista	Longarina Traseira Esquerda	Longarina Traseira Direita
Com Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Longarina Dianteira Esquerda	Coluna Teto	Estofado Central	Coluna Central Direita	Lateral Traseira Direita	Caixa de Roda Dianteira Direita
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Banco Dianteiro Esquerdo	Caixa de Roda Traseira Direita	Paralama Dianteiro Direito	Compartimento do Motor	Tipo de Estofado	Paralama Dianteiro Esquerdo
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Estrutura do Teto	Revestimento do Teto	Porta Dianteira E	Longarina Dianteira Direita	Porta Dianteira D	Porta Traseira D
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Com Danos
Revestimento Interno Laterais	Porta Traseira E	Pneu Frente D	Pneu Frente E	Pneu Traseiro D	Roda Dianteira
Sem Danos	Sem Danos	Pneu Ruim	Pneu Ruim	Pneu Regular	Sem Danos
Pneu Traseiro E	Roda Traseira	Roda Dianteira	Roda Traseira	Motor	Teto do Veículo
Pneu Regular	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Não Testado	Sem Danos
Paracheque T	Caixa de Ar	Caixa de Ar	Para-sol	Banco	Câmbio
Ralado	Com Danos	Amassado	Sem Danos	Bom	Não Testado
Carenagem Frontal	Farol de Milha Direito	Farol de Milha Esquerdo	Estofado Traseiro	Ar Condicionado	Escapamento
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Estado dos Vidros Blindados	Placa Traseira	Placa Dianteira	Pneu Estepe	Cinto de Segurança	Freios ABS
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Trava Elétrica	Vidros Elétricos Dianteiros	Vidros Elétricos	Roda Estepe	Macaco	Triângulo
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos

VII - Conservação

REGULAR

VIII - Observações Técnicas

(KIT GNV) VEICULO POSSUI PERFURAÇÃO DE ASSOALHO DO PORTA MALAS E LONGARINAS TRASEIRAS, DEVIDO A INSTALAÇÃO DE KIT GNV. ****RECOMENDA-SE LAUDO DO INMETRO. ****

IX - Comentários

VEÍCULO POSSUI KIT GNV INSTALADO E REGULARIZADO NA BIN.

IX - Fotos




Foto da placa traseira



Foto 45° do lado esquerdo (traseira)




Foto da gravação do chassi




Foto da gravação do chassi



Foto 45° do lado direito (frente)



Foto do lacre da placa



Foto do interior do veículo



Foto do odômetro



Foto do compartimento do motor




Foto da etiqueta ETA (batente da porta)



Foto da etiqueta ETA (compartimento do motor)



Foto Estrutura Longarina Direita



Foto Estrutura Longarina Esquerda




Foto Estrutura Coluna Dianteira Esquerda



Foto Estrutura Coluna Central Direita



Foto Estrutura Teto



Foto Estrutura Assoalho



Foto Ar Condicionado



Foto Direção Assistida



Foto Rodas de Liga Leve



Foto Vidros Elétricos



Foto Travas Elétricas



Foto Rádio CD/MP3



Foto Pneu Dianteiro Direito



Foto Pneu Dianteiro Esquerdo



Foto Pneu Traseiro Direito



Foto Pneu Traseiro Esquerdo



Foto Pneu Estepe



Foto Estrutura Coluna Central Esquerda



Foto Estrutura Coluna Traseira Direita



Foto Estrutura Coluna Traseira Esquerda



Foto Estrutura Torre do Amortecedor Direito



Foto Estrutura Torre do Amortecedor Esquerdo



Foto Avaria Grade



Foto Avaria Lateral Direita



Foto Avaria Lateral Esquerda



Foto Avaria Painel/Saia Dianteiro



Foto Avaria Painel/Saia Traseiro




Foto Avaria Pára-Choque Dianteiro



Foto Avaria Pára-Choque Traseiro



Foto Avaria Pára-Lama Esquerdo



Foto Avaria Porta Direita Traseira



Kit GNV



Kit GNV

SINISTRO/ACIDENTE ESPECIAL MEGA LAUDO

ACIDENTE

INDICIO DE SINISTRO ESPECIAL

AS BASES DE DADOS DIFERENCIADAS DE EMPRESAS PARCEIRAS DAS.

PESQUISA SINISTRO

LEILÃO ESPECIAL MEGA LAUDO

ID NESTA BASE.

LEILÃO BASE 1

ID NESTA BASE.

LEILÃO BASE 2

ID NESTA BASE.

PESQUISA LEILÃO

SINISTRO ESPECIAL

PAREREC TÉCNICO

LEILÃO

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

BASE HISTÓRICA SINISTRO / ACIDENTE

REMARKETING

SEGURADORA / FINANCEIRA

👍

👍

👍

👍

👍

👍

👍

RESUMO DAS PRINCIPAIS BASES ABAIXO

ⓘ ATENTE SE PARA RESTRIÇÕES ESTADUAL

ⓘ ATENTE SE PARA RESTRIÇÕES NACIONAL

PESQUISA LEILÃO

Informações importantes

As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização. A empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.

Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de Laudo de Vistoria Cautelar onde são utilizadas técnicas periciais para verificação e análise de agregados (gravação das numerações de chassi e de motor, etiquetas identificadoras (ETA), gravação da numeração do chassi nos vidros e integridade do conjunto estrutural), avarias aparentes e existência de acessórios.

A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da empresa por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.

Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, Air-Bag, Controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a empresa de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas.

A empresa não se responsabiliza por danos e ou avarias ocultas não observáveis a vista desarmada e passíveis de verificação apenas após desmontagem de componentes ou uso de ferramentas e ou equipamentos técnicos.

Essa vistoria não verifica vestígios de alagamento.

A Empresa utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações. Nesse compromisso é renasá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores.



Analista Técnico: Eduardo Freitas R Aguilar