

CLIENTE

Cliente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S

CNPJ
07.207.996/0001-50















DADOS DO VEÍCULO

| | | | |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|
| PLACA | CHASSI | CHASSI BIN | MARCA/MODELO |
| | | | JEEP/RENEGADE LNGTD AT |
| ANO FABRICAÇÃO | ANO MODELO | MOTOR BIN | MOTOR OBSERVADO |
| 2019 | 2020 | | |
| COMBUSTÍVEL | | | COR |
| ALCOOL/GASOLINA | | | BRANCA |
| CIDADE VISTORIA | ESTADO VISTORIA | UF VISTORIA | KILOMETRAGEM |
| VÁRZEA GRANDE | MT | MT | 130909 |
| | | | RENAVAM |
| | | | PATIO VISTORIA |

Observações:

PAINEL TRASEIRO DANIFICADO
LONGARINA TRASEIRA DIREITA DANIFICADO
GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA SEM GRAVAÇÃO

ESTADO AGREGADOS

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| PLACA TRASEIRA |  | |
| PLACA DIANTEIRA |  | |
| ETIQUETA ETA DO MOTOR |  | |
| ETIQUETA ETA DA COLUNA |  | |
| ETIQUETA ETA DO ASSOALHO |  | AUSENTE |
| NÚMERO DO MOTOR |  | |
| NÚMERO DO CHASSI |  | |
| GRAVAÇÃO DO VIGIA TRASEIRO |  | |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO |  | |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO |  | |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA |  | SEM GRAVAÇÃO |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO |  | |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO |  | |
| PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO |  | |

LONGARINAS

| | | |
|------------------------------|---|-------------------|
| LONGARINA TRASEIRA DIREITA |  | DANIFICADO |
| LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA |  | |
| LONGARINA DIANTEIRA DIREITA |  | |
| LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA |  | |

COLUNAS

| | | |
|------------------------|---|--|
| COLUNA A DIREITA |  | |
| COLUNA CENTRAL DIREITA |  | |
| COLUNA C DIREITA |  | |







COLUNAS

| | | |
|-------------------------|---|--|
| COLUNA A ESQUERDA |  | |
| COLUNA CENTRAL ESQUERDA |  | |
| COLUNA C ESQUERDA |  | |

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| CAIXA DE ESTEPE |  | |
| PAINEL TRASEIRO |  | |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA |  | |
| ASSOALHO CENTRAL DIREITO |  | |
| CAIXA DE AR DIREITA |  | |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA |  | |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA |  | |
| PAINEL CORTA-FOGO |  | |
| PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR |  | |
| CAIXA DE AR ESQUERDA |  | |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA |  | |
| ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO |  | |
| BLINDAGEM |  | |

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| SINISTRO ESPECIAL |  | |
| PARECER TÉCNICO |  | |
| LEILÃO |  | |
| HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO |  | |
| BASE HISTÓRICA SINISTRO/ACIDENTE |  | |
| SEGURANÇA FINANCEIRA |  | |

FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA



45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA TRASEIRA




NÚMERO CHASSI



NÚMERO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO



GRAVAÇÃO VIGIA TRASEIRO




LATERAL DIREITA



CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO




COLUNA A DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA



COLUNA C DIREITA



FOTOS

ASSOALHO CENTRAL DIREITO




CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



PAINEL CORTA FOGO




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA



COLUNA A ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA




COLUNA C ESQUERDA




FOTOS


GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO



CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA




LATERAL ESQUERDA



ETIQUETA ETA ASSOALHO



TETO



VISTORIADOR (ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA)