

Cliente: **Banco Pan S/A**CPF / CNPJ: **59285411000113**

RESULTADO

Dt. Pedido: **11/07/2025**Dt. Vistoria: **14/07/2025**Dt. Baixa: **16/07/2025**

Local:

Nº Contrato:

Proprietário: **ENTRADA**Cidade: **RECIFE**UF: **PE****COM RESTRIÇÃO****I - Dados do Veículo****STATUS AVARIAS:****P**

Placa: Marca: **HYUNDAI** Modelo: **HB 20 HATCH (PREMIUM (Aut.) 1.6 16v FLEX)** Cód. Molicar: **02103509-0**
Chassi: Motor: Cor: **Branca** Portas: **4** Ano/Modelo: **2013 / 2013**
Chassi BIN: Motor BIN: Cor BIN: **BRANCA**
Câmbio: **AUTOMÁTICO** Combustível: **Gasolina/Etanol** Renavam: KM: **121620** Cód. Fipe: **015092-4**

II - Observações BIN**Histórico de Leilão****Histórico de Sinistro**

Situacao: **CIRCULACAO.**
Observacao: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Restricao 1: **COMUNICACAO DE VENDA, INTENCAO VENDA, NADA CONSTA, NADA CONSTA.**

Não Possui**Não Possui****III - Acessórios****Manual do Fabricante****Chave Reserva**

Ar Condicionado, Vidro Eletrico, Trava Eletrica, ABS, Cambio Automatico, Rodas de Liga Leve, CD
PLAYER/MP3, AIR BAG, Direção Assistida

Não Possui

Não Possui

IV - Exame de Agregados**A) Chapa suporte da numeração do chassi:****B) Numeração identificadora do Chassi:**

1.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

1.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

C) Base da gravação da numeração do motor:**D) Numeração identificadora do motor:**

4.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

4.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

E) Etiquetas On-line (ETA)

- Compartimento do motor
ORIGINAIS

- Batente da Porta
ORIGINAIS

- Assoalho
ORIGINAIS

F) Gravação dos Vidros

- Vidro dianteiro (Para-brisa)
ORIGINAIS
- Vidro traseiro (Vigia)
ORIGINAIS

- Vidro da porta dianteira esquerda
ORIGINAIS
- Vidro da porta traseira esquerda
NÃO ORIGINAIS

- Vidro da porta dianteira direita
ORIGINAIS
- Vidro da porta traseira direita
ORIGINAIS

G) Placa

Original

VI - Avarias

Itens	Estado	Operação	Descrição/Localização
Capô	COM DANOS	Reparo/Pintur	
Para Choque Dianteiro	COM DANOS	Reparo/Pintur	
Para Choque Traseiro	COM DANOS	Reparo/Pintur	
Porta	COM DANOS	Reparo/Pintur	DIANTEIRA DIREITA
Porta	COM DANOS	Reparo/Pintur	TRASEIRA DIREITA
Porta	COM DANOS	Reparo/Pintur	DIANTEIRA ESQUERDA
Painel	COM DANOS	Reparo/Pintur	DIANTEIRO
CAIXA DE AR	COM DANOS	Reparo/Pintur	ESQUERDA
CAIXA DE AR	COM DANOS	Reparo/Pintur	DIREITA
MAÇANETA	NECESSITA TROCA	Troca	TRASEIRA ESQUERDA
MAÇANETA	NECESSITA TROCA	Troca	DIANTEIRA ESQUERDA

Farol	NECESSITA TROCA	Troca	ESQUERDO
-------	-----------------	-------	----------

Checklist Avarias					
Lanterna T. Esquerda	Capo	Lanterna T. Direita	Farol D. Esquerdo	Retrovisor Esquerdo	Farol D. Direito
Sem Danos	Com Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Gravação Para-brisa T.	Retrovisor Direito	Gravação Vidro	Encosto de Cabeça	Grade	Para-brisa T. (vigia)
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Gravação Vidro	Assoalho Central	Gravação Vidro	Porta Malas	Gravação Vidro	Gravação Para-brisa
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Encosto de Cabeça	Bateria	Vidro Dianteiro	Para-brisa	Vidro Dianteiro	Assoalho Porta Malas
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Vidro Traseiro	Vidro Traseiro	Limpador de Para-brisa	Caixa de Ar	Veículo com Chave	Estofado Passageiro
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sim	Sem Danos
Estofado Traseira	Lateral Traseira Direita	Estofado Motorista	Coluna Central Direita	Paracheque D	Paralama Dianteiro
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Com Danos	Sem Danos
Paralama Dianteiro	Compartimento do Motor	Tipo de Estofado	Estrutura do Teto	Revestimento do Teto	Porta Dianteira E
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Com Danos
Longarina Dianteira	Porta Dianteira D	Porta Traseira D	Pneu Frente D	Revestimento Interno	Porta Traseira E
Sem Danos	Com Danos	Sem Danos	Pneu Regular	Sem Danos	Sem Danos
Pneu Traseiro D	Pneu Frente E	Roda Dianteira	Pneu Traseiro E	Roda Traseira	Roda Dianteira
Pneu Regular	Pneu Regular	Sem Danos	Pneu Regular	Sem Danos	Sem Danos
Roda Traseira	Paracheque T	Teto do Veículo	Caixa de Ar	Caixa de Ar	Motor
Sem Danos	Com Danos	Sem Danos	Com Danos	Com Danos	Não Testado
Air Bag	Estofado Traseiro	Limpador Para-brisa	Câmbio	Carenagem Frontal	Farol de Milha Direito
Não Deflagrado	Sem Danos	Sem Danos	Não Testado	Sem Danos	Sem Danos
Farol de Milha	Banco	Placa Traseira	Estado dos Vidros	Vidros Elétricos	Vidros Elétricos
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Não Testado	Sem Danos	Sem Danos
Trava Elétrica	Freios ABS	Cinto de Segurança	Chave de Roda	Macaco	Roda Estepe
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Não	Sem Danos	Sem Danos
Pneu Estepe	Placa Dianteira	Chave Reserva	Para-sol	Escapamento	Veículo Modificado
Sem Danos	Sem Danos	Não	Sem Danos	Sem Danos	Não
Ar Condicionado	Direção	Triângulo	Tapete	GNV	Manual de Instrução
Sem Danos	Hidráulica	Sem Danos	Não	Não	Não
Blindagem	Possui Calotas				
Não	Não				
VII - Conservação					
REGULAR					
VIII - Comentários					

IX - Fotos



Foto da placa traseira




Foto da gravação do chas



Foto do número do motor



Foto 45º do lado direito (frente)




Foto do lacre da placa



Painel



Foto do interior do veículo



Foto do odômetro



Foto do compartimento do motor



Gravação Vidro



Foto da etiqueta ETA (batente da porta)



Foto da etiqueta ETA (compartimento do motor)



Foto Estrutura Longarina Direita



Foto Estrutura Longarina Esquerda



Foto Estrutura Coluna Dianteira Esquerda



Foto Estrutura Coluna Dianteira Direita



Foto Estrutura Coluna Central Direita




Foto Estrutura Teto



Foto Estrutura Assoalho



Foto Air Bag



Foto Ar Condicionado



Foto Direção Assistida



Foto Freios ABS



Foto Rodas de Liga Leve



Foto Cambio Automático



Foto Vidros Elétricos



Foto Travas Elétricas



Foto Rádio CD/MP3



Foto Pneu Dianteiro Direito




Foto Pneu Dianteiro Esquerdo



Foto Pneu Traseiro Direito



Foto Pneu Traseiro Esquerdo



Foto Pneu Estepe



Foto Estrutura Coluna Central Esquerda



Foto Estrutura Coluna Traseira Direita



Foto Estrutura Coluna Traseira Esquerda



Foto Estrutura Torre do Amortecedor Direito



Foto Estrutura Torre do Amortecedor Esquerdo



Foto Avaria Capô



Foto Avaria Farol Esquerdo



Foto Avaria Pára-Choque Dianteiro



Foto Avaria Pára-Choque Traseiro



Foto Avaria Porta Direita Dianteira




Foto Avaria Porta Direita Traseira



Foto Avaria Porta Esquerda Dianteira



Porta Malas



Chaves



Foto Avaria Painel Dianteiro



Foto Avaria Painel Dianteiro



Foto Avaria Painel Dianteiro



Foto Avaria Caixa de Ar (lado esquerdo)



Foto Avaria Caixa de Ar (lado direito)



Foto Avaria Maçaneta (interna)



Foto Avaria Maçaneta (interna)



Foto 45º Traseira Esquerda



—

SINISTRO ESPECIAL	PARCELA TÉCNICA	LEILÃO	HISTÓRICO DE ROLUPLO E FURTO	BASE HISTÓRICA SINISTRO / ACIDENTE	REMARKETING	SEGURADORA / FINANCEIRA
						

RESUMO DAS PRINCIPAIS BASES ABAIXO

 BUSCA POR SINISTRO

 LEILÃO

PESQUISA LEILÃO

LEILÃO ESPECIAL MEGA LAUDO
O NESTA BASE.
LEILÃO BASE 1
O NESTA BASE.
LEILÃO BASE 2
O NESTA BASE.

PESQUISA LEILÃO

Informações importantes

As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização. A empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.

Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de Laudo de Vistoria Cautelar onde são utilizadas técnicas periciais para verificação e análise de agregados (gravação das numerações de chassi e de motor, etiquetas identificadoras (ETA), gravação da numeração do chassi nos vidros e integridade do conjunto estrutural), avarias aparentes e existência de acessórios.

A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da empresa por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.

Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, Air-Bag, Controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a empresa de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas.

A empresa não se responsabiliza por danos e ou avarias ocultas não observáveis a vista desarmada e passíveis de verificação apenas após desmontagem de componentes ou uso de ferramentas e ou equipamentos técnicos.

Essa vistoria não verifica vestígios de alagamento.

A Empresa utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações. Nesse compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores.



Analista Técnico: Washington L. Mateus