

Cliente: CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CPF / CNPJ: 35.626.178/0001-27

Dt. Pedido: 07/10/2026

Dt. Vistoria: 09/10/2026

Dt. Baixa: 13/10/2026

Local: CARBUY

Nº Contrato:

Proprietário:

Cidade: RECIFE

UF: PE

I - Dados do Veículo

STATUS AVARIAS:

Placa: RGZ3F03 Marca: TOYOTA Modelo: COROLLA CROSS ( XRE 2.0 VVT-IE 16V CVT) Cód. Molicar: 04803704-7  
Chassi: 9BRK3AAG9R0136019 Motor: AD54838 Cor: Branca Portas: 4 Ano/Modelo: 2024 / 2024  
Chassi BIN: 9BRK3AAG9R0136019 Motor BIN: AD54838 Cor BIN: BRANCA Combustível BIN: ALCOOL/GASOLINA  
Câmbio: AUTOMÁTICO Combustível: Alcool/Gasolina Renavam: 01384051969 KM: 10055 Cód. Fipe: 002203-9

II - Observações BIN

Histórico de Leilão

Histórico de Sinistro

Situacao: CIRCULACAO.  
Observacao: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.  
Restricao 1: IND. ADMINISTRATIVA.

Não Possui

Não Possui

III - Acessórios

Manual do Fabricante

Chave Reserva

Vidro Eletrico, Trava Eletrica, ABS, Cambio Automatico, Rodas de Liga Leve, Kit Multimidia, FORRAÇÕES  
EM COURO, AIR BAG, Direção Assistida, AR CONDICIONADO

Não Possui

Não Possui

IV - Exame de Agregados

A) Chapa suporte da numeração do chassi:

1.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

B) Numeração identificadora do Chassi:

1.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

C) Base da gravação da numeração do motor:

4.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

D) Numeração identificadora do motor:

4.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

E) Etiquetas On-line (ETA)

- Compartimento do motor  
ORIGINAIS

- Batente da Porta  
ORIGINAIS

- Assoalho  
ORIGINAIS

F) Gravação dos Vidros

- Vidro dianteiro (Para-brisa)  
ORIGINAIS  
- Vidro traseiro (Vigia)  
ORIGINAIS

- Vidro da porta dianteira esquerda  
ORIGINAIS  
- Vidro da porta traseira esquerda  
ORIGINAIS

- Vidro da porta dianteira direita  
ORIGINAIS  
- Vidro da porta traseira direita  
ORIGINAIS

G) Placa

Original

VI - Avarias Constatadas

| Itens       | Estado | Operação | Valores | Descrição/Localização |
|-------------|--------|----------|---------|-----------------------|
| Não listado |        |          |         |                       |

Detalhe das avarias

Teto; Vidro Pára-brisa; Lateral Direita; Lateral Esquerda; Pára-Lama Direito; Porta Direita Dianteira; Porta Direita Traseira; Porta Esquerda Dianteira; Porta Esquerda Traseira; Tampa do Porta Malas; Teto; Tampa do Porta Malas; Teto

|                                         |                                        |                                    |                                    |                                      |                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>Checklist Avarias</b>                |                                        |                                    |                                    |                                      |                          |
| <b>Acionamento do Motor</b>             |                                        |                                    |                                    |                                      |                          |
| <b>Bateria</b>                          | <b>Compartimento do Motor</b>          |                                    |                                    |                                      |                          |
| Sem Danos                               | Sem Danos                              |                                    |                                    |                                      |                          |
| <b>Bancos e Revestimentos</b>           |                                        |                                    |                                    |                                      |                          |
| <b>Encosto de Cabeça Dianteiro</b>      | <b>Encosto de Cabeça Traseiro</b>      | <b>Estofado Passageiro</b>         | <b>Banco Dianteiro Direito</b>     | <b>Banco Dianteiro Esquerdo</b>      |                          |
| Sem Danos                               | Sem Danos                              | Sem Danos                          | Sem Danos                          | Sem Danos                            |                          |
| <b>Banco Traseiro</b>                   | <b>Estofado Motorista</b>              | <b>Tipo de Estofado</b>            | <b>Revestimento do Teto</b>        | <b>Revestimento Interno Laterais</b> |                          |
| Sem Danos                               | Sem Danos                              | Sem Danos                          | Sem Danos                          | Sem Danos                            |                          |
| <b>Estofado Traseiro</b>                |                                        |                                    |                                    |                                      |                          |
| Sem Danos                               |                                        |                                    |                                    |                                      |                          |
| <b>Equipamentos</b>                     |                                        |                                    |                                    |                                      |                          |
| <b>Ar Condicionado</b>                  | <b>Cinto de Segurança</b>              | <b>Escapamento</b>                 | <b>Estado dos Vidros Blindados</b> | <b>Freios ABS</b>                    |                          |
| Sem Danos                               | Sem Danos                              | Sem Danos                          | Sem Danos                          | Sem Danos                            |                          |
| <b>Macaco</b>                           | <b>Para-sol</b>                        | <b>Placa Dianteira</b>             | <b>Placa Traseira</b>              | <b>Pneu Estepe</b>                   |                          |
| Sem Danos                               | Sem Danos                              | Sem Danos                          | Sem Danos                          | Sem Danos                            |                          |
| <b>Roda Estepe</b>                      | <b>Trava Elétrica</b>                  | <b>Triangulo</b>                   | <b>Vidros Elétricos Dianteiros</b> | <b>Vidros Elétricos Traseiros</b>    |                          |
| Sem Danos                               | Sem Danos                              | Sem Danos                          | Sem Danos                          | Sem Danos                            |                          |
| <b>Estrutura</b>                        |                                        |                                    |                                    |                                      |                          |
| <b>Assoalho Central</b>                 | <b>Assoalho Porta Malas</b>            | <b>Caixa de Ar</b>                 | <b>Coluna Central Direita</b>      | <b>Coluna Central Esquerda</b>       | <b>Coluna Teto</b>       |
| Sem Danos                               | Sem Danos                              | Sem Danos                          | Sem Danos                          | Sem Danos                            | Sem Danos                |
| <b>Longarina Dianteira Esquerda</b>     | <b>Longarina Traseira Esquerda</b>     | <b>Longarina Traseira Esquerda</b> | <b>Painel Corta Fogo</b>           | <b>Painel de Instrumenros</b>        | <b>Estrutura do Teto</b> |
| Sem Danos                               | Sem Danos                              | Sem Danos                          | Sem Danos                          | Sem Danos                            | Sem Danos                |
| <b>Longarina Dianteira Direita</b>      |                                        |                                    |                                    |                                      |                          |
| Sem Danos                               |                                        |                                    |                                    |                                      |                          |
| <b>Lateral Esquerda</b>                 |                                        |                                    |                                    |                                      |                          |
| <b>Retrovisor Esquerdo</b>              | <b>Gravação Vidro Dianteiro</b>        | <b>Gravação Vidro Traseiro</b>     | <b>Vidro Dianteiro</b>             | <b>Vidro Traseiro</b>                |                          |
| Sem Danos                               | Sem Danos                              | Sem Danos                          | Sem Danos                          | Sem Danos                            |                          |
| <b>Caixa de Roda Dianteira Esquerda</b> | <b>Caixa de Roda Traseira Esquerda</b> | <b>Coluna Dianteira Esquerda</b>   | <b>Coluna Traseira Esquerda</b>    | <b>Lateral Traseira Esquerda</b>     |                          |
| Sem Danos                               | Sem Danos                              | Sem Danos                          | Sem Danos                          | Sem Danos                            |                          |
| <b>Painel Inferior Esquerdo</b>         | <b>Paralama Dianteiro Esquerdo</b>     | <b>Porta Dianteira E</b>           | <b>Porta Traseira E</b>            | <b>Pneu Frente E</b>                 |                          |
| Sem Danos                               | Sem Danos                              | Amassado                           | Sem Danos                          | Pneu Regular                         |                          |
| <b>Pneu Traseiro E</b>                  | <b>Roda Dianteira</b>                  | <b>Roda Traseira</b>               | <b>Caixa de Ar</b>                 |                                      |                          |
| Pneu Regular                            | Sem Danos                              | Sem Danos                          | Bom                                |                                      |                          |
| <b>Parte Traseira</b>                   |                                        |                                    |                                    |                                      |                          |
| <b>Lanterna T. Esquerda</b>             | <b>Lanterna T. Direita</b>             | <b>Gravação Para-brisa T.</b>      | <b>Para-brisa T. (vigia)</b>       | <b>Porta Malas</b>                   | <b>Parachoque T</b>      |
| Sem Danos                               | Sem Danos                              | Sem Danos                          | Sem Danos                          | Amassado                             | Bom                      |
| <b>Lateral Direita</b>                  |                                        |                                    |                                    |                                      |                          |
| <b>Retrovisor Direito</b>               | <b>Gravação Vidro Dianteiro</b>        | <b>Gravação Vidro Traseiro</b>     | <b>Vidro Dianteiro</b>             | <b>Vidro Traseiro</b>                |                          |
| Sem Danos                               | Sem Danos                              | Sem Danos                          | Sem Danos                          | Sem Danos                            |                          |
| <b>Caixa de Roda Dianteira Direita</b>  | <b>Caixa de Roda Traseira Direita</b>  | <b>Lateral Traseira Direita</b>    | <b>Painel Inferior Direito</b>     | <b>Paralama Dianteiro Direito</b>    |                          |
| Sem Danos                               | Sem Danos                              | Sem Danos                          | Sem Danos                          | Sem Danos                            |                          |
| <b>Porta Dianteira D</b>                | <b>Porta Traseira D</b>                | <b>Pneu Frente D</b>               | <b>Pneu Traseiro D</b>             | <b>Roda Dianteira</b>                |                          |
| Amassado                                | Sem Danos                              | Pneu Regular                       | Pneu Regular                       | Sem Danos                            |                          |
| <b>Roda Traseira</b>                    | <b>Caixa de Ar</b>                     |                                    |                                    |                                      |                          |
| Sem Danos                               | Bom                                    |                                    |                                    |                                      |                          |
| <b>Parte Dianteira</b>                  |                                        |                                    |                                    |                                      |                          |
| <b>Capo</b>                             | <b>Farol D. Esquerdo</b>               | <b>Farol D. Direito</b>            | <b>Grade</b>                       | <b>Gravação Para-brisa</b>           | <b>Para-brisa</b>        |
| Bom                                     | Sem Danos                              | Sem Danos                          | Sem Danos                          | Sem Danos                            | Trincado                 |

| Limpador de Para-brisa | Coluna Dianteira Direita | Coluna Traseira Direita | Paracheque D | Teto do Veículo | Carenagem Frontal |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| Sem Danos              | Sem Danos                | Sem Danos               | Bom          | Amassado        | Sem Danos         |
| Farol de Milha Direito | Farol de Milha Esquerdo  |                         |              |                 |                   |
| Sem Danos              | Sem Danos                |                         |              |                 |                   |
| Outros                 |                          |                         |              |                 |                   |
| Motor                  | Banco                    | Câmbio                  |              |                 |                   |
| Bom                    | Bom                      | Bom                     |              |                 |                   |

**VII - Conservação****RUIM****VIII - Comentários**

\* LATERAL DIREITA, LATERAL ESQUERDA, PARALAMA DIREITO, PORTA DIANT. DIREITA, PORTA TRAS. DIREITA, PORTA DIANT. ESQUERDA, PORTA TRAS. ESQUERDA, TAMPÁ PORTA MALAS E TETO AMASSADOS. VIDRO PARABRISA E VIGIA TRASEIRO QUEBRADOS \*

\* (DANOS ESTRUTURAIS) VEICULO COM DANOS NO CONJUNTO ESTRUTURAL DO MONO BLOCO ( COLUNAS EXTERNAS DIANT. DIREITA E TRAS. ESQUERDA, ASSOALHO CENTRAL E TETO AVARI DANIFICADOS ) NECESSÁRIO LAUDO TÉCNICO DO INMETRO \*

**X - Fotos**



Foto da placa traseira



Foto 45º do lado direito (frente)



Foto do lacre da placa



Foto do interior do veículo




Foto do odômetro



Foto do compartimento do motor



Detalhe da Avaria



Foto da etiqueta ETA (batente da porta)




Foto da etiqueta ETA (compartimento do motor)



Foto Estrutura Longarina Direita



Foto Estrutura Longarina Esquerda



Foto Estrutura Coluna Dianteira Esquerda



Foto Estrutura Coluna Dianteira Direita



Foto Estrutura Coluna Central Direita



Foto Estrutura Teto



Foto Estrutura Assoalho



Foto Air Bag



Foto Ar Condicionado



Foto Direção Assistida



Foto Kit Multimídia




Foto Forrações em Couro



Foto Freios ABS



Foto Rodas de Liga Leve




Foto Cambio Automático




Foto Vidros Elétricos



Foto Travas Elétricas



Foto Pneu Dianteiro Direito



Foto Pneu Dianteiro Esquerdo



Foto Pneu Traseiro Direito



Foto Pneu Traseiro Esquerdo



Foto Pneu Estepe



Foto Estrutura Coluna Central Esquerda



Foto Estrutura Coluna Traseira Direita



Foto Estrutura Coluna Traseira Esquerda



Foto Estrutura Torre do Amortecedor Direito



Foto Estrutura Torre do Amortecedor Esquerdo



Foto Avaria Lateral Direita



Foto Avaria Lateral Esquerda



Foto Avaria Pára-Lama Direito



Foto Avaria Porta Direita Dianteira



Foto Avaria Porta Direita Traseira



Foto Avaria Porta Esquerda Dianteira



Foto Avaria Porta Esquerda Traseira



Foto Avaria Tampa do Porta Malas



Foto Avaria Tampa do Porta Malas



Foto Avaria Teto




Foto Avaria Teto



Foto Avaria Teto



Foto Avaria Vidro Pára-brisa



Chaves



Foto 45º Traseira Esquerda

## Informações importantes

*As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização.*

*A empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.*

*Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de Laudo Técnico de Vistoria Cautelar onde são utilizadas técnicas para verificação e análise de agregados (gravação das numerações de chassi e de motor, etiquetas identificadoras (ETA), gravação da numeração do chassi nos vidros e integridade do conjunto estrutural), avarias aparentes e acessórios.*

*A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da empresa por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.*

*Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, Air-Bag, Controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a empresa de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas, exceto quando contratados e informado no campo específico do Laudo.*

*A empresa não se responsabiliza por danos e ou avarias ocultas não observáveis a vista desarmada e passíveis de verificação apenas após desmontagem de componentes ou uso de ferramentas e ou equipamentos técnicos (como rampas e elevadores).*

*A Empresa utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas, bem como pesquisas de existência de Comunicação de Sinistro ou Registro de Leilão Público. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações não oficiais ou subjetivas. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores no momento da emissão, não se responsabilizando por informações surgidas ou inseridas após a data constante de emissão do Laudo.*



**Analista Técnico: Washington L. Mateus**

APROVADO COM RESTRIÇÃO, sendo que para emissão do Laudo de Transferência, o item destacado deve ser regularizado, pois trata-se de status REPROVÁVEL, conforme Detran.