

**CLIENTE**

Cliente  
**BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.**

CNPJ  
**07.207.996/0001-50**

**DADOS DO VEÍCULO**

| PLACA                  | CHASSI          | CHASSI BIN  | MARCA/MODELO             |
|------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|
|                        |                 |             | <b>VOLKSWAGEN GOL 10</b> |
| ANO FABRICAÇÃO         | ANO MODELO      | MOTOR BIN   | MOTOR OBSERVADO          |
| <b>2007</b>            | <b>2008</b>     |             |                          |
| COMBUSTÍVEL            |                 |             | COR                      |
| <b>ALCOOL/GASOLINA</b> |                 |             | <b>CINZA</b>             |
| CIDADE VISTORIA        | ESTADO VISTORIA | UF VISTORIA | RENAVAM                  |
| <b>ILHOTA</b>          | <b>SC</b>       | <b>SC</b>   |                          |
|                        |                 |             | PATIO VISTORIA           |
|                        |                 |             |                          |

**Observações:**

CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS  
CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS  
HODOMETRO INACESSÍVEL  
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO GRAVES DANOS/REPAROS  
ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA DANIFICADA

**ESTADO AGREGADOS**

|                                        |                                                                                     |                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CONDIÇÃO DA PLACA                      |    |                   |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR            |   |                   |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI           |  |                   |
| CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS        |  |                   |
| CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA |  | <b>DANIFICADA</b> |
| CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO        |  |                   |

**LONGARINAS**

|                                |                                                                                     |  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA  |  |  |
| LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO |  |  |
| LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA   |  |  |
| LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO  |  |  |

**COLUNAS**

|                       |                                                                                     |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| COLUNA A-B MOTORISTA  |  |  |
| COLUNA B-C MOTORISTA  |  |  |
| COLUNA A-B PASSAGEIRO |  |  |
| COLUNA B-C PASSAGEIRO |  |  |

**DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS**

|                                   |                                                                                   |                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA   |  |                      |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA  |  |                      |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA    |  |                      |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA   |  |                      |
| CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO |  | GRAVES DANOS/REPAROS |
| PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR         |  |                      |
| CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA    |  | LEVES DANOS/REPAROS  |
| CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA     |  | LEVES DANOS/REPAROS  |

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**

|                                  |                                                                                    |  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SINISTRO ESPECIAL                |   |  |
| PARECER TECNICO                  |   |  |
| LEILÃO                           |   |  |
| HISTORICO DE ROUBO E FURTO       |   |  |
| BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE |   |  |
| SEGURANÇA / FINANCEIRA           |  |  |

FOTOS

45 TRASEIRA



45 DIANTEIRA




PLACA TRASEIRA



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO




CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA




COLUNA B-C DIREITA




COLUNA A-B DIREITA




ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA




CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA



**FOTOS**



VISTORIADOR (FELIPE ANTUNES DA SILVA)