

**CLIENTE**

Cliente  
**BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S**

CNPJ  
**07.207.996/0001-50**

**DADOS DO VEÍCULO**

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO <b>VOLKSWAGEN CROSSFOX</b>	COR <b>PRATA</b>
ANO FABRICAÇÃO <b>2008</b>	ANO MODELO <b>2009</b>	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	RENAVAM
COMBUSTÍVEL <b>ALCOOL/GASOLINA</b>			KILOMETRAGEM <b>INACESSÍVEL</b>	
CIDADE VISTORIA <b>GOIÂNIA</b>	ESTADO VISTORIA <b>GO</b>	UF VISTORIA <b>GO</b>	PATIO VISTORIA	

**Observações:**

HODÔMETRO DESLIGADO  
CAIXA DE ESTEPE DANIFICADO  
LATERAL DIREITA DANIFICADO  
LATERAL ESQUERDA DANIFICADO  
LONGARINA TRASEIRA DIREITA DANIFICADO  
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA DANIFICADO  
ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO DANIFICADO(A)  
CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A)  
CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA DANIFICADO(A)  
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA DANIFICADO(A)  
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA DANIFICADO(A)  
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A)  
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA DANIFICADO(A)  
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR DANIFICADO(A)

**ESTADO AGREGADOS**

PLACA TRASEIRA		
PLACA DIANTEIRA		
ETIQUETA ETA DO MOTOR		
ETIQUETA ETA DA COLUNA		
ETIQUETA ETA DO ASSOALHO		NÃO OBRIGATÓRIA
NÚMERO DO MOTOR		
NÚMERO DO CHASSI		
GRAVAÇÃO DO VIGIA TRASEIRO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO		
PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO		



**LONGARINAS**

LONGARINA TRASEIRA DIREITA		DANIFICADO
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA		DANIFICADO
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA		DANIFICADO(A)
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA		














**COLUNAS**

COLUNA A DIREITA	✓	
COLUNA CENTRAL DIREITA	✓	
COLUNA C DIREITA	✓	






**COLUNAS**

COLUNA A ESQUERDA		
COLUNA CENTRAL ESQUERDA		
COLUNA C ESQUERDA		

**DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS**

CAIXA DE ESTEPE		DANIFICADO
PAINEL TRASEIRO		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		DANIFICADO(A)
ASSOALHO CENTRAL DIREITO		
CAIXA DE AR DIREITA		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
PAINEL CORTA-FOGO		
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		DANIFICADO(A)
CAIXA DE AR ESQUERDA		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		DANIFICADO(A)
ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO		DANIFICADO(A)
BLINDAGEM		

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TÉCNICO		
LEILÃO		
HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTÓRICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA




45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA TRASEIRA



NÚMERO CHASSI



NÚMERO MOTOR




PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO



GRAVAÇÃO VIGIA TRASEIRO



LATERAL DIREITA




CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO




GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO




COLUNA A DIREITA




COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA



COLUNA C DIREITA




FOTOS


ASSOALHO CENTRAL DIREITO



CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



PAINEL CORTA FOGO




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA




COLUNA A ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA




COLUNA C ESQUERDA




FOTOS


GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO  
ESQUERDO



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO  
ESQUERDO



ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO




CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA




CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



ETIQUETA ETA ASSOALHO



TETO



---

VISTORIADOR (EDGAR MERINO GARCEZ)