

**CLIENTE**

Cliente  
**BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S**

CNPJ  
**07.207.996/0001-50**







**DADOS DO VEÍCULO**

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			<b>233759 I/TOYOTA HILUX</b>	
			<b>CDSRXA4FD</b>	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
<b>2021</b>	<b>2021</b>			<b>BRANCA</b>
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
<b>DIESEL</b>			<b>113084</b>	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
<b>PAULISTA</b>	<b>PE</b>	<b>PE</b>		

**Observações:**

**TETO AVARIADO**  
**ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR DANIFICADA**  
**CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO LEVES DANOS/REPAROS**  
**CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS**  
**CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS**  
**CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS**  
**CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS**  
**COLUNA A-B DIREITA LEVES DANOS/REPAROS**  
**COLUNA B-C DIREITA LEVES DANOS/REPAROS**

**ESTADO AGREGADOS**

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS		
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA		
CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO		<b>DANIFICADA</b>









**LONGARINAS**

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		

**COLUNAS**

COLUNA A-B MOTORISTA		
COLUNA B-C MOTORISTA		
COLUNA A-B PASSAGEIRO		<b>LEVES DANOS/REPAROS</b>
COLUNA B-C PASSAGEIRO		<b>LEVES DANOS/REPAROS</b>

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS


CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO		LEVES DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA



45 DIANTEIRA



PLACA TRASEIRA




NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR




PANORAMICA PAINEL INTERNO




HODOMETRO




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS


CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO



CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA



COLUNA B-C DIREITA



COLUNA A-B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA




FOTO EXTRA 4 - LATERAL DIREITA




FOTO EXTRA 5 - LATERAL DIREITA




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA



FOTOS

CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA






FOTO EXTRA 1 - DIANTEIRA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA



COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO




FOTO EXTRA 1 - LATERAL ESQUERDA



---

VISTORIADOR (JULIO CEZAR JOSE THOMAZ DE AQUINO)