

Cliente: CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CPF / CNPJ: 35.626.178/0001-27

Dt. Pedido: 10/08/2026

Dt. Vistoria: 11/08/2026

Dt. Baixa: 11/08/2026

Local: HUB (PE)

Nº Contrato:

Proprietário: BRADESCO

Cidade: RECIFE

UF: PE

## I - Dados do Veículo

## STATUS AVARIAS:

Placa: SAG9C78 Marca: JEEP Modelo: COMMANDER (LIMITED T270 4X2 1.3 AT) Cód. Molicar: 07800512-7

Chassi: 988671121PKN32267 Motor: 463485690267687 Cor: Azul Portas: 4 Ano/Modelo: 2022 / 2023

Chassi BIN: 988671121PKN32267 Motor BIN: 463485690267687 Cor BIN: AZUL Combustível BIN: ALCOOL/GASOLINA

Câmbio: AUTOMATICO Combustível: Alcool/Gasolina Renavam: 01331080468 KM: 55485 Cód. Fipe: 017081-0

## II - Observações BIN

## Histórico de Leilão

## Histórico de Sinistro

Situacao: CIRCULACAO.  
Observacao: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.  
Restricao 1: IND. ADMINISTRATIVA.

Não Verificado

Não Verificado

## III - Acessórios

## Manual do Fabricante

## Chave Reserva

Trava Eletrica, ABS, Cambio Automatico, Rodas de Liga Leve, Kit Multimidia, FORRAÇÕES EM COURO,  
AIR BAG, Direção Assistida, Vidros Elétricos, AR CONDICIONADO

Possui

Não Possui

## IV - Exame de Agregados

## A) Chapa suporte da numeração do chassi:

1.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

## B) Numeração identificadora do Chassi:

1.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

## C) Base da gravação da numeração do motor:

4.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

## D) Numeração identificadora do motor:

4.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

## E) Etiquetas On-line (ETA)

## - Compartimento do motor

ORIGINAIS

## - Batente da Porta

ORIGINAIS

## F) Gravação dos Vidros

## - Vidro dianteiro (Para-brisa)

ORIGINAIS

## - Vidro da porta dianteira esquerda

NÃO POSSUI

## - Vidro da porta dianteira direita

ORIGINAIS

## - Vidro traseiro (Vigia)

ORIGINAIS

## - Vidro da porta traseira esquerda

ORIGINAIS

## - Vidro da porta traseira direita

ORIGINAIS

## G) Número do Câmbio

Não Verificado

## H) Placa

Original

## VI - Avarias Constatadas

| Itens       | Estado | Operação | Valores | Descrição/Localização |
|-------------|--------|----------|---------|-----------------------|
| Não listado |        |          |         |                       |

## Detalhe das avarias

Capô; Farol Esquerdo; Lateral Esquerda; Pára-Choque Dianteiro; Pára-Choque Traseiro; Pára-Lama Direito; Pára-Lama Esquerdo; Porta Direita Dianteira; Porta Direita Traseira; Porta Esquerda Dianteira; Porta Esquerda Traseira; Retrovisor Esquerdo; Vidro Pára-brisa

|                                  |                                 |                             |                             |                               |                   |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Checklist Avarias                |                                 |                             |                             |                               |                   |
| Acionamento do Motor             |                                 |                             |                             |                               |                   |
| Bateria                          | Compartimento do Motor          |                             |                             |                               |                   |
| Sem Danos                        | Sem Danos                       |                             |                             |                               |                   |
| Bancos e Revestimentos           |                                 |                             |                             |                               |                   |
| Encosto de Cabeça Dianteiro      | Encosto de Cabeça Traseiro      | Estofado Passageiro         | Banco Dianteiro Direito     | Banco Dianteiro Esquerdo      |                   |
| Sem Danos                        | Sem Danos                       | Sem Danos                   | Sem Danos                   | Sem Danos                     |                   |
| Banco Traseiro                   | Estofado Motorista              | Tipo de Estofado            | Revestimento do Teto        | Revestimento Interno Laterais |                   |
| Sem Danos                        | Sem Danos                       | Sem Danos                   | Sem Danos                   | Sem Danos                     |                   |
| Estofado Traseiro                |                                 |                             |                             |                               |                   |
| Sem Danos                        |                                 |                             |                             |                               |                   |
| Equipamentos                     |                                 |                             |                             |                               |                   |
| Ar Condicionado                  | Cinto de Segurança              | Escapamento                 | Estado dos Vidros Blindados | Freios ABS                    |                   |
| Sem Danos                        | Sem Danos                       | Sem Danos                   | Sem Danos                   | Sem Danos                     |                   |
| Macaco                           | Para-sol                        | Placa Dianteira             | Placa Traseira              | Pneu Estepe                   |                   |
| Sem Danos                        | Sem Danos                       | Sem Danos                   | Sem Danos                   | Sem Danos                     |                   |
| Roda Estepe                      | Trava Elétrica                  | Triangulo                   | Vidros Elétricos Dianteiros | Vidros Elétricos Traseiros    |                   |
| Sem Danos                        | Sem Danos                       | Sem Danos                   | Sem Danos                   | Sem Danos                     |                   |
| Estrutura                        |                                 |                             |                             |                               |                   |
| Assoalho Central                 | Assoalho Porta Malas            | Caixa de Ar                 | Coluna Central Direita      | Coluna Central Esquerda       | Coluna Teto       |
| Sem Danos                        | Sem Danos                       | Com Danos                   | Sem Danos                   | Com Danos                     | Sem Danos         |
| Longarina Dianteira Esquerda     | Longarina Traseira Esquerda     | Longarina Traseira Esquerda | Painel Corta Fogo           | Painel de Instrumenros        | Estrutura do Teto |
| Sem Danos                        | Sem Danos                       | Sem Danos                   | Sem Danos                   | Sem Danos                     | Com Danos         |
| Longarina Dianteira Direita      |                                 |                             |                             |                               |                   |
| Sem Danos                        |                                 |                             |                             |                               |                   |
| Lateral Esquerda                 |                                 |                             |                             |                               |                   |
| Retrovisor Esquerdo              | Gravação Vidro Dianteiro        | Gravação Vidro Traseiro     | Vidro Dianteiro             | Vidro Traseiro                |                   |
| Com Danos                        | Sem Danos                       | Sem Danos                   | Sem Danos                   | Sem Danos                     |                   |
| Caixa de Roda Dianteira Esquerda | Caixa de Roda Traseira Esquerda | Coluna Dianteira Esquerda   | Coluna Traseira Esquerda    | Lateral Traseira Esquerda     |                   |
| Sem Danos                        | Com Danos                       | Sem Danos                   | Com Danos                   | Com Danos                     |                   |
| Painel Inferior Esquerdo         |                                 |                             |                             |                               |                   |
| Painel Inferior Esquerdo         | Paralama Dianteiro Esquerdo     | Porta Dianteira E           | Porta Traseira E            | Pneu Frente E                 |                   |
| Sem Danos                        | Com Danos                       | Com Danos                   | Com Danos                   | Pneu Ruim                     |                   |
| Pneu Traseiro E                  | Roda Dianteira                  | Roda Traseira               | Caixa de Ar                 |                               |                   |
| Pneu Ruim                        | Sem Danos                       | Sem Danos                   | Com Danos                   |                               |                   |
| Parte Traseira                   |                                 |                             |                             |                               |                   |
| Lanterna T. Esquerda             | Lanterna T. Direita             | Gravação Para-brisa T.      | Para-brisa T. (vigia)       | Porta Malas                   | Parachoque T      |
| Com Danos                        | Com Danos                       | Sem Danos                   | Sem Danos                   | Com Danos                     | Com Danos         |
| Lateral Direita                  |                                 |                             |                             |                               |                   |
| Retrovisor Direito               | Gravação Vidro Dianteiro        | Gravação Vidro Traseiro     | Vidro Dianteiro             | Vidro Traseiro                |                   |
| Sem Danos                        | Sem Danos                       | Sem Danos                   | Sem Danos                   | Sem Danos                     |                   |
| Caixa de Roda Dianteira Direita  | Caixa de Roda Traseira Direita  | Lateral Traseira Direita    | Painel Inferior Direito     | Paralama Dianteiro Direito    |                   |
| Sem Danos                        | Sem Danos                       | Sem Danos                   | Sem Danos                   | Sem Danos                     |                   |
| Porta Dianteira D                | Porta Traseira D                | Pneu Frente D               | Pneu Traseiro D             | Roda Dianteira                |                   |
| Com Danos                        | Com Danos                       | Pneu Ruim                   | Pneu Ruim                   | Sem Danos                     |                   |
| Roda Traseira                    | Caixa de Ar                     |                             |                             |                               |                   |
| Sem Danos                        | Bom                             |                             |                             |                               |                   |
| Parte Dianteira                  |                                 |                             |                             |                               |                   |
| Capo                             | Farol D. Esquerdo               | Farol D. Direito            | Grade                       | Gravação Para-brisa           | Para-brisa        |
| Com Danos                        | Com Danos                       | Com Danos                   | Sem Danos                   | Sem Danos                     | Com Danos         |

| Limpador de Para-brisa | Coluna Dianteira Direita | Coluna Traseira Direita | Parachoque D | Teto do Veículo | Carenagem Frontal |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| Sem Danos              | Sem Danos                | Sem Danos               | Com Danos    | Bom             | Sem Danos         |
| Farol de Milha Direito | Farol de Milha Esquerdo  |                         |              |                 |                   |
| Sem Danos              | Sem Danos                |                         |              |                 |                   |
| Outros                 |                          |                         |              |                 |                   |
| Motor                  | Banco                    | Câmbio                  |              |                 |                   |
| Não Testado            | Bom                      | Não Testado             |              |                 |                   |

**VII - Conservação****RUIM****VIII - Comentários****VEICULO POSSUI DANOS NO CONJUNTO ESTRUTURAL:****COLUNA TRASEIRA ESQUERDA;  
COLUNA CENTRAL ESQUERDA;  
COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA;  
FOLHA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA;  
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA.**

**X - Fotos**



Foto da placa traseira




Foto 45º do lado esquerdo (traseira)



Foto da gravação do chassi : 988671121PKN32267



Foto do número do motor : 463485690267687



Foto 45º do lado direito (frente)



Foto do lacre da placa



Foto do interior do veículo




Foto do odômetro





Foto do compartimento do motor




Foto da etiqueta ETA (batente da porta)



Foto da etiqueta ETA (assoalho)



Foto da etiqueta ETA (compartimento do motor)




Foto Estrutura Longarina Direita




Foto Estrutura Longarina Esquerda




Foto Estrutura Coluna Dianteira Esquerda



Foto Estrutura Coluna Central Direita





Foto Estrutura Teto



Foto Estrutura Assoalho



Foto Air Bag




Foto Ar Condicionado



Foto Direção Assistida



Foto Kit Multimídia




Foto Forrações em Couro



Foto Freios ABS





Foto Rodas de Liga Leve



Foto Cambio Automático




Foto Vidros Elétricos




Foto Travas Elétricas




Foto Pneu Dianteiro Direito




Foto Pneu Dianteiro Esquerdo



Foto Pneu Traseiro Direito




Foto Pneu Traseiro Esquerdo





Foto Pneu Estepe




Foto Estrutura Coluna Central Esquerda



Foto Estrutura Coluna Traseira Direita




Foto Estrutura Coluna Traseira Esquerda




Foto Estrutura Torre do Amortecedor Direito



Foto Estrutura Torre do Amortecedor Esquerdo



Foto Avaria Capô



Foto Avaria Farol Esquerdo






Foto Avaria Lateral Esquerda




Foto Avaria Pára-Choque Dianteiro




Foto Avaria Pára-Choque Traseiro




Foto Avaria Pára-Lama Direito




Foto Avaria Pára-Lama Esquerdo



Foto Avaria Porta Direita Dianteira



Foto Avaria Porta Direita Traseira




Foto Avaria Porta Esquerda Dianteira




Foto Avaria Porta Esquerda Traseira




Foto Avaria Retrovisor Esquerdo




Foto Avaria Vidro Pára-brisa



## Informações importantes

*As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização.*

*A empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.*

*Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de Laudo Técnico de Vistoria Cautelar onde são utilizadas técnicas para verificação e análise de agregados (gravação das numerações de chassi e de motor, etiquetas identificadoras (ETA), gravação da numeração do chassi nos vidros e integridade do conjunto estrutural), avarias aparentes e acessórios.*

*A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da empresa por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.*

*Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, Air-Bag, Controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a empresa de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas, exceto quando contratados e informado no campo específico do Laudo.*

*A empresa não se responsabiliza por danos e ou avarias ocultas não observáveis a vista desarmada e passíveis de verificação apenas após desmontagem de componentes ou uso de ferramentas e ou equipamentos técnicos (como rampas e elevadores).*

*A Empresa utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas, bem como pesquisas de existência de Comunicação de Sinistro ou Registro de Leilão Público. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações não oficiais ou subjetivas. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores no momento da emissão, não se responsabilizando por informações surgidas ou inseridas após a data constante de emissão do Laudo.*

  
Vinícius de S. Campos  
RG: 47.243.534-9

**Analista Técnico: VINÍCIUS DE SOUZA CAMPOS**

APROVADO COM RESTRIÇÃO, sendo que para emissão do Laudo de Transferência, o item destacado deve ser regularizado, pois trata-se de status REPROVÁVEL, conforme Detran.