

CLIENTE

Cliente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

CNPJ
07.207.996/0001-50

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			HONDA HONDA CG 160	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	TITAN	
2024	2024		MOTOR OBSERVADO	COR
COMBUSTÍVEL				VERMELHA
ALCOOL/GASOLINA			RECOMENDADO	RENAVAM
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	INACESSÍVEL	
CAMAÇARI	BA	BA	PATIO VISTORIA	

Observações:

HODÔMETRO INACESSÍVEL
CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA DANIFICADO(A)
FAROL/BLOCO ÓPTICO DANIFICADO(A)
PLACA DANIFICADA

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA		DANIFICADA
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		

ESTRUTURA

BALANÇA TRASEIRA DIREITA		
BALANÇA TRASEIRA ESQUERDA		
CARENAGEM DIREITA		DANIFICADO(A)
FAROL / BLOCO ÓPTICO		DANIFICADO(A)
MESA INFERIOR		
MESA SUPERIOR		
GARFO DIANTEIRO DIREITO		
GARFO DIANTEIRO ESQUERDO		
COLUNA DE DIREÇÃO		
HODÔMETRO		
PAINEL		
TANQUE		
CARENAGEM ESQUERDA		

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS


45 DIANTEIRA DIREITA




45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA




45 TRASEIRA ESQUERDA



TRASEIRA



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



PAINEL DE INSTRUMENTOS



HODÔMETRO




GARFO DIANTEIRO DIREITO



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



NÚMERO DO CHASSI



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO ESQUERDO



FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA



LATERAL DIREITA




PANORAMICA MOTOR DIREITA



CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA



NÚMERO DO MOTOR



DIANTEIRA



FAROL/BLOCO ÓPTICO



MESA INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA



MESA SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA



GARFO DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA DE DIREÇÃO (PESCOÇO)



TANQUE



FOTOS

LATERAL ESQUERDA



PANORAMICA MOTOR ESQUERDA



CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA



VISTORIADOR (FILIPE LOPES ASSUNÇÃO)