

**CLIENTE**

Cliente  
**CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA**

CNPJ  
**35.626.178/0001-27**

**DADOS DO VEÍCULO**

|                 |                 |             |                          |               |
|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------|---------------|
| PLACA           | CHASSI          | CHASSI BIN  | MARCA/MODELO             |               |
|                 |                 |             | <b>VOLKSWAGEN 24.280</b> |               |
| ANO FABRICAÇÃO  | ANO MODELO      | MOTOR BIN   | MOTOR OBSERVADO          | COR           |
| <b>2014</b>     | <b>2014</b>     |             | <b>CRM 6X2</b>           | <b>BRANCA</b> |
| COMBUSTÍVEL     |                 |             | KILOMETRAGEM             | RENAVAM       |
| <b>DIESEL</b>   |                 |             | <b>DESLIGADO</b>         |               |
| CIDADE VISTORIA | ESTADO VISTORIA | UF VISTORIA | PATIO VISTORIA           |               |
| <b>CAMAÇARI</b> | <b>BA</b>       | <b>BA</b>   |                          |               |

**Observações:**

IMPLEMENTO NÃO ANALISADO  
GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA SEM GRAVAÇÃO  
ASSOALHO CABINE DIREITO DANIFICADO(A)  
LONGARINA TRASEIRA DIREITA DANIFICADO(A)  
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A)  
PARACHOQUE TRASEIRO DANIFICADO(A)  
GRAVAÇÃO VIDRO PORTA ESQUERDA COM NUMERAÇÃO DIVERGENTE DO SEQUENCIAL DO CHASSI  
ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR AUSENTE

**ESTADO AGREGADOS**

|                                     |                                                                                     |                                                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| PLACA TRASEIRA                      |  |                                                  |
| PLACA DIANTEIRA                     |  |                                                  |
| NUMERAÇÃO DO MOTOR                  |  |                                                  |
| NUMERAÇÃO DO CHASSI                 |  |                                                  |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DA PORTA DIREITA  |  |                                                  |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DA PORTA ESQUERDA |  | COM NUMERAÇÃO DIVERGENTE DO SEQUENCIAL DO CHASSI |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA     |  | SEM GRAVAÇÃO                                     |
| ETIQUETA ETA DA COLUMA              |  |                                                  |
| ETIQUETA ETA DO COMPARTIMENTO       |  | AUSENTE                                          |
| PLAQUETA DA CARROCERIA              |  |                                                  |

**LONGARINAS**

|                              |                                                                                     |               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LONGARINA TRASEIRA DIREITA   |  | DANIFICADO(A) |
| LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA  |  | DANIFICADO(A) |
| LONGARINA DIANTEIRA DIREITA  |  |               |
| LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA |  |               |

**COLUMNAS**

|                   |                                                                                     |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| COLUMA A DIREITA  |  |  |
| COLUMA B DIREITA  |  |  |
| COLUMA A ESQUERDA |  |  |
| COLUMA B ESQUERDA |  |  |

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

|                                  |                                                                                   |               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ASSOALHO DA CABINE DIREITO       |  | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA  |  |               |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA |  |               |
| ASSOALHO DA CABINE ESQUERDO      |  |               |

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA


|                                  |                                                                                   |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| SINISTRO ESPECIAL                |  |  |
| PARECER TECNICO                  |  |  |
| LEILÃO                           |  |  |
| HISTORICO DE ROUBO E FURTO       |  |  |
| BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE |  |  |
| SEGURANÇA / FINANCEIRA           |  |  |

FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA



PLACA TRASEIRA




45 DIANTEIRA DIREITA




NÚMERO DO CHASSI




NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA





**FOTOS**

**45 TRASEIRA ESQUERDA**




**PARACHOQUE TRASEIRO**



**ASSOALHO CABINE DIREITO**



**GRAVAÇÃO VIDRO PORTA DIREITA**



**COLUNA A DIREITA**




**COLUNA B DIREITA**



**ETIQUETA ETA COLUNA - PLAQUETA**



**PLAQUETA CARROCERIA**



**ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR**



**45 DIANTEIRA ESQUERDA**



**CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA**



**CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA**



FOTOS

PLACA DIANTEIRA



GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA



TACÓGRAFO



ASSOALHO CABINE ESQUERDO




COLUNA A ESQUERDA



COLUNA B ESQUERDA



GRAVAÇÃO VIDRO PORTA ESQUERDA



---

VISTORIADOR (MATHEUS DE OLIVEIRA SILVA)