

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO
			CHEVROLET TRACKER T
			A LTZ
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO
2022	2023		
COMBUSTÍVEL			COR
ALCO/GASOL			AZUL
			RENAVAM
			INACESSÍVEL
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA
JABOATÃO DOS	PE	PE	
GUARARAPES			

Observações:

TETO, DANOS/REPAROS
ASSOALHO CENTRAL, DANOS/REPAROS
CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA, DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR, DANOS/REPAROS
HODOMETRO INACESSÍVEL
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO, DANOS/REPAROS
CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA, DANOS/REPAROS
CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA, DANOS/REPAROS
CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA, DANOS/REPAROS
CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA, DANOS/REPAROS
COLUNA A-B DIREITA, DANOS/REPAROS
COLUNA A-B ESQUERDA, DANOS/REPAROS
COLUNA B-C DIREITA, DANOS/REPAROS
COLUNA B-C ESQUERDA, DANOS/REPAROS
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA, DANOS/REPAROS
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA, DANOS/REPAROS
ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR AUSENTE
PLACA TRASEIRA DANIFICADO

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA		AUSENTE
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS		
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA		
CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO		AUSENTE

LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		GRAVES DANOS/REPAROS
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		GRAVES DANOS/REPAROS
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		

COLUNAS

COLUNA A-B MOTORISTA		GRAVES DANOS/REPAROS
COLUNA B-C MOTORISTA		GRAVES DANOS/REPAROS
COLUNA A-B PASSAGEIRO		GRAVES DANOS/REPAROS
COLUNA B-C PASSAGEIRO		GRAVES DANOS/REPAROS

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		GRAVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		GRAVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO		GRAVES DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA		GRAVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA		GRAVES DANOS/REPAROS

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA




45 DIANTEIRA




PLACA TRASEIRA




NÚMERO DO CHASSI




NÚMERO DO MOTOR




PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR




PANORAMICA PAINEL INTERNO




HODOMETRO




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO



CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



FOTO EXTRA 1 - TRASEIRA



FOTO EXTRA 3 - TRASEIRA





FOTO EXTRA 4 - TRASEIRA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA



COLUNA B-C DIREITA



COLUNA A-B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA






FOTO EXTRA 1 - INTERIOR



PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




FOTOS

ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO
MOTOR



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA




FOTO EXTRA 1 - DIANTEIRA






FOTO EXTRA 3 - DIANTEIRA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA



COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO




FOTO EXTRA 1 - LATERAL ESQUERDA




FOTO EXTRA 2 - LATERAL ESQUERDA





FOTO EXTRA 3 - LATERAL ESQUERDA



FOTOS

FOTO EXTRA 4 - LATERAL ESQUERDA





FOTO EXTRA 5 - LATERAL ESQUERDA



VISTORIADOR (VICTOR HENRICK ALBUQUERQUE DA SILVA)