

CLIENTE

Cliente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

CNPJ
07.207.996/0001-50

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO
COMBUSTÍVEL	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	KILOMETRAGEM
CIDADE VISTORIA			PATIO VISTORIA
2020	2021		RENAULT KWID ZEN 10MT
ALCO/GASOL	PE	PE	BRANCA
			INACESSÍVEL

Observações:

CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA DANIFICADA, LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA DANIFICADA, PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR DANIFICADO, PAINEL TRASEIRO DANIFICADO.

ESTADO AGREGADOS

PLACA TRASEIRA	✓	
PLACA DIANTEIRA	✓	
ETIQUETA ETA DO MOTOR	✓	
ETIQUETA ETA DA COLUNA	✓	
ETIQUETA ETA DO ASSOALHO	⚠	
NÚMERO DO MOTOR	✓	
NÚMERO DO CHASSI	✓	
GRAVAÇÃO DO VIGIA TRASEIRO	✓	
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO	✓	
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO	✓	
GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA	✓	
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO	✓	
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO	✓	
PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	✓	

LONGARINAS

LONGARINA TRASEIRA DIREITA	✓	
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	✓	
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA	✓	
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA	⚠	DANIFICADO(A)

COLUNAS

COLUNA A DIREITA	✓	
COLUNA CENTRAL DIREITA	✓	
COLUNA C DIREITA	✓	

COLUNAS

COLUNA A ESQUERDA		
COLUNA CENTRAL ESQUERDA		
COLUNA C ESQUERDA		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE ESTEPE		
PAINEL TRASEIRO		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		
ASSOALHO CENTRAL DIREITO		DANIFICADO(A)
CAIXA DE AR DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
PAINEL CORTA-FOGO		
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		DANIFICADO(A)
CAIXA DE AR ESQUERDA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		
ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO		
BLINDAGEM		

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TÉCNICO		
LEILÃO		
HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTÓRICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA




45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA TRASEIRA



NÚMERO CHASSI




NÚMERO MOTOR




PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR




PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS


45 TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE ESTEPE




PAINEL TRASEIRO




GRAVAÇÃO VIDRO TAMPA PORTA MALAS



CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA




GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



COLUNA A DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA




ETIQUETA ETA COLUNA



COLUNA C DIREITA




ASSOALHO CENTRAL DIREITO



FOTOS


CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA




45 DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA




PAINEL CORTA FOGO




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO
MOTOR




GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA




COLUNA A ESQUERDA




COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA C ESQUERDA



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO
ESQUERDO




FOTOS


GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO
ESQUERDO



ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO



CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



TETO



VISTORIADOR (RODRIGO FERNANDES DA SILVA)