



BANCO ITAÚ
PLENAVER VISTORIA VEICULAR
CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031-4102

Data:25/02/2025

Placa	Chassi	Chassi BIN	Código Molicar	Código FIPE
Ano Fabricação	Ano Modelo	Motor BIN	Motor Observado	Cor
2018	2019		04003080-5	025243-3
Combustível	Motorização	tipo de cambio	Odômetro (KM)	Renavam
ALCOOL/GASOLINA	1.0	Manual	172354	
Marca	Modelo	Versão Veiculo	Quantidades de portas	Tipo de Direção
RENAULT	SANDERO	AUTHENTIQUE	5	Elétrica
Histórico de leilão	Status Itau	Chassi Remarcado?	Motivo Reprova/ Restrição	Situação Chassi
Não Possui	Regular 1			Em circulação
Cidade Vistoria	Estado Vistoria	UF Vistoria	Patio Vistoria	
Goiânia	GO	GO		

Observações:

Estado: Goiás Código MOLICAR: 04003080-5 RENAULT SANDERO AUTHENTIQUE 1.0 12V SCe 4p Eta./Gas. Ano Fabricação: 2018 Ano Modelo: 2019 Passageiros: 5 Peso em ordem de marcha(kg): 1011 Potência Máxima: 79 CV

LATERAL DIANTEIRA PASSAGEIRO



LATERAL DIANTEIRA MOTORISTA




LATERAL TRASEIRA PASSAGEIRO




LATERAL TRASEIRA MOTORISTA




ESTOFAMENTO DIANTEIRO




ESTOFAMENTO TRASEIRO



COMPARTIMENTO MOTOR



PAINEL INTERNO



ESTADO DO VEÍCULO

PARTE DIANTEIRA

CAPÔ	Sem Danos
FAROL ALTO DIANTEIRO DIREITO	Funciona
FAROL DE NEBLINA DIREITO	Não Possui
FAROL DE NEBLINA ESQUERDO	Não Possui
FAROL ALTO DIANTEIRO ESQUERDO	Funciona
GRADE	Sem Danos
GRAVAÇÃO DO PARA-BRISA DIANTEIRO	Preservada
LANTERNA DIANTEIRA DIREITA	Funciona
LANTERNA DIANTEIRA ESQUERDA	Funciona
LIMPADOR DE PARA-BRISA DIANTEIRO	Possui
PARA-CHOQUE DIANTEIRO	Danificado Reparável
PARA-SOL	Possui
VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS	Funcionando

PARTE TRASEIRA

GRAVAÇÃO DO PARABRISA TRASEIRO	Preservada
LANTERNA TRASEIRA DIREITA	Funciona
LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	Funciona
LIMPADOR DE PARA-BRISA TRASEIRO	Possui
PARA-CHOQUE TRASEIRO	Danificado Reparável
PNEU ESTEPE	Necessário a Troca
PORTA MALAS	Sem Danos
VIDROS ELÉTRICOS TRASEIRO	Não Possui



BANCO ITAÚ
PLENAVER VISTORIA VEICULAR
CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031-4102

Data: 25/02/2025

ESTADO DO VEÍCULO

BANCOS E REVESTIMENTO

ESCOSTO DE CABEÇA DIANTEIRO	Bom
ENCOSTO DE CABEÇA TRASEIRO	Bom
ESTOFADO	Ruim
TIPO DE ESTOFADO	Pano

LATERAL ESQUERDA

GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO	Preservada
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO	Preservada
LATERAL TRASEIRA ESQUERDA	Danificado Reparável
PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO	Danificado Reparável
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	Danificado Reparável
PORTA TRASEIRA ESQUERDA	Danificado Reparável

LATERAL DIREITA

GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO	Preservada
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO	Preservada
LATERAL TRASEIRA DIREITA	Danificado Reparável
PARALAMA DIANTEIRO DIREITA	Sem Danos
PORTA DIANTEIRA DIREITA	Sem Danos
PORTA TRASEIRA DIREITA	Sem Danos

ACIONAMENTO DO MOTOR

VEÍCULO COM CHAVE	Possui
TIPO DE CHAVE	Simple
VEÍCULO LIGA	Não
CHAVE ORIGINAL	Sim
CHAVE RESERVA	Não Possui
CÂMBIO ENGATA	Não

ESTRUTURA

ASSOALHO CENTRAL	Sem Danos
ASSOALHO DO PORTA MALAS	Sem Danos
CAIXA DE AR	Sem Danos
COLUNA	Sem Danos
DANO ESTRUTURAL DO TETO	Sem Danos
ESCAPAMENTO	Possui
FUNILARIA	Bom
LONGARINA	Sem Danos
REVESTIMENTO DO TETO	Bom
REVESTIMENTO INTERNO LATERAIS	Bom
TAPETE	Bom
TETO	Sem Danos
VEÍCULO MODIFICADO	Não

EQUIPAMENTOS


AIR BAG	Possui
BLINDAGEM	Não Possui
CHAVE DE RODA	Possui
CINTO DE SEGURANÇA	Possui
ESTADO DO AIRBAG	Não Deflagrado
ESTADO DOS VIDROS BLINDADOS	Não Possui
FREIOS ABS	Possui
TIPO DE BLINDAGEM	Não Possui
TRAVA ELÉTRICA	Não Funcionando
TRIANGULO	Possui
VIDROS ELÉTRICOS	Dianteiro Elétrico
AR CONDICIONADO	Não Funciona
MANUAL DE INSTRUÇÃO	Não Possui
MACACO	Possui

LATERAL DIREITA


PNEU DIANTEIRO DIREITO	Necessário a Troca
PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	Necessário a Troca
PNEU TRASEIRO DIREITO	Necessário a Troca
PNEU TRASEIRO ESQUERDO	Necessário a Troca
POSSUI CALOTAS	Possui
RODA ESTEPE	Sem Danos
TIPO DE RODA	Ferro

FOTOS

ODÔMETRO (KM)




CAPO



PARA-CHOQUE DIANTEIRO




PARA-SOL




PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO



PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



PORTA TRASEIRA ESQUERDA



PARA-CHOQUE TRASEIRO




PNEU ESTEPE




PORTA MALAS




PARALAMA DIANTEIRA DIREITA




PORTA DIANTEIRA DIREITA




PORTA TRASEIRA DIREITA




PNEU DIANTEIRO DIREITO




PNEU TRASEIRO DIREITO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



RODA ESTEPE



MACACO



TRIANGULO



CHAVE DE RODA



REVESTIMENTO INTERNO LATERAIS



MANUAL DE INSTRUÇÃO



ASSOALHO CENTRAL



ASSOALHO DO PORTA MALAS




REVESTIMENTO DO TETO



TETO




TIPO DE CHAVE



NUMERAÇÃO DO CHASSI



NUMERAÇÃO DO MOTOR



VISTORIADOR (MARCOS MOREIRA DE SOUZA)