

CLIENTE

Cliente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

CNPJ
07.207.996/0001-50

DADOS DO VEÍCULO

PI ACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2018	2019			BRANCA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
ALCOOL/GASOLINA			148211	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
SÃO PAULO	SP	SP		

Observações:

AIR BAG NÃO AVALIADO.
PLACA DIANTEIRA DANIFICADA.
CAIXA DE ESTEPE DANIFICADO.
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA DANIFICADO.
ASSOALHO CENTRAL DIREITO DANIFICADO(A).
ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO DANIFICADO(A).
CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A).
CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA DANIFICADO(A).
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA DANIFICADO(A).
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA DANIFICADO(A).
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR DANIFICADO(A).
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA REPARADO(A).
GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA SEM GRAVAÇÃO.

ESTADO AGREGADOS

PLACA TRASEIRA		
PLACA DIANTEIRA		DANIFICADA
ETIQUETA ETA DO MOTOR		
ETIQUETA ETA DA COLUNA		
ETIQUETA ETA DO ASSOALHO		
NÚMERO DO MOTOR		
NÚMERO DO CHASSI		
GRAVAÇÃO DO VIGIA TRASEIRO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA		SEM GRAVAÇÃO
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO		
PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO		

LONGARINAS

LONGARINA TRASEIRA DIREITA		
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA		DANIFICADO
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA		DANIFICADO(A)
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA		

COLUNAS

COLUNA CENTRAL DIREITA	✓	
COLUNA C DIREITA	✓	

COLUNAS

COLUNA A ESQUERDA		
COLUNA CENTRAL ESQUERDA		
COLUNA C ESQUERDA		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE ESTEPE		DANIFICADO
PAINEL TRASEIRO		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		REPARADO(A)
ASSOALHO CENTRAL DIREITO		DANIFICADO(A)
CAIXA DE AR DIREITA		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
PAINEL CORTA-FOGO		
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		DANIFICADO(A)
CAIXA DE AR ESQUERDA		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		
ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO		DANIFICADO(A)
BLINDAGEM		

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TÉCNICO		
LEILÃO		
HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTÓRICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA




45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA TRASEIRA



NÚMERO CHASSI



NÚMERO MOTOR




PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS


45 TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE ESTEPE




PAINEL TRASEIRO




GRAVAÇÃO VIDRO TAMPA PORTA MALAS




CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA




GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO




GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO




COLUNA A DIREITA




COLUNA CENTRAL DIREITA




ETIQUETA ETA COLUNA



COLUNA C DIREITA




ASSOALHO CENTRAL DIREITO




FOTOS


CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA




45 DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA




PAINEL CORTA FOGO




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




PLACA DIANTEIRA



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR




GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA



COLUNA A ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA




COLUNA C ESQUERDA



FOTOS


**GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO
ESQUERDO**




**GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO
ESQUERDO**



ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO



CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



TETO



VISTORIADOR (MAYKON VINICIUS DA COSTA SILVA)