

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			VOLKSWAGEN VOYAGE	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2015	2015			PRATA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
ALCO/GASOL			INACESSÍVEL	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
PAULISTA	PE	PE		

Observações:

HODOMETRO INACESSÍVEL
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO LEVES DANOS/REPAROS
CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS
CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS
CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS
CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS
CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS
CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS
COLUNA A-B DIREITA LEVES DANOS/REPAROS
COLUNA B-C DIREITA LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA TRASEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA GRAVES DANOS/REPAROS
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA GRAVES DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR GRAVES DANOS/REPAROS
NÚMERO DO CHASSI ESTADO INICIAL DE CORROSÃO
PANORAMICA PAINEL INTERNO AIR BAG ACIONADO/DANIFICADO

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		ESTADO INICIAL DE CORROSÃO
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS		
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA		
CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO		

LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		GRAVES DANOS/REPAROS
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		GRAVES DANOS/REPAROS
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		LEVES DANOS/REPAROS

COLUNAS

COLUNA A-B MOTORISTA		
COLUNA B-C MOTORISTA		
COLUNA A-B PASSAGEIRO		LEVES DANOS/REPAROS
COLUNA B-C PASSAGEIRO		LEVES DANOS/REPAROS

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO		LEVES DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		GRAVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA



45 DIANTEIRA



PLACA TRASEIRA



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA




FOTOS

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO



CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA




FOTO EXTRA 1 - TRASEIRA



FOTO EXTRA 2 - TRASEIRA




FOTO EXTRA 3 - TRASEIRA



FOTO EXTRA 4 - TRASEIRA






FOTO EXTRA 5 - TRASEIRA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA




COLUNA B-C DIREITA



COLUNA A-B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA



FOTOS

FOTO EXTRA 1 - LATERAL DIREITA




FOTO EXTRA 2 - LATERAL DIREITA



FOTO EXTRA 1 - INTERIOR




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA






FOTO EXTRA 1 - DIANTEIRA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA




COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



VISTORIADOR (JULIO CEZAR JOSE THOMAZ DE AQUINO)