

**CLIENTE**

Cliente  
**CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA**

CNPJ  
**35.626.178/0001-27**






**DADOS DO VEÍCULO**

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			<b>VOLKSWAGEN POLO MCA</b>	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
<b>2018</b>	<b>2019</b>			<b>BRANCA</b>
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
<b>ALCOOL/GASOLINA</b>			<b>197754</b>	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
<b>GOIÂNIA</b>	<b>GO</b>	<b>GO</b>		





**Observações:**

**RECALL PENDENTE DE ATENDIMENTO**  
**CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS**  
**LONGARINA DIANTEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS**  
**LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS**  
**CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO GRAVES DANOS/REPAROS**  
**COLUNA B-C DIREITA GRAVES DANOS/REPAROS**  
**LONGARINA TRASEIRA DIREITA GRAVES DANOS/REPAROS**  
**PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR GRAVES DANOS/REPAROS**

**ESTADO AGREGADOS**

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS		
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA		
CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO		









**LONGARINAS**

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		GRAVES DANOS/REPAROS

**COLUNAS**

COLUNA A-B MOTORISTA		
COLUNA B-C MOTORISTA		
COLUNA A-B PASSAGEIRO		
COLUNA B-C PASSAGEIRO		GRAVES DANOS/REPAROS

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS


CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO		GRAVES DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		GRAVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA		

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA


SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS


45 TRASEIRA



45 DIANTEIRA



PLACA TRASEIRA




NÚMERO DO CHASSI




NÚMERO DO MOTOR




PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA




FOTOS

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO



CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA





FOTO EXTRA 1 - TRASEIRA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA



COLUNA B-C DIREITA



COLUNA A-B DIREITA




ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA




FOTO EXTRA 1 - LATERAL DIREITA




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA



FOTOS

CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA







FOTO EXTRA 1 - DIANTEIRA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA




COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



---

VISTORIADOR (PATRICK DE LIMA)