

CLIENTE

Cliente
VIP LEILÕES GESTÃO E LOGÍSTICA

CNPJ
08.187.134/0001-75

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
SNQ8B39	9C2KD0810RR029883	9C2KD0810RR029883	HONDA/NXR160 BROS	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2023	2024	KD08E1R030081	KD08E1R030081	VERMELHA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
ALCOOL/GASOLINA			INACESSÍVEL	01366091890
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
CAMAÇARI	BA	BA	VIP CAMAÇARI - BA	

Observações:

POSSUI RESTRIÇÃO SINISTRO MEDIA MONTA + CHASSI AVARIADO + HODÔMETRO INACESSÍVEL + CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A) + GARFO DIANTEIRO DIREITO DANIFICADO(A) + GARFO DIANTEIRO ESQUERDO DANIFICADO(A) + GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO ESQUERDO DANIFICADO(A) + MESA INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA DANIFICADO(A) + PAINEL DE INSTRUMENTOS DANIFICADO(A) + TANQUE DANIFICADO(A) + COLUNA DE DIREÇÃO (PESCOÇO) DANIFICADO

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		

ESTRUTURA

BALANÇA TRASEIRA DIREITA		
BALANÇA TRASEIRA ESQUERDA		DANIFICADO(A)
CARENAGEM DIREITA		
FAROL / BLOCO ÓPTICO		
MESA INFERIOR		DANIFICADO(A)
MESA SUPERIOR		
GARFO DIANTEIRO DIREITO		DANIFICADO(A)
GARFO DIANTEIRO ESQUERDO		DANIFICADO(A)
COLUNA DE DIREÇÃO		DANIFICADO
HODÔMETRO		
PAINEL		DANIFICADO(A)
TANQUE		DANIFICADO(A)
CARENAGEM ESQUERDA		DANIFICADO(A)

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		POSSUI
PARECER TECNICO		POSSUI
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		POSSUI
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 DIANTEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA ESQUERDA



PLACA



45 TRASEIRA ESQUERDA



TRASEIRA



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



PAINEL DE INSTRUMENTOS



HODÔMETRO




GARFO DIANTEIRO DIREITO




GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



NÚMERO DO CHASSI



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO ESQUERDO



FOTOS

FOTO EXTRA 5



45 TRASEIRA DIREITA



LATERAL DIREITA



PANORAMICA MOTOR DIREITA



CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA



NÚMERO DO MOTOR



DIANTEIRA



FAROL/BLOCO ÓPTICO



MESA INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA



MESA SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA



GARFO DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA DE DIREÇÃO (PESCOÇO)



FOTOS

TANQUE



LATERAL ESQUERDA



PANORAMICA MOTOR ESQUERDA



CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA



VISTORIADOR (FILIPE LOPES ASSUNÇÃO)