

CLIENTE

Cliente
BANCO BRADESCO SA

CNPJ
60.746.948/0001-12

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			VOLKSWAGEN 24.250 CNC	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2010	2010		6X2	BRANCA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
DIESEL			INACESSÍVEL	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
CAMAÇARI	BA	BA		

Observações:

GRAVAÇÃO VIDRO PORTA DIREITA SEM GRAVAÇÃO
GRAVAÇÃO VIDRO PORTA ESQUERDA SEM GRAVAÇÃO
PANORAMICA PAINEL INTERNO FALTANDO PEÇAS
HODÔMETRO INACESSÍVEL
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A)
PARACHOQUE TRASEIRO DANIFICADO(A)
PLACA TRASEIRA DANIFICADO(A)
PLACA DIANTEIRA DANIFICADA
ETIQUETA ETA COLUNA - PLAQUETA COM NUMERAÇÃO ILEGÍVEL OU INCOMPLETA
ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR COM NUMERAÇÃO ILEGÍVEL OU INCOMPLETA

ESTADO AGREGADOS

PLACA TRASEIRA		DANIFICADO(A)
PLACA DIANTEIRA		DANIFICADA
NUMERAÇÃO DO MOTOR		
NUMERAÇÃO DO CHASSI		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DA PORTA DIREITA		SEM GRAVAÇÃO
GRAVAÇÃO DO VIDRO DA PORTA ESQUERDA		SEM GRAVAÇÃO
GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA		REMARcado
ETIQUETA ETA DA COLUNA		COM NUMERAÇÃO ILEGÍVEL OU INCOMPLETA
ETIQUETA ETA DO COMPARTIMENTO		COM NUMERAÇÃO ILEGÍVEL OU INCOMPLETA
PLAQUETA DA CARROCERIA		

LONGARINAS

LONGARINA TRASEIRA DIREITA		
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA		
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA		
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA		

COLUNAS

COLUNA A DIREITA		
COLUNA B DIREITA		
COLUNA A ESQUERDA		
COLUNA B ESQUERDA		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

ASSOALHO DA CABINE DIREITO		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		DANIFICADO(A)
ASSOALHO DA CABINE ESQUERDO		

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA



PLACA TRASEIRA



45 DIANTEIRA DIREITA



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA



PARACHOQUE TRASEIRO



ASSOALHO CABINE DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO PORTA DIREITA




COLUNA A DIREITA




COLUNA B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA - PLAQUETA



PLAQUETA CARROCERIA



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO
MOTOR



45 DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



FOTOS

PLACA DIANTEIRA



GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA



TACÓGRAFO



ASSOALHO CABINE ESQUERDO



COLUNA A ESQUERDA



COLUNA B ESQUERDA



GRAVAÇÃO VIDRO PORTA ESQUERDA



VISTORIADOR (JOSIMAR CONCEICAO DOS SANTOS)