

**CLIENTE**

Cliente  
**VIP LEILÕES GESTÃO E LOGÍSTICA**

CNPJ  
**08.187.134/0001-75**

**DADOS DO VEÍCULO**

|                 |                          |                          |                                 |                    |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|
| PLACA           | CHASSI                   | CHASSI BIN               | MARCA/MODELO                    |                    |
| <b>SXL0D82</b>  | <b>96PERWF14SFS00164</b> | <b>96PERWF14SFS00164</b> | <b>KAWASAKI Z500 SE</b>         |                    |
| ANO FABRICAÇÃO  | ANO MODELO               | MOTOR BIN                | MOTOR OBSERVADO                 | COR                |
| <b>2025</b>     | <b>2025</b>              | <b>EX500GES01504</b>     | <b>EX500GES01504</b>            | <b>CINZA</b>       |
| COMBUSTÍVEL     |                          |                          | KILOMETRAGEM                    | RENAVAM            |
| <b>GASOLINA</b> |                          |                          | <b>INACESSÍVEL</b>              | <b>01427333804</b> |
| CIDADE VISTORIA | ESTADO VISTORIA          | UF VISTORIA              | PATIO VISTORIA                  |                    |
| <b>ILHOTA</b>   | <b>SC</b>                | <b>SC</b>                | <b>CARSTENS - JOINVILE - SC</b> |                    |

**Observações:**

**HODÔMETRO INACESSÍVEL, CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A), FAROL/BLOCO ÓPTICO REPARADO(A), GARFOS DIANTEIROS (DIR/ESQ) DANIFICADO(A)**  
VEÍCULO APRESENTA HISTÓRICO DE SINISTRO,

**ESTADO AGREGADOS**

|                              |                                                                                    |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONDIÇÃO DA PLACA            |   |  |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR  |   |  |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI |  |  |

**ESTRUTURA**

|                           |                                                                                     |               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| BALANÇA TRASEIRA DIREITA  |  |               |
| BALANÇA TRASEIRA ESQUERDA |  |               |
| CARENAGEM DIREITA         |  |               |
| FAROL / BLOCO ÓPTICO      |  | REPARADO(A)   |
| MESA INFERIOR             |  |               |
| MESA SUPERIOR             |  |               |
| GARFO DIANTEIRO DIREITO   |  | DANIFICADO(A) |
| GARFO DIANTEIRO ESQUERDO  |  | DANIFICADO(A) |
| COLUNA DE DIREÇÃO         |  |               |
| HODÔMETRO                 |  |               |
| PAINEL                    |  |               |
| TANQUE                    |  |               |
| CARENAGEM ESQUERDA        |  | DANIFICADO(A) |

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**


|                                  |                                                                                     |        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SINISTRO ESPECIAL                |  | POSSUI |
| PARECER TECNICO                  |  | POSSUI |
| LEILÃO                           |  |        |
| HISTORICO DE ROUBO E FURTO       |  |        |
| BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE |  | POSSUI |
| SEGURANÇA / FINANCEIRA           |  |        |

FOTOS

45 DIANTEIRA DIREITA




45 DIANTEIRA ESQUERDA



PLACA



45 TRASEIRA ESQUERDA




TRASEIRA




GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



PAINEL DE INSTRUMENTOS




HODÔMETRO



GARFO DIANTEIRO DIREITO



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



NÚMERO DO CHASSI



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO ESQUERDO



FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA



LATERAL DIREITA



PANORAMICA MOTOR DIREITA



CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA




NÚMERO DO MOTOR




DIANTEIRA




FAROL/BLOCO ÓPTICO



MESA INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA



MESA SUPERIOR SUSPENSÃO  
DIANTEIRA



GARFO DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA DE DIREÇÃO (PESCOÇO)



TANQUE



FOTOS

LATERAL ESQUERDA



PANORAMICA MOTOR ESQUERDA



CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA



---

VISTORIADOR (HENRIQUE ENDRES)