



BANCO ITAÚ
PLENAVER VISTORIA VEICULAR
CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031-4102

Data:23/09/2025

Placa	Chassi	Chassi RIN	Código Molicar	Código FIPE
Ano Fabricação	Ano Modelo	Motor BIN	01504587-0	001352-8
2012	2013		Motor Observado	Cor
Combustível	Motorização	Tipo de cambio	Odômetro (KM)	Renavam
ALCOOL/GASOLINA	1.8	Manual	INACESSIVEL	
Marca	Modelo	Versão Veiculo	Quantidades de portas	Tipo de Direção
FIAT	DOBLO	ESSENCE	4	Hidráulica
Histórico de leilão	Status Itaú	Chassi Remarcado?	Motivo Reprova/ Restrição	Situação Chassi
Não Possui	Ruim		---	Em circulação
Cidade Vistoria	Estado Vistoria	UF Vistoria	Patio Vistoria	
Belém	PA	PA		

Observações:

ASSOALHO CENTRAL AVARIADO DANIFICADO, CAIXA DE RODA COM AVARIA, ETIQUETA ETA DO MOTOR DANIFICADA, PLAQUETA DE FABRICAÇÃO DANIFICADA, CAIXA DE AR AVARIADA, HODÔMETRO INACESSIVEL, NÚMERO DO CHASSI COM CORROSÃO ACENTUADA, LEVES MOSSAS NAS COLUNAS

Estado: Pará Código MOLICAR: 01504587-0 FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V 6p Eta./Gas. Ano Fabricação: 2012 Ano Modelo: 2013 Passageiros: 5
Peso em ordem de marcha(kg): 1338 Potência Máxima: 130 CV

LATERAL DIANTEIRA PASSAGEIRO



LATERAL DIANTEIRA MOTORISTA



LATERAL TRASEIRA PASSAGEIRO




LATERAL TRASEIRA MOTORISTA




ESTOFAMENTO DIANTEIRO




ESTOFAMENTO TRASEIRO



COMPARTIMENTO MOTOR



PAINEL INTERNO



ESTADO DO VEÍCULO

PARTE DIANTEIRA

CAPÔ	Danificado Reparável
FAROL ALTO DIANTEIRO DIREITO	Não Funciona
FAROL DE NEBLINA DIREITO	Não Possui
FAROL DE NEBLINA ESQUERDO	Não Possui
FAROL ALTO DIANTEIRO ESQUERDO	Não Funciona
GRADE	Danificado Reparável
GRAVAÇÃO DO PARA-BRISA DIANTEIRO	Ausente
LANTERNA DIANTEIRA DIREITA	Não Funciona
LANTERNA DIANTEIRA ESQUERDA	Não Funciona
LIMPADOR DE PARA-BRISA DIANTEIRO	Possui
PARA-CHOQUE DIANTEIRO	Danificado Reparável
PARA-SOL	Possui
VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS	Não Funcionando

PARTE TRASEIRA

GRAVAÇÃO DO PARABRISA TRASEIRO	Ausente
LANTERNA TRASEIRA DIREITA	Não Funciona
LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	Não Funciona
LIMPADOR DE PARA-BRISA TRASEIRO	Possui
PARA-CHOQUE TRASEIRO	Danificado Reparável
PNEU ESTEPE	Não Possui
PORTA MALAS	Danificado Reparável
VIDROS ELÉTRICOS TRASEIRO	Não Possui



BANCO ITAÚ
PLENAVER VISTORIA VEICULAR
CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031-4102

Data:23/09/2025

ESTADO DO VEÍCULO

BANCOS E REVESTIMENTO

ESCOSTO DE CABEÇA DIANTEIRO	Ruim
ENCOSTO DE CABEÇA TRASEIRO	Ruim
ESTOFADO	Ruim
TIPO DE ESTOFADO	Pano

LATERAL ESQUERDA

GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO	Ausente
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO	Ausente
LATERAL TRASEIRA ESQUERDA	Danificado Reparável
PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO	Danificado Reparável
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	Danificado Reparável
PORTA TRASEIRA ESQUERDA	Danificado Reparável

LATERAL DIREITA

GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO	Preservada
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO	Preservada
LATERAL TRASEIRA DIREITA	Danificado Reparável
PARALAMA DIANTEIRO DIREITA	Danificado Reparável
PORTA DIANTEIRA DIREITA	Danificado Reparável
PORTA TRASEIRA DIREITA	Danificado Reparável

ACIONAMENTO DO MOTOR

VEÍCULO COM CHAVE	Possui
TIPO DE CHAVE	Canivete
VEÍCULO LIGA	Não
CHAVE ORIGINAL	Não
CHAVE RESERVA	Não Possui
CÂMBIO ENGATA	Sim

ESTRUTURA

ASSOALHO CENTRAL	Danificado
ASSOALHO DO PORTA MALAS	Sem Danos
CAIXA DE AR	Danificado Reparável
COLUNA	Reparado com Danos
DANO ESTRUTURAL DO TETO	Danificado Reparável
ESCAPAMENTO	Possui
FUNILARIA	Ruim
LONGARINA	Sem Danos
REVESTIMENTO DO TETO	Bom
REVESTIMENTO INTERNO LATERAIS	Bom
TAPETE	Ruim
TETO	Danificado Reparável
VEÍCULO MODIFICADO	Não

EQUIPAMENTOS

AIR BAG	Possui
BLINDAGEM	Não Possui
CHAVE DE RODA	Não Possui
CINTO DE SEGURANÇA	Possui
ESTADO DO AIRBAG	Não Deflagrado
ESTADO DOS VIDROS BLINDADOS	Não Possui
FREIOS ABS	Não Possui
TIPO DE BLINDAGEM	Não Possui
TRAVA ELÉTRICA	Não Funcionando
TRIANGULO	Não Possui
VIDROS ELÉTRICOS	Dianteiro Elétrico
AR CONDICIONADO	Não Funciona
MANUAL DE INSTRUÇÃO	Não Possui
MACACO	Possui

LATERAL DIREITA

PNEU DIANTEIRO DIREITO	Necessário a Troca
PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	Meia-Vida
PNEU TRASEIRO DIREITO	Necessário a Troca
PNEU TRASEIRO ESQUERDO	Necessário a Troca
POSSUI CALOTAS	Não Possui
RODA ESTEPE	Necessita de Troca
TIPO DE RODA	Ferro

FOTOS

ODÔMETRO (KM)



CAPO



PARA-CHOQUE DIANTEIRO



PARA-SOL



PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO



PORTA DIANTEIRA ESQUERDA




PORTA TRASEIRA ESQUERDA




PARA-CHOQUE TRASEIRO



PNEU ESTEPE



PORTA MALAS



PARALAMA DIANTEIRA DIREITA



PORTA DIANTEIRA DIREITA




PORTA TRASEIRA DIREITA




PNEU DIANTEIRO DIREITO




PNEU TRASEIRO DIREITO




PNEU DIANTEIRO ESQUERDO




PNEU TRASEIRO ESQUERDO




RODA ESTEPE




MACACO



TRIANGULO




CHAVE DE RODA



REVESTIMENTO INTERNO LATERAIS




MANUAL DE INSTRUÇÃO



ASSOALHO CENTRAL




ASSOALHO DO PORTA MALAS




REVESTIMENTO DO TETO




TETO



TIPO DE CHAVE



NUMERAÇÃO DO CHASSI



NUMERAÇÃO DO MOTOR



VISTORIADOR (FELIPE ALEXANDRE CHUCRE DOS REIS)