Laudo Técnico de Avaliação

Nº 385148

Cliente: **REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL** CPF / CNPJ: **67.915.785/0001-01**

Dt. Pedido: **16/04/2026** Dt. Vistoria: **18/04/2026** Dt. Baixa: **27/04/2026**

Local: Nº Contrato:

Proprietário: Cidade: **CAMPINAS** UF: **SP**

RESULTADO

APROVADO

I - Dados do Veículo

STATUS AVARIAS:

Placa: Marca: **RANDON** Modelo: **SEMI REBOQUE (BASCULANTE 3E(C/PNEUS))** Cód. Molicar: **30600103-2**

Chassi: Motor: Cor: **Preta** Portas: Ano/Modelo: **2017 / 2017**

Chassi BIN: Motor BIN: Cor BIN: **11 - PRETA**

Câmbio: Combustível: **Indefinido** Renavam: **31** KM: **Não Possui** Cód. Fipe: **-**

II - Observações BIN

Situacao: CIRCULACAO.
Observacao: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.
Restricao 1: NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA.

Histórico de Leilão

Não Possui

Histórico de Sinistro

Não Possui

III - Acessórios

BÁSICO

Manual do Fabricante

Não Possui

Chave Reserva

Não Possui

IV - Exame de Agregados

A) Chapa suporte da numeração do chassi:

1.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

B) Numeração identificadora do Chassi:

1.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

C) Placa

VI - Avarias

Itens	Estado	Operação	Descrição/Localização
FUNILARIA/PINTURA		Reparo/Pintura	
PNEUS		Troca	
REVISÃO ELÉTRICA		Reparo	
REVISÃO MECÂNICA		Reparo	

VII - Conservação

REGULAR

VIII - Comentários

VEÍCULO POSSUI PLACAS VERMELHAS (FRETE).

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS (FIPE), NÃO POSSUI COTAÇÃO PARA ESTE VEÍCULO, IMPOSSIBILITANDO ANEXAR CÓDIGO E VALOR.

1 EIXO REMOVIDO.

A precificação dos implementos foi realizada com base na avaliação de itens mecânicos e eletromecânicos, bem como na necessidade de substituição de componentes que impactam diretamente a segurança e a rodagem, considerando análise visual sem desmontagem.

Os itens de desgaste e componentes específicos que demandam conhecimento técnico especializado ou desmontagem para aferição detalhada foram considerados por meio de depreciação percentual estimada, com base em critérios técnicos e experiência prática de mercado.

Laudo Técnico de Avaliação

Nº 385148

IX - Fotos



Foto da placa traseira



Foto 45º do lado esquerdo (traseira)



Foto da gravação do chassi



Foto 45º do lado direito (frente)



Foto do lacre da placa



Plaqueta de Identificação



Foto Pneus Traseiros Lado Esquerdo (2)



Foto Pneus Traseiros Lado Esquerdo (3)



Foto Pneus Traseiros Lado Direito (2)



Foto Pneus Traseiros Lado Direito (3)





PESQUISA LEILÃO



PESQUISA LEILÃO

Informações importantes

As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização. A empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.

Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de Laudo de Vistoria Cautelar onde são utilizadas técnicas periciais para verificação e análise de agregados (gravação das numerações de chassi e de motor, etiquetas identificadoras (ETA), gravação da numeração do chassi nos vidros e integridade do conjunto estrutural), avarias aparentes e existência de acessórios.

A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da empresa por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.

Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, Air-Bag, Controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a empresa de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas.

A empresa não se responsabiliza por danos e ou avarias ocultas não observáveis a vista desarmada e passiveis de verificação apenas após desmontagem de componentes ou uso de ferramentas e ou equipamentos técnicos.

Essa vistoria não verifica vestígios de alagamento.

A Empresa utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores.

Analista Técnico: VINÍCIUS DE SOUZA CAMPOS