LAUDO CAUTELAR
PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031- 4102
Data Vistoria: 22/08/2025

REPROVADO

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			CHEVROLET CELTA 1.0L LS	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2011	2012			PRATA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
ALCOOL/GASOLINA			DESLIGADO	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
CURITIBA	PR	PR		

Observações:
GRAVACAO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO AUSENTE
GRAVACAO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO AUSENTE
GRAVACAO DO VIDRO DIANTEIRO AUSENTE
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO LEVES DANOS/REPAROS
CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS
CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS
CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS
CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS
COLUNA A-B DIREITA LEVES DANOS/REPAROS
COLUNA B-C DIREITA LEVES DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR LEVES DANOS/REPAROS
HODOMETRO INACESSÍVEL
NÚMERO DO MOTOR DIVERGENTE DA BASE BIN
ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA AUSENTE

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA	✓	
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR	⚠	DIVERGENTE DA BASE BIN
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI	✓	
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS	✓	
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA	⚠	AUSENTE
CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO	✓	

LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA	✓	
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO	✓	
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA	✓	
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO	✓	

COLUNAS

COLUNA A-B MOTORISTA	✓	
COLUNA B-C MOTORISTA	✓	
COLUNA A-B PASSAGEIRO	⚠	LEVES DANOS/REPAROS
COLUNA B-C PASSAGEIRO	⚠	LEVES DANOS/REPAROS

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO		LEVES DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA


SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA




45 DIANTEIRA



PLACA TRASEIRA




NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO




CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA




FOTO EXTRA 1 - TRASEIRA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA



COLUNA B-C DIREITA



COLUNA A-B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA




FOTO EXTRA 1 - LATERAL DIREITA






FOTO EXTRA 2 - LATERAL DIREITA



FOTO EXTRA 3 - LATERAL DIREITA



PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR



FOTOS

ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA






FOTO EXTRA 1 - DIANTEIRA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA



COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



VISTORIADOR (ALEXANDRE BENTO RIBEIRO)