

CLIENTE

Cliente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

CNPJ
07.207.996/0001-50

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO
			SR RANDON SR BA
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	COR
2013	2013	NÃO INFORMADO PELO ORGÃO	PRETA
COMBUSTÍVEL			RENAVAM
COMBUSTIVEL NAO ENCONTRADO			
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA
CURITIBA	PR	PR	RENAVAM

Observações:

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA DANIFICADO(A)
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A)
LONGARINA TRASEIRA DIREITA DANIFICADO(A)
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A)
PARACHOQUE TRASEIRO DANIFICADO(A)

ESTADO AGREGADOS

PLACA TRASEIRA		AUSENTE
PLAQUETA		
NÚMERO DO CHASSI		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

PARA-CHOQUE TRASEIRO		DANIFICADO(A)
LONGARINA TRASEIRA DIREITA		DANIFICADO(A)
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA		DANIFICADO(A)
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA		DANIFICADO(A)

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA



PLACA TRASEIRA




45 DIANTEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA DIREITA



NÚMERO CHASSI




45 DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA




PARACHOQUE TRASEIRO



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA (SE POSSUIR)



PLAQUETA



PINO GUIA 5 RODA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



VISTORIADOR (ALEXANDRE BENTO RIBEIRO)