plenaver
VISTORIA VEICULAR

LAUDO CAUTELAR
PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031- 4102
Data Vistoria: 28/10/2026

APROVADO

CLIENTE

Cliente	CNPJ
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA	35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			YAMAHA XTZ250 LANDER	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2024	2024			VERMELHA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
ALCOOL/GASOLINA			INACESSÍVEL	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
BETIM	MG	MG		

Observações:
HODÔMETRO INACESSÍVEL. CARENAGEM DIANTEIRA (DIR/ESQ) DANIFICADO(A)

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA	✓	
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR	✓	
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI	✓	

ESTRUTURA

BALANÇA TRASEIRA DIREITA	✓	
BALANÇA TRASEIRA ESQUERDA	✓	
CARENAGEM DIREITA	⚠	DANIFICADO(A)
FAROL / BLOCO ÓPTICO	✓	
MESA INFERIOR	✓	
MESA SUPERIOR	✓	
GARFO DIANTEIRO DIREITO	✓	
GARFO DIANTEIRO ESQUERDO	✓	
COLUNA DE DIREÇÃO	✓	
HODÔMETRO	⚠	INACESSÍVEL
PAINEL	✓	
TANQUE	✓	
CARENAGEM ESQUERDA	⚠	DANIFICADO(A)

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL	✓	
PARECER TECNICO	✓	
LEILÃO	✓	
HISTORICO DE ROUBO E FURTO	✓	
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE	✓	
SEGURANÇA / FINANCEIRA	✓	

FOTOS

45 DIANTEIRA DIREITA




45 DIANTEIRA ESQUERDA



PLACA




45 TRASEIRA ESQUERDA



TRASEIRA



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



PAINEL DE INSTRUMENTOS




HODÔMETRO




GARFO DIANTEIRO DIREITO



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



NÚMERO DO CHASSI




GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO ESQUERDO



FOTOS


45 TRASEIRA DIREITA




LATERAL DIREITA




PANORAMICA MOTOR DIREITA



CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA




NÚMERO DO MOTOR



DIANTEIRA



FAROL/BLOCO ÓPTICO




MESA INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA



MESA SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA



GARFO DIANTEIRO ESQUERDO





COLUNA DE DIREÇÃO (PESCOÇO)



TANQUE



FOTOS

LATERAL ESQUERDA	PANORAMICA MOTOR ESQUERDA	CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA
		

VISTORIADOR (ALEX VIEIRA PASSOS)