LAUDO CAUTELAR
PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031- 4102
Data Vistoria: 09/11/2026

REPROVADO

CLIENTE

Cliente	CNPJ
VIP LEILÕES GESTÃO E LOGÍSTICA	08.187.134/0001-75

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
THA7A07	9C2KF5200SR009071	9C2KF5200SR009071	HONDA PCX 160	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2025	2025	KF52E0S009132	KF52E0S009132	BRANCA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
GASOLINA			10551	01445480759
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
CAMAÇARI	BA	BA	VIP CAMAÇARI - BA	

Observações:
CARENAGENS DIANTEIRAS (DIR/ESQ) DANIFICADO(A), COLUNA DE DIREÇÃO (PESCOÇO) DANIFICADO(A), LATERAL DIREITA DANIFICADO(A)
CONFORME PESQUISA, VEÍCULO APRESENTA HISTÓRICO DE SINISTRO

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA	✓	
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR	✓	
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI	✓	

ESTRUTURA

BALANÇA TRASEIRA DIREITA	✓	
BALANÇA TRASEIRA ESQUERDA	✓	
CARENAGEM DIREITA	⚠	DANIFICADO(A)
FAROL / BLOCO ÓPTICO	✓	
MESA INFERIOR	✓	
MESA SUPERIOR	✓	
GARFO DIANTEIRO DIREITO	✓	
GARFO DIANTEIRO ESQUERDO	✓	
COLUNA DE DIREÇÃO	⚠	DANIFICADO
HODÔMETRO	✓	
PAINEL	✓	
TANQUE	✓	
CARENAGEM ESQUERDA	⚠	DANIFICADO(A)

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL	⚠	POSSUI
PARECER TECNICO	⚠	POSSUI
LEILÃO	✓	
HISTORICO DE ROUBO E FURTO	✓	
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE	⚠	POSSUI
SEGURANÇA / FINANCEIRA	✓	

FOTOS

45 DIANTEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA ESQUERDA



PLACA




45 TRASEIRA ESQUERDA




TRASEIRA




GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO




PAINEL DE INSTRUMENTOS




HODÔMETRO



GARFO DIANTEIRO DIREITO



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



NÚMERO DO CHASSI



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO ESQUERDO



FOTOS


45 TRASEIRA DIREITA



LATERAL DIREITA



PANORAMICA MOTOR DIREITA



CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA



NÚMERO DO MOTOR



DIANTEIRA




FAROL/BLOCO ÓPTICO




MESA INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA




MESA SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA



GARFO DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA DE DIREÇÃO (PESCOÇO)




TANQUE




REPROVADO

FOTOS


LATERAL ESQUERDA



PANORAMICA MOTOR ESQUERDA



CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA



VISTORIADOR (CARLOS HENRIQUE GUALBERTO DOS SANTOS)