LAUDO CAUTELAR
PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031- 4102
Data Vistoria: 04/11/2026

REPROVADO

CLIENTE

Cliente	CNPJ
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA	35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			SCANIA/R 480 A6X4	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2014	2015	8254214	8254214	BRANCA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
DIESEL			INACESSÍVEL	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
CAMAÇARI	BA	BA		

Observações:
HODÔMETRO DESLIGADO, CHASSI EM ESTADO INICIAL DE CORROSÃO, PLACAS DIANTEIRA DANIFICADA E TRASEIRA DANIFICADO(A), GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA SEM GRAVAÇÃO, GRAVAÇÃO VIDRO PORTA ESQUERDA SEM GRAVAÇÃO
CONFORME PESQUISA, VEÍCULO APRESENTA HISTÓRICO DE SINISTRO, HISTÓRICO ESTE QUE NÃO NOS INFORMA A ORIGEM DO MESMO. DESTA FORMA NÃO PODENDO SER APONTADO QUAISQUER INDÍCIOS DE ENCHENTE OU OUTRO TIPO DE AVARIA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO EM PÁTIO.

ESTADO AGREGADOS

PLACA TRASEIRA	⚠	DANIFICADO(A)
PLACA DIANTEIRA	⚠	DANIFICADA
NUMERAÇÃO DO MOTOR	✓	
NUMERAÇÃO DO CHASSI	⚠	ESTADO INICIAL DE CORROSÃO
GRAVAÇÃO DO VIDRO DA PORTA DIREITA	✓	
GRAVAÇÃO DO VIDRO DA PORTA ESQUERDA	⚠	SEM GRAVAÇÃO
GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA	⚠	SEM GRAVAÇÃO
ETIQUETA ETA DA COLUNA	✓	
ETIQUETA ETA DO COMPARTIMENTO	✓	
PLAQUETA DA CARROCERIA	✓	

LONGARINAS

LONGARINA TRASEIRA DIREITA	✓	
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	✓	
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA	✓	
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA	✓	

COLUNAS

COLUNA A DIREITA	✓	
COLUNA B DIREITA	✓	
COLUNA A ESQUERDA	✓	
COLUNA B ESQUERDA	✓	

LAUDO CAUTELAR
PLENAVER VISTORIA VEICULAR
CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031- 4102
Data Vistoria: 04/11/2026
REPROVADO

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS


ASSOALHO DA CABINE DIREITO	✓	
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	✓	
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	✓	
ASSOALHO DA CABINE ESQUERDO	✓	

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL	⚠	POSSUI
PARECER TECNICO	⚠	POSSUI
LEILÃO	✓	
HISTORICO DE ROUBO E FURTO	✓	
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE	⚠	POSSUI
SEGURANÇA / FINANCEIRA	✓	

FOTOS


45 TRASEIRA DIREITA



PLACA TRASEIRA




45 DIANTEIRA DIREITA




NÚMERO DO CHASSI




NÚMERO DO MOTOR




PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR




PANORAMICA PAINEL INTERNO




HODÔMETRO




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS


45 TRASEIRA ESQUERDA



PARACHOQUE TRASEIRO



ASSOALHO CABINE DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO PORTA DIREITA



COLUNA A DIREITA




COLUNA B DIREITA




ETIQUETA ETA COLUNA - PLAQUETA




PLAQUETA CARROCERIA




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR




45 DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



FOTOS

PLACA DIANTEIRA




GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA



TACÓGRAFO




ASSOALHO CABINE ESQUERDO




COLUNA A ESQUERDA



COLUNA B ESQUERDA



GRAVAÇÃO VIDRO PORTA ESQUERDA



VISTORIADOR (JOSIMAR CONCEICAO DOS SANTOS)