LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

Cliente: **BANCO PAN S.A.** CNPJ: **59.285.411/0001-13**

Data Solicitação: **12/10/2026** Data Conclusão: **14/10/2026**

Empresa Solicitante: **BNDU_Despachante_Leny** Cidade/UF: **COLOMBO - PR** Estado do Bem: **M**

Local (Pátio):

REPROVADO

DADOS DO VEÍCULO

Placa: Marca: **NISSAN** Modelo: **LIVINA (S 1.6 16v(Flex))** Cód. Molicar: **03702709-8** KM: **138630**

Chassi: Motor Renavam: Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Ano/Mod: **2011/2012**

Câmbio: **não verificado** Cor: **PRETA** Portas: **4**

Chassi BIN: Motor BIN:

HISTÓRICO E OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

Histórico de Leilão: **Não Possui** Histórico de Sinistro: **Não Possui**

Histórico de Roubo ou Furto: **sem registro** Remarcação: **sem registro**

Restrição: **sem registro** Conservação: **REGULAR**

Observações: Histórico de Leilão: sem registro, Histórico de Sinistro: sem registro, Histórico de Roubo ou Furto: sem registro, Remarcação: sem registro, VIN chassi e motor dentro dos padrões habituais da fabricante, VIS etiquetas ETA e gravações de vidros dentro dos padrões, Veiculo Reprovado por painel frontal e longarinas dianteiras avariadas.

ESTIMATIVA DE REPAROS (DETALHADO)

ACESSÓRIOS

	ESTADO	OPERAÇÃO	VALORES
BLINDAGEM	Não possui	Não Possui	
CHAVE RESERVA	Não possui	Não Possui	
DIREÇÃO	Mecânica	Conforme	
LIMPADOR TRASEIRO	Possui	Possui	
MANUAL DE INSTRUÇÃO	Possui	Possui	
POSSUI CALOTAS	Não possui	Não Possui	
TAPETE	Possui	Possui	

ACIONAMENTO DO MOTOR

	ESTADO	OPERAÇÃO	VALORES
BATERIA	Meia-vida	Conforme	
COMPARTIMENTO DO MOTOR	Sem danos	Conforme	
VEÍCULO COM CHAVE	Possui	Possui	

BANCOS E REVESTIMENTOS

	ESTADO	OPERAÇÃO	VALORES
ENCOSTO DE CABEÇA DIANTEIRO	Sem danos	Conforme	
ENCOSTO DE CABEÇA TRASEIRO	Sem danos	Conforme	
ESTOFADO MOTORISTA	Sem danos	Conforme	
ESTOFADO PASSAGEIRO	Sem danos	Conforme	
ESTOFADO TRASEIRO	Sem danos	Conforme	
REVESTIMENTO DO TETO	Sem danos	Conforme	
REVESTIMENTO INTERNO (LATERAIS)	Sem danos	Conforme	
TIPO DE ESTOFADO	Couro	Conforme	

DIANTEIRA

ETIQUETA ETA	Original	Conforme
FAROL DE MILHA DIREITO	Não possui	Conforme
FAROL DE MILHA ESQUERDO	Não possui	Conforme
FAROL DIANTEIRO DIREITO	Sem danos	Conforme
FAROL DIANTEIRO ESQUERDO	Sem danos	Conforme
GRADE	Sem danos	Conforme
GRAVAÇÃO DO PARA-BRISA	Remarcado	Conforme
LIMPADOR DE PARA-BRISA	Sem danos	Conforme
NUMERO DO MOTOR	Original	Conforme
PAINEL DIANTEIRO	Com danos / Reparo	Reparo
PARA-BRISA	Com danos / troca	Troca
PARA-CHOQUE DIANTEIRO	Com danos / troca	Troca
PLACA DIANTEIRA	Sem danos	Conforme
TORRE AMORTECEDOR LADO DIREITO	Sem danos	Conforme
TORRE AMORTECEDOR LADO ESQUERDO	Sem danos	Conforme

EQUIPAMENTOS

	ESTADO	**OPERAÇÃO**	**VALORES**
AIR BAG	Não deflagrado	Conforme	
AR CONDICIONADO	Possui	Conforme	
CHAVE DE RODA	Possui	Conforme	
CINTO DE SEGURANÇA	Possui	Conforme	
ESCAPAMENTO	Sem danos	Conforme	
ESTADO DOS VIDROS BLINDADOS	Não possui	Não Conforme	
FREIOS ABS	Não possui	Não Possui	
MACACO	Possui	Conforme	
PARA-SOL	Sem danos	Conforme	
PNEU ESTEPE	Meia-vida	Conforme	
RODA ESTEPE	Possui	Conforme	
TRAVA ELÉTRICA	Possui	Conforme	
TRIANGULO	Possui	Conforme	
VEÍCULO MODIFICADO	Não	Conforme	
VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS	Possui	Conforme	
VIDROS ELÉTRICOS TRASEIROS	Possui	Conforme	

ESTRUTURA

	ESTADO	**OPERAÇÃO**	**VALORES**
ASSOALHO CENTRAL DIREITO	Sem danos	Conforme	
ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO	Sem danos	Conforme	
ASSOALHO DO PORTA MALAS	Sem danos	Conforme	
CAIXA DE AR ESQUERDA	Sem danos	Conforme	
CAIXA DO ESTEPE	Sem danos	Conforme	
COLUNA CENTRAL DIREITA	Sem danos	Conforme	
COLUNA CENTRAL ESQUERDA	Sem danos	Conforme	
COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA	Sem danos	Conforme	
ESTRUTURA DO TETO	Sem danos	Conforme	
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA	Com danos / reparo	Reparo	
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA	Com danos / reparo	Reparo	
LONGARINA TRASEIRA DIREITA	Sem dano	Conforme	
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	Sem danos	Conforme	
PAINEL TRASEIRO (EXTERNO)	Sem danos	Conforme	
PAINEL TRASEIRO (INTERNO)	Sem danos	Conforme	

LATERAL DIREITA			
	ESTADO	**OPERAÇÃO**	**VALORES**
CAIXA DE AR DIREITA	Sem danos	Conforme	
COLUNA DIANTEIRA DIREITA	Sem danos	Conforme	
COLUNA TRASEIRA DIREITA	Sem danos	Conforme	
ETIQUETA ETA	Original	Conforme	
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO	Remarcado	Conforme	
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO	Remarcado	Conforme	
LATERAL TRASEIRA DIREITA	Com danos / reparo	Reparo	
NUMERO CHASSI	Original	Conforme	
PARALAMA DIANTEIRO DIREITO	Sem danos	Conforme	
PNEU DIANTEIRO DIREITO	Meia-vida	Conforme	
PNEU TRASEIRO DIREITO	Meia-vida	Conforme	
PORTA DIANTEIRA DIREITA	Com danos / reparo	Reparo	
PORTA TRASEIRA DIREITA	Com danos / reparo	Reparo	
RETROVISOR DIREITO	Com danos / reparo	Reparo	
RODA DIANTEIRA DIREITA	Sem danos	Conforme	
RODA TRASEIRA DIREITA	Sem danos		
VIDRO DIANTEIRO DIREITO	Com danos / troca	Conforme	
VIDRO TRASEIRO DIREITO	Com danos / troca	Conforme	

LATERAL ESQUERDA			
	ESTADO	**OPERAÇÃO**	**VALORES**
COLUNA TRASEIRA ESQUERDA	Sem danos	Conforme	
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO	Original	Conforme	
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO	Original	Conforme	
HODÔMETRO	Sem danos	Conforme	
LATERAL TRASEIRA ESQUERDA	Com danos / reparo	Reparo	
PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO	Com danos / reparo	Reparo	
PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	Meia-vida	Conforme	
PNEU TRASEIRO ESQUERDO	Meia-vida		
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	Com danos / reparo	Reparo	
PORTA TRASEIRA ESQUERDA	Com danos / reparo	Reparo	
RETROVISOR ESQUERDO	Sem danos	Conforme	
RODA DIANTEIRA ESQUERDA	Sem danos	Conforme	
RODA TRASEIRA ESQUERDA	Sem danos		
VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO	Sem danos	Conforme	
VIDRO TRASEIRO ESQUERDO	Sem danos	Conforme	

TRASEIRA			
	ESTADO	**OPERAÇÃO**	**VALORES**
GRAVAÇÃO DO VIDRO VIGIA	Remarcado	Conforme	
LANTERNA TRASEIRA DIREITA	Sem danos	Conforme	
LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	Sem danos	Conforme	
LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	Sem danos	Troca	
PARA-CHOQUE TRASEIRO	Com danos / reparo	Reparo	
PLACA TRASEIRA	Sem danos	Conforme	
TAMPA PORTA-MALAS	Com danos / reparo	Reparo	
VIDRO VIGIA	Sem danos	Conforme	

FOTOS



DIANTEIRA DIREITA 45º




DIANTEIRA ESQUERDA 45º



TRASEIRA DIREITA 45º



TRASEIRA ESQUERDA 45º



NUMERO CHASSI



NUMERO DO MOTOR



HODÔMETRO



PLACA TRASEIRA



PLACA DIANTEIRA




COMPARTIMENTO DO MOTOR



ESTOFADO MOTORISTA



ESTOFADO PASSAGEIRO




ESTOFADO TRASEIRO



PAINEL DE INSTRUMENTOS



REVESTIMENTO DO TETO




ETIQUETA ETA



ETIQUETA ETA


GRAVAÇÃO DO PARA-BRISA


GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO


GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO


GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO


GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO


GRAVAÇÃO DO VIDRO VIGIA



TORRE AMORTECEDOR LADO DIREITO


TORRE AMORTECEDOR LADO ESQUERDO


LONGARINA DIANTEIRA DIREITA


LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA


LONGARINA TRASEIRA DIREITA


LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA


ESTRUTURA DO TETO


CAPÔ


COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA


COLUNA CENTRAL ESQUERDA


COLUNA TRASEIRA ESQUERDA


COLUNA DIANTEIRA DIREITA


COLUNA CENTRAL DIREITA


COLUNA TRASEIRA DIREITA


CAIXA DE AR DIREITA


CAIXA DE AR ESQUERDA


ASSOALHO CENTRAL DIREITO


ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO


PNEU DIANTEIRO DIREITO


PNEU TRASEIRO DIREITO


PNEU DIANTEIRO ESQUERDO


PNEU TRASEIRO ESQUERDO


RODA DIANTEIRA DIREITA


RODA TRASEIRA DIREITA


RODA DIANTEIRA ESQUERDA


RODA TRASEIRA ESQUERDA


PNEU ESTEPE


CAIXA DO ESTEPE


ASSOALHO DO PORTA MALAS


PAINEL TRASEIRO (INTERNO)


PAINEL TRASEIRO (EXTERNO)



LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA



LANTERNA TRASEIRA DIREITA


FAROL DIANTEIRO ESQUERDO


FAROL DIANTEIRO DIREITO



GRADE


PARA-CHOQUE DIANTEIRO


PARA-CHOQUE TRASEIRO


CINTO DE SEGURANÇA


CHAVE DE RODA


TRIANGULO


MACACO


RODA ESTEPE


ESCAPAMENTO


DIREÇÃO



AIR BAG*


FREIOS ABS*


TRAVA ELÉTRICA*


VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIRO*


VIDROS ELÉTRICOS TRASEIRO*


AR CONDICIONADO*


PARA-BRISA


AVARIA LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA


AVARIA PARA-CHOQUE TRASEIRO


AVARIA TAMPA PORTA-MALAS


AVARIA PORTA TRASEIRA ESQUERDA


AVARIA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA


AVARIA PARA-CHOQUE DIANTEIRO


PAINEL DIANTEIRO


AVARIA PARA-BRISA


LIMPADOR DE PARA-BRISA


AVARIA PORTA DIANTEIRA DIREITA


AVARIA RETROVISOR DIREITO