# LAUDO CAUTELAR
# PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031- 4102
Data Vistoria: 18/11/2026

**REPROVADO**

## CLIENTE

| Cliente | CNPJ |
|---|---|
| VIP LEILÕES GESTÃO E LOGÍSTICA | 08.187.134/0001-75 |

## DADOS DO VEÍCULO

| PLACA | CHASSI | CHASSI BIN | MARCA/MODELO | |
|---|---|---|---|---|
| QUM9G44 | 9BFZH54LXL8408003 | 9BFZH54LXL8408003 | FORD/KA SE 1.0 SD C | |
| **ANO FABRICAÇÃO** | **ANO MODELO** | **MOTOR BIN** | **MOTOR OBSERVADO** | **COR** |
| 2019 | 2020 | XNKGL8408003 | XNKGL8408003 | PRATA |
| **COMBUSTÍVEL** | | | **KILOMETRAGEM** | **RENAVAM** |
| ALCOOL/GASOLINA | | | INACESSÍVEL | 01202065799 |
| **CIDADE VISTORIA** | **ESTADO VISTORIA** | **UF VISTORIA** | **PATIO VISTORIA** | |
| ILHOTA | SC | SC | CARSTENS - JOINVILE - SC | |

**Observações:**
ASSOALHO CENTRAL DIREITO DANIFICADO(A) + CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A)+ CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA DANIFICADO(A)+ CAIXA DE ESTEPE DANIFICADO+ COLUNA CENTRAL ESQUERDA DANIFICADO(A+ HODÔMETRO INACESSÍVEL+ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA DANIFICADO+ PAINEL TRASEIRO DANIFICADO + AIRBAGS DEFLAGRADOS+ PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR DANIFICADO(A)+ HISTÓRICO DE LEILÃO, SINISTRO.

## ESTADO AGREGADOS

| | | |
|---|---|---|
| PLACA TRASEIRA | ✓ | |
| PLACA DIANTEIRA | ✓ | |
| ETIQUETA ETA DO MOTOR | ✓ | |
| ETIQUETA ETA DA COLUNA | ✓ | |
| ETIQUETA ETA DO ASSOALHO | ⚠ | |
| NÚMERO DO MOTOR | ✓ | |
| NÚMERO DO CHASSI | ✓ | |
| GRAVAÇÃO DO VIGIA TRASEIRO | ✓ | |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO | ✓ | |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO | ✓ | |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA | ✓ | |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO | ⚠ | SEM GRAVAÇÃO |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO | ✓ | |
| PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO | ✓ | |

## LONGARINAS

| | | |
|---|---|---|
| LONGARINA TRASEIRA DIREITA | ✓ | |
| LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA | ⚠ | DANIFICADO |
| LONGARINA DIANTEIRA DIREITA | ✓ | |
| LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA | ✓ | |

## COLUNAS

| | | |
|---|---|---|
| COLUNA A DIREITA | ✓ | |
| COLUNA CENTRAL DIREITA | ✓ | |
| COLUNA C DIREITA | ✓ | |

## COLUNAS

| | | |
|---|---|---|
| COLUNA A ESQUERDA | ✓ | |
| COLUNA CENTRAL ESQUERDA | ⚠ | DANIFICADO(A) |
| COLUNA C ESQUERDA | ✓ | |

## DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

| | | |
|---|---|---|
| CAIXA DE ESTEPE | ⚠ | DANIFICADO |
| PAINEL TRASEIRO | ✓ | |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA | ✓ | |
| ASSOALHO CENTRAL DIREITO | ⚠ | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE AR DIREITA | ⚠ | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA | ✓ | |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA | ✓ | |
| PAINEL CORTA-FOGO | ✓ | |
| PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR | ⚠ | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE AR ESQUERDA | ⚠ | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA | ✓ | |
| ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO | ⚠ | DANIFICADO(A) |
| BLINDAGEM | ✓ | |

## RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

| | | |
|---|---|---|
| SINISTRO ESPECIAL | ⚠ | POSSUI |
| PARECER TÉCNICO | ⚠ | POSSUI |
| LEILÃO | ⚠ | POSSUI |
| HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO | ✓ | |
| BASE HISTÓRICA SINISTRO/ACIDENTE | ⚠ | POSSUI |
| SEGURANÇA FINANCEIRA | ⚠ | POSSUI |

## FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA



45 DIANTEIRA ESQUERDA



PLACA TRASEIRA




NÚMERO CHASSI



NÚMERO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



## FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO



GRAVAÇÃO VIDRO TAMPA PORTA MALAS



CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO




GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO




COLUNA A DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA




COLUNA C DIREITA



ASSOALHO CENTRAL DIREITO



## FOTOS

CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



PAINEL CORTA FOGO



PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR




GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA



COLUNA A ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA C ESQUERDA



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



## FOTOS

GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO




ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO



CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



TETO



VISTORIADOR (HENRIQUE ENDRES)