LAUDO CAUTELAR
PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031- 4102
Data Vistoria: 26/10/2026

REPROVADO

CLIENTE

Cliente	CNPJ
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA	35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			954 DR160 S	
ANO FABRICAÇAO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2025	2026			AZUL
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	
GASOLINA			INACESSIVEL	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
SÃO LUÍS	MA	MA		

Observações:
HODÔMETRO INACESSÍVEL, CARENAGEM DIANTEIRA (DIR/ESQ) DANIFICADO(A), FAROL/BLOCO ÓPTICO DANIFICADO(A), GARFO DIANTEIRO (DIR/ESQ) DANIFICADO(A), LATERAIS (DIR/ESQ) DANIFICADO(A), MESA SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA DANIFICADO(A)

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA	✓	
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR	✓	
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI	✓	

ESTRUTURA


BALANÇA TRASEIRA DIREITA	✓	
BALANÇA TRASEIRA ESQUERDA	✓	
CARENAGEM DIREITA	⚠	DANIFICADO(A)
FAROL / BLOCO ÓPTICO	⚠	DANIFICADO(A)
MESA INFERIOR	✓	
MESA SUPERIOR	⚠	DANIFICADO(A)
GARFO DIANTEIRO DIREITO	⚠	DANIFICADO(A)
GARFO DIANTEIRO ESQUERDO	⚠	DANIFICADO(A)
COLUNA DE DIREÇÃO	✓	
HODÔMETRO	⚠	
PAINEL	✓	
TANQUE	✓	
CARENAGEM ESQUERDA	⚠	DANIFICADO(A)

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL	✓	
PARECER TECNICO	✓	
LEILÃO	✓	
HISTORICO DE ROUBO E FURTO	✓	
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE	✓	
SEGURANÇA / FINANCEIRA	✓	

FOTOS


45 DIANTEIRA DIREITA




45 DIANTEIRA ESQUERDA



PLACA



45 TRASEIRA ESQUERDA




TRASEIRA




GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO




PAINEL DE INSTRUMENTOS




HODÔMETRO




GARFO DIANTEIRO DIREITO




GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



NÚMERO DO CHASSI



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO ESQUERDO




LAUDO CAUTELAR
PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031- 4102
Data Vistoria: 26/10/2026


REPROVADO

FOTOS


45 TRASEIRA DIREITA



LATERAL DIREITA



PANORAMICA MOTOR DIREITA



CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA




NÚMERO DO MOTOR



DIANTEIRA




FAROL/BLOCO ÓPTICO



MESA INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA



MESA SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA



GARFO DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA DE DIREÇÃO (PESCOÇO)



TANQUE




REPROVADO

FOTOS


LATERAL ESQUERDA



PANORAMICA MOTOR ESQUERDA



CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA



VISTORIADOR (SIDNEY CHARLES PINTO SILVA)