LAUDO CAUTELAR
PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031- 4102
Data Vistoria: 29/09/2025

REPROVADO

CLIENTE

Cliente	CNPJ
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA	35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			CHEVROLET CRUZE LT NB	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2012	2012			BRANCA
COMBUSTÍVEL			QUILOMETRAGEM	RENAVAM
GASOLINA/ALCOOL			207936	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
SÃO LUÍS	MA	MA		

Observações:
RECALL PENDENTE DE ATENDIMENTO
PARABRISA DANIFICADO
CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS
CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS
CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS
ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA DANIFICADA
ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR DANIFICADA

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA	✓	
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR	✓	
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI	✓	
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS	✓	
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA	⚠	DANIFICADA
CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO	⚠	DANIFICADA

LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA	✓	
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO	✓	
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA	✓	
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO	✓	

COLUNAS

COLUNA A-B MOTORISTA	✓	
COLUNA B-C MOTORISTA	✓	
COLUNA A-B PASSAGEIRO	✓	
COLUNA B-C PASSAGEIRO	✓	

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	⚠	LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	✓	
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	✓	
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	✓	
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO	✓	
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR	✓	
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA	⚠	LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA	⚠	LEVES DANOS/REPAROS

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL	✓	
PARECER TECNICO	✓	
LEILÃO	✓	
HISTORICO DE ROUBO E FURTO	✓	
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE	✓	
SEGURANÇA / FINANCEIRA	✓	

FOTOS

45 TRASEIRA



45 DIANTEIRA



PLACA TRASEIRA

NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

LONGARINA TRASEIRA DIREITA

FOTOS

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO



CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA

CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA

COLUNA B-C DIREITA



COLUNA A-B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA

PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR

ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR

CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA

FOTOS

COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



VISTORIADOR (SIDNEY CHARLES PINTO SILVA)